


## Акт осмотра автомобиля

г. Санкт-Петербург

08.11.2023

Марка	Subaru	Модель	Forester
Год	01/01/2014	Пробег	140989 км
ВИН	JF1SJGL85EG101836	Цвет	Черный
Двигатель	1998 см / Бензин	Коробка передач	коробка-вариатор
Тип кузова	Внедорожник 5 дв.	Привод	полный привод
ПТС	Оригинал	Кол-во регистраций	1
Кол-во ключей	2	Гарантия до	26.07.2017/Нет
Предварительная оценка	1515000	Второй комплект колес/шин	Нет

## Осмотр состояния ЛКП, мкр



## Повреждения экс- и интерьера

Элемент	Состояние ЛКП элемента	Повреждение
Дверь передняя правая	Вторичный окрас	
Капот	Вторичный окрас	
Крыло переднее правое	Вторичный окрас, Деталь заменена	

## Комплектация

- 1 Круиз-контроль Круиз-контроль
- 2 Подушки безопасности 6
- 3 Регулировка руля В 2 направлениях
- 4 Регулировка сиденья водителя Электропривод
- 5 Обогрев сидений Передние
- 6 Проигрыватель аудио CD-магнитола
- 7 Динамики 6
- 8 Система кондиционирования воздуха Климат (2 зоны)
- 9 Электростеклоподъемники Все
- 10 Бортовой компьютер
- 11 АУХ
- 12 Имобилайзер
- 13 ESP
- 14 Парктроник
- 15 Антипробуксовочная система
- 16 Антиблокировочная система (ABS)
- 17 Bluetooth
- 18 USB порт
- 19 Подогрев передних сидений
- 20 Мультируль
- 21 Турбированный двигатель
- 22 Электроподъемники передние
- 23 Электроподъемники задние
- 24 Отделка кожей рычага КПП
- 25 Отделка кожей рулевого колеса

Результаты диагностики

**Красный** - необходимо принять меры, **желтый** - рекомендуется принять меры, **зеленый** - внешне в порядке  
**нет записей** - не проверялось, или визуальная проверка невозможна

	Необходимо принять меры	Рекомендуется принять меры	Внешне в порядке	Комментарий
<b>Внешний осмотр</b>				
1			X	
2			X	
3		X		Конденсат/влага в правой
4			X	
5			X	
6			X	
7			X	
8			X	Установлен не оригинальный парктроник, но работает корректно
9			X	
10	X			Трещина
11			X	
12			X	
13			X	
14			X	
15			X	
16			X	
17			X	
18			X	
Комментарии, примечания				
Проверил:				Шмигель В.А.
Клиент ознакомлен:				
<b>Внутренний осмотр</b>				
1			X	
1			X	
2			X	
2			X	
3			X	
3			X	
4			X	
4			X	
4			X	
5			X	
6			X	
7			X	
8			X	
9			X	
10			X	
11			X	
12			X	
13			X	
14	X			Посторонний звук при работе кондиционера
15			X	
16			X	
17			X	
18			X	
19			X	
20			X	
21			X	
22			X	
23			X	
24			X	
25			X	
26			X	
27			X	
28			X	
29			X	
30			X	

31	Состояние обивки дверей: Задняя левая дверь			X	
32	Состояние обивки дверей: Задняя правая дверь			X	
33	Состояние обивки дверей: Крышка/дверь багажника			X	
34	Состояние накладок педалей			X	
35	Состояние рулевого колеса			X	
36	Запуск двигателя: Маховик ( Маховик шумность/вибрация/посторонние звуки: Маховик)			X	
37	Запуск двигателя: Инерционный привод стартера (Бендикс)			X	
39	Маховик шумность/вибрация/посторонние звуки: Венец маховика			X	

Комментарии, примечания					
Проверил:					Шмигель В.А.
Клиент ознакомлен::					

**Проверка под капотом**

1	Интеркуллер			X	
5	Состояние приводных ремней			X	
6	Состояние топливной системы/подтекание			X	
7	Свечи зажигания			X	
8	Катушки зажигания			X	
9	Состояние подушек ДВС			X	
10	Состояние подушек КПП			X	
11	Состояние АКБ			X	
14	Турбина/посторонние звуки/отсутствие подтеканий	X			Течь с турбокомпрессора
15	Проверка генератора			X	
16	Проверка стартера			X	
17	ДВС/уровень/качество масла/подтекание		X		Запотевание передней крышки ДВС
18	ДВС: Впускной коллектор			X	
19	Клапанная крышка - уровень/качество масла/подтекание			X	
20	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание		X		Запотевание патрубков охлаждения
21	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Водяной насос			X	
22	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Термостат			X	
23	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Вакуумный усилитель			X	
24	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Главный тормозной цилиндр			X	Уровень тормозной жидкости в норме
25	Насос ГУР/уровень/качество жидкости ГУР/подтекание/шумность: Насос ГУР			X	
26	Насос ГУР/уровень/качество жидкости ГУР/подтекание/шумность: Рулевая рейка			X	
27	Насос ГУР/уровень/качество жидкости ГУР/подтекание/шумность: Червячный механизм (рулевой редуктор)			X	
29	Ремень/цепь ГРМ/шумность/посторонние звуки: Коромысло, направляющие, клапана и распределительный вал			X	

Комментарии, примечания					
Проверил:					Шмигель В.А.
Клиент ознакомлен::					

**Проверки идентификационных номеров и маркировочных табличек**

1	Номер двигателя (читается, соответствует ПТС)			X	
2	Вин номер (читается, соответствует ПТС)			X	
3	Дублирующие таблички, на стойке, под капотом (их наличие, соответствие ПТС)			X	

Комментарии, примечания					
Проверил:					Шмигель В.А.
Клиент ознакомлен::					

**Проверка с использованием диагностического прибора (заполняется механиком- диагностом)**

2	Работа АКПП / CVT (вариатор) / РКПП / DSG - считывание кодов с расшифровкой, тест- драйв обязателен на проблемных моделях			X	
3	Работа ABS и ESP - считывание кодов с расшифровкой			X	Имеются исторические ошибки
4	Работа SRS (AirBag) - считывание кодов с расшифровкой			X	
5	Работа ремней SRS, проверка года выпуска			X	2014 год

7	Работа системы климат-контроля - считывание кодов с расшифровкой			X	
8	Распечатка результатов диагностики с кодами ошибок с расшифровкой			X	Распечатка результатов обязательна
9	Проверка наличия НГБ системы SRS, проверка года выпуска			X	
11	Работа ДВС и катализаторов ОГ - считывание кодов и подключение газоанализатора с расшифровкой (при необходимости): Выпускной коллектор			X	
13	Работа АКПП / CVT шумность/вибрация/посторонние : Валы и шестерни			X	

Комментарии, примечания

Проверил:	Шмигель В.А
Клиент ознакомлен:	

**Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Передняя часть**

1	Ступичные подшипники			X	
2	Колодки тормозные		X		Остаток тормозной накладки 4мм или менее
3	Диски тормозные		X		Износ дисков менее 50%
4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо- баллонов			X	

Комментарии, примечания

Проверил:	Шмигель В.А
Клиент ознакомлен:	

**Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Задняя часть**

1	Ступичные подшипники			X	
2	Колодки тормозные		X		Остаток тормозной накладки 4мм или менее
3	Диски тормозные/барабаны		X		Износ дисков менее 50%
4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо- баллонов			X	
5	Проверка стояночного тормоза			X	

Комментарии, примечания

Проверил:	Шмигель В.А
Клиент ознакомлен:	

**Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Снаружи автомобиля**

1	Радиатор кондиционера			X	
2	Радиатор охлаждения ДВС/подтекание			X	
3	Радиатор охлаждения АКПП/подтекание			X	
4	Шины/колесные диски			X	2023 год

Комментарии, примечания

Проверил:	Шмигель В.А
Клиент ознакомлен:	

**Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Передняя часть**

1	Рычаги подвески: шаровые опоры, сайлентблоки	X			Разрыв сайлентблоков нижний передний левый рычаг; Разрыв сайлентблоков нижний передний правый рычаг
2	Стабилизатор/Стойки/втулки			X	
3	Рулевые тяги/наконечники			X	
4	Рулевая рейка/рулевой редуктор/люфт/посторонние звуки/закусывание/подтекание	X			стук рулевой рейки; Люфт рулевой рейки
5	АКПП/CVT/DSG/МКПП/РКПП, посторонние звуки/подтекание			X	
6	Раздаточная коробка (РКП) посторонние звуки/подтекание		X		Запотевание хвостовика; Запотевание левого сальника шрусс; Запотевание правого сальника шрусс
7	Состояние опоры раздаточной коробки (РКП)			X	
9	Тормозные шланги, трубки			X	
10	Состояние переднего редуктора/люфт/посторонние звуки/подтекание		X		Запотевание хвостовика редуктора; Зпотевание сальника левой оси; Зпотевание сальника правой оси
11	Передняя поперечная реактивная штанга (тяга Панара) у а/м с неразрезным мостом			X	
12	Состояние пыльников днища кузова (пластик)	X			Порваны пыльники
13	Наличие защиты картера			X	Не установлена защита
14	Поддон ДВС/сальники коленвала/подтекание		X		Запотевание поддона ДВС
17	Карданные валы: люфт, состояние пыльников, сальников / подтекание: Крестовины и передний карданный вал			X	
18	Карданные валы: люфт, состояние пыльников, сальников / подтекание: ШРУСы			X	

Комментарии, примечания

Проверил:	Шмигель В.А
Клиент ознакомлен:	

Клиент ознакомлен::				
<b>Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Задняя часть</b>				
2	Задняя балка (не подрамник)			X
3	Рычаги подвески: сайлентблоки, шаровые опоры			X
4	Задняя поперечная реактивная штанга (тяга Панара) у/м с неразрезным мостом			X
5	Состояние заднего редуктора/люфт/посторонние звуки/подтекание			X
6	Тормозные шланги, трубки			X
7	Стабилизатор/Стойки/втулки			X
8	Выхлопная система (глушитель)			X
11	Карданный валы: люфт, состояние пыльников, сальников/подтекание: Задний карданный вал и крестовины			X
14	Приводные валы: люфт, состояние пыльников, сальников / подтекание: ШРУСы			X

Комментарии, примечания

Проверил:	Шмигель В.А.
Клиент ознакомлен::	

**Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Проверка последствий ДТП**

1	Проверка рамы а/м (при наличие)			X
2	Проверка лонжеронов передних			X
3	Проверка лонжеронов задних			X
4	Проверка порогов на предмет сварки, замены			X
5	Проверка передней панели кузова		X	Замята нижняя часть панели; Усилитель переднего бампера.
6	Проверка задней панели кузова			X

Комментарии, примечания

Проверил:	Шмигель В.А.
Клиент ознакомлен::	

**Примечание: если какой-либо пункт оставлен пустым, он не проверялся.**

Срок действия акта:				
Специалист по оценке и выкупу Климентьев П.А. Подпись:		Салтыков Д.С. Подпись:	Телефон:	Дата: