


Акт осмотра автомобиля

г. Москва

08.11.2023

Марка	Volkswagen	Модель	Polo
Год	01/01/2013	Пробег	70474 км
ВИН	XW8ZZZ61ZEG018454	Цвет	Белый
Двигатель	1598 см / Бензин	Коробка передач	автоматическая коробка
Тип кузова	Седан	Привод	передний привод
ПТС	Оригинал	Кол-во регистраций	1
Кол-во ключей	2	Гарантия до	/Нет
Предварительная оценка		Второй комплект колес/шин	Нет

Осмотр состояния ЛКП, мкр



Повреждения экс- и интерьера

Элемент	Состояние ЛКП элемента	Повреждение
---------	------------------------	-------------

## Комплектация

- 1 Подушки безопасности 4
- 2 Регулировка руля В 1 направлении
- 3 Регулировка сиденья переднего пассажира Механическая
- 4 Регулировка сиденья водителя Механическая
- 5 Обогрев сидений Передние
- 6 Проигрыватель аудио CD-магнитола
- 7 Динамики 4
- 8 Система кондиционирования воздуха Кондиционер
- 9 Усилитель руля Гидроусилитель
- 10 Электростеклоподъемники Все
- 11 Бортовой компьютер
- 12 AUX
- 13 Галогеновые фары
- 14 Электропривод регулировки зеркал
- 15 Центральный замок
- 16 Иммобилайзер
- 17 Подушка безопасности пассажира
- 18 Подушка безопасности водителя
- 19 Антиблокировочная система (ABS)
- 20 Bluetooth
- 21 USB порт
- 22 Подогрев передних сидений
- 23 Электростеклоподъемники передние
- 24 Электростеклоподъемники задние
- 25 Темный салон

Результаты диагностики

Красный - необходимо принять меры, желтый - рекомендуется принять меры, зеленый - внешне в порядке нет записей - не проверялось, или визуальная проверка невозможна					
		Необходимо принять меры	Рекомендуется принять меры	Внешне в порядке	Комментарий
<b>Внешний осмотр</b>					
1	Фары: габариты, ближний, дальний свет	X			Повреждены; Имеются трещины; Конденсат/влага в левой фаре; Повреждены; Имеются трещины; Конденсат/влага в левой фаре
2	Указатели поворота, аварийная сигнализация			X	
5	Подсветка номера			X	
6	Задние фонари: габариты, стоп-сигнал	X			Повреждены; Имеются трещины; Конденсат/влага в левом фонаре; Конденсат/влага в правом фонаре; Повреждены; Имеются трещины; Конденсат/влага в левом фонаре; Конденсат/влага в правом фонаре
7	Фонари заднего хода	X			Повреждены; Имеются трещины; Повреждены; Имеются трещины
10	Ветровое стекло - состояние	X			Трещина; Сильное повреждение; Трещина; Сильное повреждение
11	Стеклоочиститель передний		X		Щетка размазывает; Щетка размазывает
14	Работа наружных замков			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Вишняков В.А
Клиент ознакомлен:					
<b>Внутренний осмотр</b>					
1	Звуковой сигнал			X	
1	Подогрев сидений: Водительское сиденье			X	
2	Проверка работы ЦЗ			X	
2	Подогрев сидений: Пассажирское сиденье			X	
3	Внутреннее освещение			X	
5	Работа привода рег. рулевой колонки			X	
7	Проверка стеклоподъемников			X	
8	Проверка наружных зеркал			X	
12	Состояние напольных ковров		X		Загрязненность сильная; Загрязненность сильная
13	Состояние панели приборов		X		Царапины; Царапины
14	Состояние обивки потолка		X		Загрязненность сильная; Загрязненность сильная
15	Работа системы вентиляции/кондиционирования/отопителя	X			Не работает АС
17	Проверка стояночного тормоза			X	
18	Аудиосистема (мультируль)			X	
20	Обогрев заднего стекла			X	
23	Состояние обивки багажного отделения		X		Загрязненность; Загрязненность
24	Запасное колесо, домкрат, слатный инструмент			X	
26	Состояние обивки сидений: Водительское сиденье		X		Загрязненность; Загрязненность
27	Состояние обивки сидений: Пассажирское сиденье		X		Загрязненность; Загрязненность
28	Состояние обивки сидений: Заднее левое сиденье		X		Загрязненность; Загрязненность
29	Состояние обивки сидений: Заднее правое сиденье		X		Загрязненность; Загрязненность
30	Состояние обивки дверей: Водительская дверь		X		Загрязненность; Загрязненность
31	Состояние обивки дверей: Пассажирская дверь		X		Загрязненность; Загрязненность
32	Состояние обивки дверей: Задняя левая дверь		X		Загрязненность; Загрязненность
33	Состояние обивки дверей: Задняя правая дверь		X		Загрязненность; Загрязненность
34	Состояние обивки дверей: Крышка/дверь багажника		X		Загрязненность; Загрязненность
35	Состояние накладок педалей			X	
36	Состояние рулевого колеса		X		Потертости; Потертости
37	Запуск двигателя: Маховик ( Маховик шумность/вибрация/посторонние звуки: Маховик)			X	
38	Запуск двигателя: Инерционный привод стартера (Бендикс)			X	
40	Маховик шумность/вибрация/посторонние звуки: Венец маховика			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Вишняков В.А
Клиент ознакомлен:					
<b>Проверка под капотом</b>					
5	Состояние приводных ремней	X			Посторонний шум гул/стук от натяжителя ремня; Растрескивание ремней; Посторонний шум гул/стук от натяжителя ремня; Растрескивание ремней
6	Состояние топливной системы/подтекание			X	

9	Состояние подушек ДВС			X	
10	Состояние подушек КПП			X	
11	Состояние АКБ			X	
15	Проверка генератора			X	
16	Проверка стартера			X	
17	ДВС/уровень/качество масла/подтекание	X			Течь передней крышки ДВС; Течь передней крышки ДВС
18	ДВС: Впускной коллектор			X	
19	Клапанная крышка - уровень/качество масла/подтекание	X			Течь прокладки клапанной крышки
20	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание	X			Антифриз не соответствует спецификации а/м
21	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Водяной насос			X	
22	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Термостат			X	
23	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Вакуумный усилитель			X	
24	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Главный тормозной цилиндр			X	Уровень тормозной жидкости в норме; Темный цвет тормозной жидкости
29	Ремень/цепь ГРМ/шумность/посторонние звуки: Коромысло, направляющие, клапана и распределительный вал	X			Шум цепи ГРМ
Комментарии, примечания					
Проверил:					Вишняков В.А
Клиент ознакомлен:					
<b>Проверки идентификационных номеров и маркировочных табличек</b>					
Комментарии, примечания					
Проверил:					Вишняков В.А
Клиент ознакомлен:					
<b>Проверка с использованием диагностического прибора (заполняется механиком- диагностом)</b>					
2	Работа АКПП / CVT (вариатор) / РКПП / DSG - считывание кодов с расшифровкой, тест- драйв обязателен на проблемных моделях			X	
3	Работа ABS и ESP - считывание кодов с расшифровкой			X	
4	Работа SRS (AirBag) - считывание кодов с расшифровкой			X	
5	Работа ремней SRS, проверка года выпуска			X	
7	Работа системы климат-контроля - считывание кодов с расшифровкой			X	
8	Распечатка результатов диагностики с кодами ошибок с расшифровкой			X	
11	Работа ДВС и катализаторов ОГ - считывание кодов и подключение газоанализатора с расшифровкой (при необходимости): Выпускной коллектор			X	
13	Работа АКПП / CVT шумность/вибрация/посторонние : Валы и шестерни			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Вишняков В.А
Клиент ознакомлен:					
<b>Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Передняя часть</b>					
1	Ступичные подшипники			X	
2	Колодки тормозные		X		Остаток тормозной накладки 4мм или менее
3	Диски тормозные		X		Износ дисков менее 50%
4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо- баллонов	X			Перекаты левого опорного подшипника; Перекаты правого опорного подшипника
Комментарии, примечания					
Проверил:					Вишняков В.А
Клиент ознакомлен:					
<b>Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Задняя часть</b>					
1	Ступичные подшипники			X	
2	Колодки тормозные		X		Остаток тормозной накладки 4мм или менее
3	Диски тормозные/барабаны		X		Барабаны
4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо- баллонов			X	
5	Проверка стояночного тормоза			X	
Комментарии, примечания					

Проверил:		Вишняков В.А.		
Клиент ознакомлен:				
<b>Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Снаружи автомобиля</b>				
1	Радиатор кондиционера		X	Забиты соты радиатора; Забиты соты радиатора
2	Радиатор охлаждения ДВС/подтекание		X	Забит радиатор; Забит радиатор
3	Радиатор охлаждения АКПП/подтекание		X	Забит радиатор; Забит радиатор
4	Шины/колесные диски		X	
Комментарии, примечания				
Проверил:		Вишняков В.А.		
Клиент ознакомлен:				
<b>Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Передняя часть</b>				
1	Рычаги подвески: шаровые опоры, сайлентблоки		X	Растрескивание сайлентблоков нижних передних рычагов
2	Стабилизатор/Стойки/втулки		X	
3	Рулевые тяги/наконечники		X	
4	Рулевая рейка/рулевой редуктор/люфт/посторонние звуки/закусывание/подтекание	X		Люфт рулевой рейки
5	АКПП/СVT/DSG/МКПП/РКПП, посторонние звуки/подтекание		X	
9	Тормозные шланги, трубки		X	
12	Состояние пыльников днища кузова (пластик)		X	
13	Наличие защиты картера		X	
14	Поддон ДВС/сальники коленвала/подтекание		X	
Комментарии, примечания				
Проверил:		Вишняков В.А.		
Клиент ознакомлен:				
<b>Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Задняя часть</b>				
2	Задняя балка (не подрамник)		X	
6	Тормозные шланги, трубки		X	
8	Выхлопная система (глушитель)	X		Сечет гофра; Сечет гофра
Комментарии, примечания				
Проверил:		Вишняков В.А.		
Клиент ознакомлен:				
<b>Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Проверка последствий ДТП</b>				
2	Проверка лонжеронов передних		X	
3	Проверка лонжеронов задних		X	
4	Проверка порогов на предмет сварки, замены	X		Замят левый порог; Замят левый порог
5	Проверка передней панели кузова	X		Следы ДТП, некачественный кузовной ремонт; Поврежден; Повреждено переднее левое крыло; Повреждено переднее правое крыло; Следы ДТП, некачественный кузовной ремонт; Поврежден; Повреждено переднее левое крыло; Повреждено переднее правое крыло
6	Проверка задней панели кузова		X	
Комментарии, примечания				
Проверил:		Вишняков В.А.		
Клиент ознакомлен:				

**Примечание: если какой-либо пункт оставлен пустым, он не проверялся.**

Срок действия акта:				
Специалист по оценке и выкупу Беляков Ю.А. Подпись:		Белгарян К.Г. Подпись:	Телефон:	Дата: