


Акт осмотра автомобиля

г. Москва

08.11.2023

Марка	Kia	Модель	Carnival
Год	01/01/2006	Пробег	271278 км
ВИН	X4XJP751260000734	Цвет	Черный
Двигатель	2902 см / Дизель	Коробка передач	механическая коробка
Тип кузова	Минивэн	Привод	передний привод
ПТС	Оригинал	Кол-во регистраций	2
Кол-во ключей	1	Гарантия до	/Нет
Предварительная оценка		Второй комплект колес/шин	Нет

Осмотр состояния ЛКП, мкр



Повреждения экс- и интерьера

Элемент	Состояние ЛКП элемента	Повреждение
---------	------------------------	-------------

Комплектация

- 1 Круиз-контроль Круиз-контроль
- 2 Подушки безопасности 5
- 3 Обогрев сидений Передние
- 4 Проигрыватель аудио CD-магнитола
- 5 Динамики 6
- 6 Система кондиционирования воздуха Климат (3 зоны)
- 7 Усилитель руля Гидроусилитель
- 8 Электростеклоподъемники Все
- 9 Розетка 12 V
- 10 Бортовой компьютер
- 11 Галогеновые фары
- 12 Центральный замок
- 13 ESP
- 14 Подушки безопасности оконные (шторки)
- 15 Подушки безопасности боковые
- 16 Подушка безопасности пассажира
- 17 Подушка безопасности водителя
- 18 Антипробуксовочная система
- 19 Антиблокировочная система (ABS)
- 20 Люк
- 21 Помощи при торможении (BAS, EBD)
- 22 Электроподъемники передние
- 23 Датчик света
- 24 Датчик дождя
- 25 Затемненное зеркало заднего вида
- 26 Рейлинги на крыше

Результаты диагностики

Красный - необходимо принять меры, желтый - рекомендуется принять меры, зеленый - внешне в порядке нет записей - не проверялось, или визуальная проверка невозможна				
	Необходимо принять меры	Рекомендуется принять меры	Внешне в порядке	Комментарий
Внешний осмотр				
1			X	
2			X	
5		X		Не горят лампы; Не горят лампы
6			X	
7			X	
10	X			Трещина; Сильное повреждение; Трещина; Сильное повреждение
11		X		Посторонний звук, скрип, стук при работе стеклоочистителя; Посторонний звук, скрип, стук при работе стеклоочистителя
13	X			Заклинил мотор стеклоочистителя; Не работает мотор стеклоочистителя; Заклинил мотор стеклоочистителя; Не работает мотор стеклоочистителя
14			X	
Комментарии, примечания				
Проверил:				Лесин Н.С.
Клиент ознакомлен:				
Внутренний осмотр				
1			X	
2			X	
3			X	
7			X	
8	X			Неисправен мотор зеркала; Неисправен мотор зеркала
9			X	
12		X		Загрязненность сильная; Загрязненность сильная
13		X		Царапины; Пятна; Потеря цвета, выгорело покрытие; Следы скотча; Не работает подсветка Замажутся не все индикаторы
14		X		Загрязненность сильная; Загрязненность сильная
15	X			Не работает АС
16			X	
17	X			Поврежден ручник; Не держит
20			X	
23		X		Загрязненность; Загрязненность
26	X			Порвана; Пятна грязи; Сильная продавленность
27		X		Растрескивание; Сильная продавленность; Загрязненность; Растрескивание; Сильная продавленность; Загрязненность
28		X		Загрязненность; Загрязненность
29		X		Загрязненность; Загрязненность
30		X		Загрязненность; Загрязненность
31		X		Загрязненность; Загрязненность
32		X		Загрязненность; Загрязненность
33		X		Загрязненность; Загрязненность
34		X		Загрязненность; Загрязненность
35	X			Отсутствует накладка педали сцепления; Отсутствует накладка педали сцепления
36		X		Потертости; Царапины; Потертости; Царапины
37			X	
38			X	
Комментарии, примечания				
Проверил:				Лесин Н.С.
Клиент ознакомлен:				
Проверка под капотом				
1			X	
5		X		Свист ремней; Кристаллизация в ручейках ремня; Свист ремней; Кристаллизация в ручейках ремня
9		X		Растрескивание правой подушки; Просадка правой подушки
10		X		Растрескивание подушки КПП нижняя
11			X	Установлен неоригинальный АКБ; Установлен неоригинальный АКБ

14	Турбина/посторонние звуки/отсутствие подтеканий			X	
15	Проверка генератора			X	
16	Проверка стартера			X	
17	ДВС/уровень/качество масла/подтекание		X		Уровень масла минимум; Запотевание клапанной крышки; Запотевание передней крышки ДВС; Уровень масла минимум; Запотевание клапанной крышки; Запотевание передней крышки ДВС
18	ДВС: Впускной коллектор			X	
19	Клапанная крышка - уровень/качество масла/подтекание		X		Запотевание прокладки клапанной крышки
20	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание		X		Уровень антифриза минимум
21	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Водяной насос			X	
22	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Термостат			X	
23	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Вакуумный усилитель			X	
24	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Главный тормозной цилиндр			X	
25	Насос ГУР/уровень/качество жидкости ГУР/подтекание/шумность: Насос ГУР		X		Запотевание бачка ГУР
26	Насос ГУР/уровень/качество жидкости ГУР/подтекание/шумность: Рулевая рейка			X	
27	Насос ГУР/уровень/качество жидкости ГУР/подтекание/шумность: Червячный механизм (рулевой редуктор)			X	
29	Ремень/цепь ГРМ/шумность/посторонние звуки: Коромысло, направляющие, клапана и распределительный вал			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Лесин Н.С.
Клиент ознакомлен:					
Проверки идентификационных номеров и маркировочных табличек					
Комментарии, примечания					
Проверил:					Лесин Н.С.
Клиент ознакомлен:					
Проверка с использованием диагностического прибора (заполняется механиком- диагностом)					
3	Работа ABS и ESP - считывание кодов с расшифровкой			X	
4	Работа SRS (AirBag) - считывание кодов с расшифровкой	X			имеются активные ошибки; имеются активные ошибки
7	Работа системы климат-контроля - считывание кодов с расшифровкой	X			Имеются активные ошибки; Не работает муфта кондиционера; Имеются активные ошибки; Не работает муфта кондиционера
11	Работа ДВС и катализаторов ОГ - считывание кодов и подключение газоанализатора с расшифровкой (при необходимости): Впускной коллектор			X	
13	Работа АКПП / CVT шумность/вибрация/посторонние : Валы и шестерни			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Лесин Н.С.
Клиент ознакомлен:					
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Передняя часть					
1	Ступичные подшипники	X			Гул/перекат/люфт ступичного подшипника переднего левого; Гул/перекат/люфт ступичного подшипника переднего правого; Гул/перекат/люфт ступичного подшипника переднего левого; Гул/перекат/люфт ступичного подшипника переднего правого
2	Колодки тормозные		X		Остаток тормозной накладки 4мм или менее
3	Диски тормозные		X		Износ дисков менее 50%
4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо- баллонов			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Лесин Н.С.
Клиент ознакомлен:					
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Задняя часть					
1	Ступичные подшипники			X	
4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо- баллонов	X			Амортизаторы не работают
5	Проверка стояночного тормоза		X		Заклинили тройки
Комментарии, примечания					

Проверил:				Лесин Н.С.	
Клиент ознакомлен:					
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Снаружи автомобиля					
1	Радиатор кондиционера	X			Поврежден; Замят радиатор; Сгнили соты радиатора; Поврежден; Замят радиатор; Сгнили соты радиатора
2	Радиатор охлаждения ДВС/подтекание		X		Забит радиатор; Забит радиатор
4	Шины/колесные диски			X	Имеются притертости на дисках; Имеются притертости на дисках
Комментарии, примечания					
Проверил:				Лесин Н.С.	
Клиент ознакомлен:					
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целикомПередняя часть					
1	Рычаги подвески: шаровые опоры, сайлентблоки		X		Растрескивание сайлентблоков нижних передних рычагов
2	Стабилизатор/Стойки/втулки		X		Втулки в трещинах
3	Рулевые тяги/наконечники	X			Люфт левой рулевой тяги
4	Рулевая рейка/рулевой редуктор/люфт/посторонние звуки/закусывание/подтекание		X		Запотевание рулевой рейки
5	АКПП/СВП/DSG/МКПП/РКПП, посторонние звуки/подтекание			X	
9	Тормозные шланги, трубки			X	
13	Наличие защиты картера			X	
14	Поддон ДВС/сальники коленвала/подтекание	X			Течь поддона ДВС; Течь поддона ДВС
Комментарии, примечания					
Проверил:				Лесин Н.С.	
Клиент ознакомлен:					
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целикомЗадняя часть					
2	Задняя балка (не подрамник)		X		Растрескивание сайлентблоков
3	Рычаги подвески: сайлентблоки, шаровые опоры		X		Растрескивание сайлентблоков нижних задних рычагов; Растрескивание сайлентблоков нижних задних рычагов
6	Тормозные шланги, трубки		X		Коррозия топливных трубок; Коррозия топливных трубок
7	Стабилизатор/Стойки/втулки		X		Трещины во втулках
8	Выхлопная система (глушитель)			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:				Лесин Н.С.	
Клиент ознакомлен:					
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целикомПроверка последствий ДТП					
2	Проверка лонжеронов передних			X	
3	Проверка лонжеронов задних			X	
4	Проверка порогов на предмет сварки, замены	X			Снил левый порог; Снил правый правый; Снил левый порог; Снил правый правый
5	Проверка передней панели кузова		X		Замята нижняя часть панели; Замята нижняя часть панели
6	Проверка задней панели кузова		X		Имеется коррозия на панели; Снила
Комментарии, примечания					
Проверил:				Лесин Н.С.	
Клиент ознакомлен:					

Примечание: если какой-либо пункт оставлен пустым, он не проверялся.

Срок действия акта:				
Специалист по оценке и выкупу Зуев МА Подпись:		Лапшин АА Подпись:		Телефон: Дата: