


Акт осмотра автомобиля

г. Санкт-Петербург

10.11.2023

Марка	Mazda	Модель	3
Год	01/01/2006	Пробег	186383 км
ВИН	JMЗBK12Z571574994	Цвет	Синий
Двигатель	1598 см / Бензин	Коробка передач	автоматическая коробка
Тип кузова	Седан	Привод	передний привод
ПТС	Оригинал	Кол-во регистраций	4
Кол-во ключей	2	Гарантия до	05.05.2008/Нет
Предварительная оценка	1	Второй комплект колес/шин	Нет

Осмотр состояния ЛКП, мкр



Повреждения экс- и интерьера

Элемент	Состояние ЛКП элемента	Повреждение
---------	------------------------	-------------

Результаты диагностики

Красный - необходимо принять меры, желтый - рекомендуется принять меры, зеленый - внешне в порядке
нет записей - не проверялось, или визуальная проверка невозможна

	Необходимо принять меры	Рекомендуется принять меры	Внешне в порядке	Комментарий
Внешний осмотр				
1	X			Повреждены; Оплавлены; Имеются трещины
2			X	
3	X			Повреждены; Оплавлены; Имеются трещины
5			X	
6			X	
7			X	
10			X	
11			X	
14		X		Закисла личинка
Комментарии, примечания				
Проверил:				Сенин В.Г.
Клиент ознакомлен:				
Внутренний осмотр				
1			X	
1			X	
2			X	
2			X	
3			X	
7			X	
8			X	
12			X	
13			X	
14			X	
15			X	
17			X	
18			X	
20			X	
23			X	
24			X	
26	X			Повреждена обивка; Порвана; Пятна грязи
27			X	
28			X	
29			X	
30			X	
31			X	
32			X	
33			X	
34			X	
35		X		Стерты накладки
36	X			Требуется перетяжка покрытия рулевого колеса
37			X	
38			X	
Комментарии, примечания				
Проверил:				Сенин В.Г.
Клиент ознакомлен:				
Проверка под капотом				
5			X	
6			X	
7			X	
8			X	
9			X	
10			X	
11			X	
15			X	

16	Проверка стартера			X	
17	ДВС/уровень/качество масла/подтекание	X			Течь прокладки клапанной крышки; Течь поддона двигателя; Течь заднего сальника коленчатого вала; Течь передней крышки ДВС
18	ДВС: Впускной коллектор			X	
19	Клапанная крышка - уровень/качество масла/подтекание	X			Течь прокладки клапанной крышки
20	Система охлаждения/уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание			X	
21	Система охлаждения/уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Водяной насос			X	
22	Система охлаждения/уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Термостат			X	
23	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Вакуумный усилитель			X	
24	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Главный тормозной цилиндр			X	
25	Насос ГУР/уровень/качество жидкости ГУР/подтекание/шумность: Насос ГУР	X			Уровень жидкости ниже минимум; Течь бака ГУР; Течь насоса ГУР; Течь шланга ГУР
26	Насос ГУР/уровень/качество жидкости ГУР/подтекание/шумность: Рулевая рейка			X	Установлена неоригинальная рулевая рейка
29	Ремень/Цепь ГРМ/шумность/посторонние звуки: Коромысло, направляющие, клапана и распределительный вал			X	

Комментарии, примечания

Проверил:	Сенин В.Г.
Клиент ознакомлен:	

Проверки идентификационных номеров и маркировочных табличек

Комментарии, примечания

Проверил:	Сенин В.Г.
Клиент ознакомлен:	

Проверка с использованием диагностического прибора (заполняется механиком-диагностом)

2	Работа АКПП / CVT (вариатор) / РКПП / DSG - считывание кодов с расшифровкой, тест-драйв обязателен на проблемных моделях			X	В положении парковка двигатель не запускается, только в нейтрале
3	Работа ABS и ESP - считывание кодов с расшифровкой			X	
4	Работа SRS (AirBag) - считывание кодов с расшифровкой	X			имеются активные ошибки; Отсутствуют подушки безопасности; следы ремонта руля; Подушки безопасности сработали
5	Работа ремней SRS, проверка года выпуска	X			имеются активные ошибки
7	Работа системы климат-контроля - считывание кодов с расшифровкой	X			Имеются активные ошибки
11	Работа ДВС и катализаторов ОГ - считывание кодов и подключение газоанализатора с расшифровкой (при необходимости): Выпускной коллектор	X			Прогорел коллектор
13	Работа АКПП / CVT шумность/вибрация/посторонние : Валы и шестерни			X	

Комментарии, примечания

Проверил:	Сенин В.Г.
Клиент ознакомлен:	

Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Передняя часть

1	Ступичные подшипники			X	
2	Колодки тормозные			X	Остаток тормозной накладки 7мм - 4 мм
3	Диски тормозные		X		Износ дисков менее 50%
4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо-баллонов			X	

Комментарии, примечания

Проверил:	Сенин В.Г.
Клиент ознакомлен:	

Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Задняя часть

1	Ступичные подшипники			X	
2	Колодки тормозные		X		Остаток тормозной накладки 4мм или менее
3	Диски тормозные/барабаны		X		Износ
4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо-баллонов	X			Лопнула пружина правая
5	Проверка стояночного тормоза			X	

Комментарии, примечания

Проверил:	Сенин В.Г.
Клиент ознакомлен:	

Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Снаружи автомобиля					
1	Радиатор кондиционера			X	
2	Радиатор охлаждения ДВС/подтекание			X	
4	Шины/колесные диски			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:				Сенин В.Г.	
Клиент ознакомлен:					
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Передняя часть					
1	Рычаги подвески: шаровые опоры, сайлентблоки	X			Разрыв сайлентблоков нижний передний левый рычаг; Разрыв сайлентблоков нижний передний правый рычаг
2	Стабилизатор/Стойки/втулки			X	
3	Рулевые тяги/наконечники			X	
4	Рулевая рейка/рулевой редуктор/люфт/посторонние звуки/закусывание/подтекание			X	Установлена неоригинальная рулевая рейка
5	АКПП/CVT/DSG/МКПП/РКПП, посторонние звуки/подтекание			X	
9	Тормозные шланги, трубки			X	
12	Состояние пыльников днища кузова (пластик)			X	
13	Наличие защиты картера			X	
14	Поддон ДВС/сальники коленвала/подтекание	X			Течь заднего сальника коленвала; Течь поддона ДВС; Поврежден поддон двигателя; Коррозия/сгнил поддон ДВС
Комментарии, примечания					
Проверил:				Сенин В.Г.	
Клиент ознакомлен:					
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Задняя часть					
3	Рычаги подвески: сайлентблоки, шаровые опоры		X		Растрескивание сайлентблоков верхних задних рычагов; Растрескивание сайлентблоков нижних задних рычагов
6	Тормозные шланги, трубки			X	
7	Стабилизатор/Стойки/втулки			X	
8	Выхлопная система (глушитель)	X			Посторонний шум, дребезг от глушителя; Коррозия/сгнил глушитель/резонатор/труба
Комментарии, примечания					
Проверил:				Сенин В.Г.	
Клиент ознакомлен:					
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Проверка последствий ДТП					
2	Проверка лонжеронов передних		X		Имеется коррозия на левом лонжероне; Имеется коррозия на правом лонжероне
3	Проверка лонжеронов задних		X		Имеется коррозия на левом лонжероне; Имеется коррозия на правом лонжероне
4	Проверка порогов на предмет сварки, замены		X		Имеется коррозия на левом пороге; Имеется коррозия на правом пороге; Заменены части днища, порогов
5	Проверка передней панели кузова		X		Имеется коррозия на панели
6	Проверка задней панели кузова		X		Имеется коррозия на панели
Комментарии, примечания					
Проверил:				Сенин В.Г.	
Клиент ознакомлен:					

Примечание: если какой-либо пункт оставлен пустым, он не проверялся.

Срок действия акта:				
Специалист по оценке и выкупу Павлов А.М. Подпись:		Жигалов К.В. Подпись:	Телефон:	Дата: