


Акт осмотра автомобиля

г. Санкт-Петербург

02.08.2024

Марка	Kia	Модель	Seed
Год	01/01/2016	Пробег	31491 км
ВИН	XWENH513GG0001194	Цвет	Белый
Двигатель	1591 см / Бензин	Коробка передач	автоматическая коробка
Тип кузова	Хэтчбек 5 дв.	Привод	передний привод
ПТС	Дубль	Кол-во регистраций	3
Кол-во ключей	2	Гарантия до	/Нет
Предварительная оценка		Второй комплект колес/шин	Нет

Осмотр состояния ЛКП, мкр



Повреждения экс- и интерьера

Элемент	Состояние ЛКП элемента	Повреждение
---------	------------------------	-------------

Комплектация

- 1 Круиз-контроль Круиз-контроль
- 2 Подушки безопасности 4
- 3 Регулировка руля В 2 направлениях
- 4 Регулировка сиденья переднего пассажира Электропривод
- 5 Регулировка сиденья водителя Электропривод
- 6 Обогрев сидений Передние
- 7 Проигрыватель аудио CD-магнитола
- 8 Динамики 6
- 9 Система кондиционирования воздуха Климат (2 зоны)
- 10 Усилитель руля Электроусилитель
- 11 Электростеклоподъемники Все
- 12 Активный усилитель руля
- 13 Поддон в багажнике
- 14 Бортовой компьютер
- 15 AUX
- 16 Электрообогрев лобового стекла
- 17 Галогеновые фары
- 18 Электропривод регулировки зеркал
- 19 Центральный замок
- 20 Блокировка задних дверей
- 21 Иммоилайзер
- 22 Замок руля
- 23 Замок капота
- 24 Блокиратор КПП
- 25 Isofix/LATCH
- 26 Подушки безопасности оконные (шторки)
- 27 Подушка безопасности пассажира
- 28 Подушка безопасности водителя
- 29 Парктроник
- 30 Система контроля давления в шинах
- 31 Антипробуксовочная система
- 32 Антиблокировочная система (ABS)
- 33 Парктроник передний
- 34 Парктроник задний
- 35 Камера заднего вида
- 36 Лобовое стекло с подогревом
- 37 Bluetooth
- 38 USB порт
- 39 Обогрев рулевого колеса
- 40 Мультируль
- 41 Темный салон
- 42 Отделка кожей рычага КПП
- 43 Индикатор внешней температуры
- 44 Датчик света
- 45 Датчик дождя
- 46 Защита картера двигателя

Результаты диагностики

Красный - необходимо принять меры, желтый - рекомендуется принять меры, зеленый - внешне в порядке нет записей - не проверялось, или визуальная проверка невозможна					
		Необходимо принять меры (К)	Рекомендуется принять меры (Ж)	Внешне в порядке (З)	Комментарий
Внешний осмотр					
1	Фары: габариты, ближний, дальний свет			X	
2	Указатели поворота, аварийная сигнализация			X	
3	Передние ПТФ			X	
5	Подсветка номера		X		Не горят лампы; Не горят лампы
6	Задние фонари: габариты, стоп-сигнал			X	
7	Фонари заднего хода			X	
8	Парктроник задний			X	
9	Камера заднего хода			X	
10	Ветровое стекло - состояние			X	
11	Стеклоочиститель передний			X	
13	Стеклоочиститель задний			X	
14	Работа наружных замков			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Максимов М.В.
Клиент ознакомлен::					
Внутренний осмотр					
1	Звуковой сигнал			X	
2	Подогрев сидений: Водительское сиденье			X	
3	Проверка работы ЦЗ			X	
4	Подогрев сидений: Пассажи́рское сиденье			X	
6	Внутреннее освещение			X	
9	Работа привода рег. рулевой колонки			X	
11	Проверка стеклоподъемников			X	
12	Проверка наружных зеркал			X	
16	Состояние напольных ковров			X	
17	Состояние панели приборов	X			Перетянута
18	Состояние обивки потолка			X	
19	Работа системы вентиляции/кондиционирования/отопителя	X			Не работает АС; Повреждены трубки; Заклинил компрессор; Отсутствует фреон; Отсутствует компрессор
21	Проверка стояночного тормоза			X	
22	Аудиосистема (мультируль)			X	
24	Обогрев заднего стекла			X	
25	Обогрев рулевого колеса			X	
26	Работа ЦЗ лючка топливного бака			X	
27	Состояние обивки багажного отделения			X	
28	Запасное колесо, домкрат, штатный инструмент			X	
30	Состояние обивки сидений: Водительское сиденье			X	
31	Состояние обивки сидений: Пассажи́рское сиденье			X	
32	Состояние обивки сидений: Заднее левое сиденье			X	
33	Состояние обивки сидений: Заднее правое сиденье			X	
34	Состояние обивки дверей: Водительская дверь			X	
35	Состояние обивки дверей: Пассажи́рская дверь			X	
36	Состояние обивки дверей: Задняя левая дверь			X	
37	Состояние обивки дверей: Задняя правая дверь			X	

38	Состояние обивки дверей: Крышка/дверь багажника			X	
39	Состояние накладок педалей			X	
40	Состояние рулевого колеса			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Максимов М.В.
Клиент ознакомлен::					
Проверка под капотом					
2	Состояние приводных ремней			X	
3	Состояние топливной системы/подтекание			X	
6	Состояние подушек ДВС			X	
7	Состояние подушек КПП			X	
8	Состояние АКБ			X	
12	Проверка генератора			X	
13	Проверка стартера			X	
14	ДВС/уровень/качество масла/подтекание			X	
15	ДВС: Впускной коллектор			X	
16	Клапанная крышка - уровень/качество масла/подтекание			X	
17	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание			X	
18	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Водяной насос			X	
19	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Термостат			X	
20	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Вакуумный усилитель			X	
21	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Главный тормозной цилиндр			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Максимов М.В.
Клиент ознакомлен::					
Проверки идентификационных номеров и маркировочных табличек					
2	Вин номер (читается, соответствует ПТС)	X			Отсутствует VIN номер; Отсутствует VIN номер
Комментарии, примечания					
Проверил:					Максимов М.В.
Клиент ознакомлен::					
Проверка с использованием диагностического прибора (заполняется механиком- диагностом)					
1	Работа АКПП / CVT (вариатор) / РКПП / DSG - считывание кодов с расшифровкой, тест-драйв обязателен на проблемных моделях			X	
2	Работа ABS и ESP - считывание кодов с расшифровкой			X	
3	Работа SRS (AirBag) - считывание кодов с расшифровкой			X	
4	Работа ремней SRS, проверка года выпуска	X			Следы с/у
5	Количество сохранённых ключей			X	Два ключа; Два ключа
6	Работа системы климат-контроля - считывание кодов с расшифровкой			X	
7	Распечатка результатов диагностики с кодами ошибок с расшифровкой			X	
8	Проверка наличия НПБ системы SRS, проверка года выпуска	X			следы ремонта торпедо; Заменена фронтальная безопасность
9	Работа ДВС и катализаторов ОГ - считывание кодов и подключение газоанализатора с расшифровкой (при необходимости): Выпускной коллектор			X	
10	Работа АКПП / CVT шумность/вибрация/посторонние : Валы и шестерни			X	

Комментарии, примечания				
Проверил:				Максимов М.В.
Клиент ознакомлен::				
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Передняя часть				
1	Ступичные подшипники		X	
2	Колодки тормозные	X		Остаток тормозной накладки 4мм или менее
3	Диски тормозные		X	
4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо- баллонов		X	
Комментарии, примечания				
Проверил:				Максимов М.В.
Клиент ознакомлен::				
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Задняя часть				
1	Ступичные подшипники		X	
2	Колодки тормозные	X		Остаток тормозной накладки 4мм или менее
3	Диски тормозные/барабаны		X	
4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо- баллонов		X	Установлены неоригинальные отбойники; Установлены неоригинальные отбойники
5	Проверка стояночного тормоза		X	
Комментарии, примечания				
Проверил:				Максимов М.В.
Клиент ознакомлен::				
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Снаружи автомобиля				
1	Радиатор кондиционера		X	
2	Радиатор охлаждения ДВС/подтекание		X	Установлен не оригинальный радиатор
4	Шины/колесные диски		X	
Комментарии, примечания				
Проверил:				Максимов М.В.
Клиент ознакомлен::				
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Передняя часть				
1	Рычаги подвески: шаровые опоры, сайлентблоки		X	
2	Стабилизатор/Стойки/втулки		X	Повреждения крепления подрамника к кузову
3	Рулевые тяги/наконечники		X	
4	Рулевая рейка/рулевой редуктор/люфт/посторонние звуки/закусывание/подтекание		X	
5	АКПП/СВТ/DSGM/МКПП/РКПП, посторонние звуки/подтекание	X		Течь левого сальника КПП
6	Тормозные шланги, трубки		X	
7	Состояние пыльников днища кузова (пластик)		X	
8	Наличие защиты картера		X	
9	Поддон ДВС/сальники коленвала/подтекание		X	
Комментарии, примечания				
Проверил:				Максимов М.В.
Клиент ознакомлен::				
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Задняя часть				
2	Рычаги подвески: сайлентблоки, шаровые опоры		X	
3	Тормозные шланги, трубки		X	
4	Стабилизатор/Стойки/втулки		X	
5	Выхлопная система (глушитель)		X	
Комментарии, примечания				
Проверил:				Максимов М.В.
Клиент ознакомлен::				
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Проверка последствий ДТП				
				погнут левый лонжерон; Погнут правый

2	Проверка лонжеронов передних	X			лонжерон; Замят лонжерон левый; Замят лонжерон правый; Ремонт правого
3	Проверка лонжеронов задних			X	
4	Проверка порогов на предмет сварки, замены	X			Повреждение левой, правой полки крыла. Следы стапеля
5	Проверка передней панели кузова	X			Поврежден; Поврежден
6	Проверка задней панели кузова			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:				Максимов М.В.	
Клиент ознакомлен.:					

Примечание: если какой-либо пункт оставлен пустым, он не проверялся.

Срок действия акта:					
Специалист по оценке и выкупу Чижиков А.К. Подпись:		Матвейчук Д.А. Подпись:		Телефон:	Дата: