


Акт осмотра автомобиля

г. Санкт-Петербург

30.06.2024

Марка	Mitsubishi	Модель	Lancer
Год	01/01/2011	Пробег	178109 км
ВИН	JMBSTCY3ABU001274	Цвет	Красный
Двигатель	1798 см / Бензин	Коробка передач	коробка-вариатор
Тип кузова	Седан	Привод	передний привод
ПТС	Оригинал	Кол-во регистраций	5
Кол-во ключей	1	Гарантия до	/Нет
Предварительная оценка		Второй комплект колес/шин	Нет

Осмотр состояния ЛКП, мкр



Повреждения экс- и интерьера

Элемент	Состояние ЛКП элемента	Повреждение
---------	------------------------	-------------

## Комплектация

- 1 Подушки безопасности 5
- 2 Регулировка руля В 1 направлении
- 3 Регулировка сиденья переднего пассажира Механическая
- 4 Регулировка сиденья водителя Механическая
- 5 Ксеноновые фары Ближний/дальний свет
- 6 Обогрев сидений Передние
- 7 Проигрыватель аудио Аудиоподготовка
- 8 Динамики 6
- 9 Система кондиционирования воздуха Кондиционер
- 10 Усилитель руля Гидроусилитель
- 11 Электростеклоподъемники Передние
- 12 Электронная система парковки Перед + зад
- 13 Штатная аудиоподготовка
- 14 Бортовой компьютер
- 15 AUX
- 16 Электрообогрев лобового стекла
- 17 Галогеновые фары
- 18 Электропривод регулировки зеркал
- 19 Центральный замок
- 20 Isofix/LATCH
- 21 Подушки безопасности боковые
- 22 Подушка безопасности пассажира
- 23 Подушка безопасности для защиты коленей водителя
- 24 Подушка безопасности водителя
- 25 Парктроник
- 26 Антипробуксовочная система
- 27 Антиблокировочная система (ABS)
- 28 Bluetooth
- 29 USB порт
- 30 Мультируль
- 31 Индикатор внешней температуры

Результаты диагностики

<b>Красный - необходимо принять меры, желтый - рекомендуется принять меры, зеленый - внешне в порядке нет записей - не проверялось, или визуальная проверка невозможна</b>				
	Необходимо принять меры (К)	Рекомендуется принять меры (Ж)	Внешне в порядке (З)	Комментарий
<b>Внешний осмотр</b>				
1		X		Не горят лампы; Не горят лампы
2		X		Не корректная работа спереди справа
3		X		Не горят лампы; Не горят лампы
5		X		Не горят лампы; Не горят лампы
6		X		Тонированные фонари
7			X	
8	X			Поврежден датчик; Не оригинальный парктроник
10		X		Затертости; Сколы не более 3 мм без лучей; Затертости; Сколы не более 3 мм без лучей
11			X	
14		X		Закисла личинка; Закисла личинка
Комментарии, примечания				
Проверил:				Максимов МВ.
Клиент ознакомлен::				
<b>Внутренний осмотр</b>				
1			X	
3			X	
6			X	
11			X	
12			X	
16			X	
17		X		Царапины; Следы демонтажа.
18	X			Заломы потолка; Повреждена обивка; Заломы потолка; Повреждена обивка
19	X			Не работает АС
21			X	
22			X	
24			X	
26			X	
27	X			Повреждена обивка; Порвана; Отсутствует; Повреждена обивка; Порвана; Отсутствует
28		X		Отсутствует запасное колесо; Отсутствует инструмент; Отсутствует запасное колесо; Отсутствует инструмент
30	X			Повреждена обивка; Повреждена обивка
31			X	Загрязненность; Загрязненность
32			X	Загрязненность; Загрязненность
33			X	Загрязненность; Загрязненность
34			X	
35			X	
36		X		Загрязненность; Загрязненность
37	X			Повреждена обивка; Повреждена обивка
38	X			Повреждена обивка; Повреждена обивка
39			X	Затерты накладки; Затерты накладки
40	X			Требуется перетяжка покрытия рулевого колеса; Требуется перетяжка покрытия рулевого колеса
41			X	
42			X	
43			X	
Комментарии, примечания				
Проверил:				Максимов МВ.
Клиент ознакомлен::				
<b>Проверка под капотом</b>				
2	X			Растрескивание ремней; Растрескивание ремней
3			X	

5	Катушки зажигания			X	
6	Состояние подушек ДВС		X		Просадка правой подушки
7	Состояние подушек КПП			X	
8	Состояние АКБ		X		Низкое напряжение, необходима зарядка; Установлен неоригинальный АКБ
12	Проверка генератора			X	
13	Проверка стартера			X	
14	ДВС/уровень/качество масла/подтекание		X		Запах жженого масла; Запах жженого масла
15	ДВС: Впускной коллектор			X	
16	Клапанная крышка - уровень/качество масла/подтекание		X		Запотевание прокладки клапанной крышки
17	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание	X			Антифриз не соответствует спецификации а/м
18	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Водяной насос			X	
19	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Термостат			X	
20	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Вакуумный усилитель			X	
21	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Главный тормозной цилиндр			X	Уровень тормозной жидкости в норме; Темный цвет тормозной жидкости
22	Насос ГУР/уровень/качество жидкости ГУР/подтекание/шумность: Насос ГУР	X			Течь бака ГУР; Течь шланга ГУР
23	Насос ГУР/уровень/качество жидкости ГУР/подтекание/шумность: Рулевая рейка	X			Люфт рулевой рейки; стук рулевой рейки
25	Ремень/цепь ГРМ/шумность/посторонние звуки: Коромысло, направляющие, клапана и распределительный вал	X			Шум цепи ГРМ
Комментарии, примечания					
Проверил:					
Максимов МВ.					
Клиент ознакомлен::					
<b>Проверки идентификационных номеров и маркировочных табличек</b>					
Комментарии, примечания					
Проверил:					
Максимов МВ.					
Клиент ознакомлен::					
<b>Проверка с использованием диагностического прибора (заполняется механиком- диагностом)</b>					
1	Работа АКПП / CVT (вариатор) / РКПП / DSG - считывание кодов с расшифровкой, тест- драйв обязателен на проблемных моделях	X			Рывки при смене режимов работы кпп
2	Работа ABS и ESP - считывание кодов с расшифровкой			X	
3	Работа SRS (AirBag) - считывание кодов с расшифровкой			X	
4	Работа ремней SRS, проверка года выпуска			X	
6	Работа системы климат-контроля - считывание кодов с расшифровкой			X	
7	Распечатка результатов диагностики с кодами ошибок с расшифровкой			X	Ошибки по муфтам регулировки фаз распредвалов.
8	Проверка наличия НПБ системы SRS, проверка года выпуска	X			следы ремонта рулевого колеса; Подушка в торпедо визуально на месте.
9	Работа ДВС и катализаторов ОГ - считывание кодов и подключение газоанализатора с расшифровкой (при необходимости): Выпускной коллектор			X	
10	Работа АКПП / CVT шумность/вибрация/посторонние : Валы и шестерни			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					
Максимов МВ.					
Клиент ознакомлен::					
<b>Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Передняя часть</b>					
1	Ступичные подшипники			X	
2	Колодки тормозные	X			Закисли в направляющих
3	Диски тормозные	X			Глубокие борозды на тормозной поверхности; Коррозия тормозных дисков
4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо- баллонов	X			Поврежден пыльник амортизатора правый
Комментарии, примечания					
Проверил:					
Максимов МВ.					
Клиент ознакомлен::					
<b>Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Задняя часть</b>					
1	Ступичные подшипники			X	

2	Колодки тормозные			X	
3	Диски тормозные/барабаны			X	
4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо- баллонов			X	
5	Проверка стояночного тормоза			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Максимов МВ.
Клиент ознакомлен::					
<b>Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Снаружи автомобиля</b>					
1	Радиатор кондиционера		X		Забиты соты радиатора; Забиты соты радиатора
2	Радиатор охлаждения ДВС/подтекание		X		Забит радиатор; Забит радиатор
4	Шины/колесные диски	X			Резина изношена свыше 80%; Резина изношена свыше 80%
Комментарии, примечания					
Проверил:					Максимов МВ.
Клиент ознакомлен::					
<b>Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Передняя часть</b>					
1	Рычаги подвески: шаровые опоры, сайлентблоки	X			Разрыв сайлентблоков нижний передний правый рычаг
2	Стабилизатор/Стойки/втулки			X	
3	Рулевые тяги/наконечники			X	
4	Рулевая рейка/рулевой редуктор/люфт/посторонние звуки/закусывание/подтекание	X			стук рулевой рейки; Люфт рулевой рейки
5	АКПП/CVT/DSG/МКПП/РКПП, посторонние звуки/подтекание	X			Течь поддона КПП
6	Тормозные шланги, трубки			X	Коррозия топливных трубок; Коррозия топливных трубок
7	Состояние пыльников днища кузова (пластик)		X		
8	Наличие защиты картера		X		Замята
9	Поддон ДВС/сальники коленвала/подтекание			X	
11	Карданные валы: люфт, состояние пыльников, сальников / подтекание: ШРУСы	X			Порван внутренний правый пыльник переднего ШРУС
Комментарии, примечания					
Проверил:					Максимов МВ.
Клиент ознакомлен::					
<b>Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Задняя часть</b>					
2	Рычаги подвески: сайлентблоки, шаровые опоры	X			Разрыв сайлентблоков нижний задний левый рычаг; Разрыв сайлентблоков нижний задний правый рычаг; Разрыв сайлентблоков верхний задний левый рычаг; Разрыв сайлентблоков верхний задний правый рычаг; Разрыв сайлентблоков нижний задний левый рычаг; Разрыв сайлентблоков нижний задний правый рычаг; Разрыв сайлентблоков верхний задний левый рычаг; Разрыв сайлентблоков верхний задний правый рычаг
3	Тормозные шланги, трубки			X	
4	Стабилизатор/Стойки/втулки			X	
5	Выхлопная система (глушитель)	X			Поврежден глушитель; Коррозия/сгнил глушитель/резонатор/труба; Поврежден глушитель; Коррозия/сгнил глушитель/резонатор/труба
Комментарии, примечания					
Проверил:					Максимов МВ.
Клиент ознакомлен::					
<b>Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Проверка последствий ДТП</b>					
2	Проверка лонжеронов передних	X			Следы ДТП, некачественный кузовной ремонт; Погнут правый лонжерон; Замята лонжерон правый; Следы ДТП, некачественный кузовной ремонт; Погнут правый лонжерон; Замята лонжерон правый
3	Проверка лонжеронов задних		X		Имеется коррозия на левом лонжероне; Имеется коррозия на правом лонжероне; Имеется коррозия на левом лонжероне; Имеется коррозия на правом лонжероне
4	Проверка порогов на предмет сварки, замены		X		Имеется коррозия на левом пороге; Имеется коррозия на правом пороге; Имеется коррозия на левом пороге; Имеется коррозия на правом пороге
5	Проверка передней панели кузова		X		Имеется коррозия на панели
6	Проверка задней панели кузова		X		Замята нижняя часть панели; Имеется коррозия на панели; Замята нижняя часть панели; Имеется коррозия на панели
Комментарии, примечания					
Проверил:					Максимов МВ.
Клиент ознакомлен::					

**Примечание: если какой-либо пункт оставлен пустым, он не проверялся.**

Срок действия акта:		
Специалист по оценке и		

Выкуп  
Науменко В.Г.  
Подпись:

Горин Д.С.  
Подпись:

Телефон:

Дата: