


## Акт осмотра автомобиля

г. Москва

22.04.2024

Марка	Mercedes-Benz	Модель	GLK-Класс
Год	01/01/2011	Пробег	156547 км
ВИН	WDC2049841F651731	Цвет	Черный
Двигатель	2143 см / Дизель	Коробка передач	автоматическая коробка
Тип кузова	Внедорожник 5 дв.	Привод	полный привод
ПТС	Оригинал	Кол-во регистраций	3
Кол-во ключей	2	Гарантия до	/Нет
Предварительная оценка		Второй комплект колес/шин	Нет

## Осмотр состояния ЛКП, мкр



## Повреждения экс- и интерьера

Элемент	Состояние ЛКП элемента	Повреждение
Дверь задняя левая	Окрашено, Ремонт	
Капот		Скол
Крыло заднее левое	Окрашено, Ремонт	
Крыло заднее правое	Частично окрашено	
Крышка или дверь багажника		Скол
Левая передняя стойка		Вмятина

## Комплектация

- 1 Круиз-контроль Круиз-контроль
- 2 Подушки безопасности 6
- 3 Регулировка руля В 2 направлениях
- 4 Регулировка сиденья переднего пассажира Механическая
- 5 Регулировка сиденья водителя Электропривод
- 6 Усилитель руля Гидроусилитель
- 7 Электростеклоподъемники Все
- 8 Розетка 12 V
- 9 Регулировка руля по высоте и вылету
- 10 Прикуриватель и пепельница
- 11 Поддон в багажнике
- 12 Обогрев зеркал
- 13 Бортовой компьютер
- 14 AUX
- 15 Центральный замок
- 16 Isofix/LATCH
- 17 ESP
- 18 Подушки безопасности боковые задние
- 19 Подушки безопасности боковые
- 20 Подушка безопасности пассажира
- 21 Подушка безопасности водителя
- 22 Парктроник
- 23 Система помощи при спуске
- 24 Система помощи при подъеме
- 25 Антипробуксовочная система
- 26 Антиблокировочная система (ABS)
- 27 Парктроник передний
- 28 Bluetooth
- 29 USB порт
- 30 Мультируль
- 31 Отделка кожей рычага КПП
- 32 Датчик света
- 33 Датчик дождя
- 34 Штатная сигнализация

Результаты диагностики

<p><b>Красный</b> - необходимо принять меры, <b>желтый</b> - рекомендуется принять меры, <b>зеленый</b> - внешне в порядке нет записей - не проверялось, или визуальная проверка невозможна</p>				
	Необходимо принять меры (К)	Рекомендуется принять меры (Ж)	Внешне в порядке (З)	Комментарий
<b>Внешний осмотр</b>				
1			X	
2			X	
3			X	
4			X	
5			X	
6			X	
7			X	
8			X	
10		X		Затертости; Сколы не более 3 мм без лучей; Затертости; Сколы не более 3 мм без лучей
11			X	
13			X	
14			X	
Комментарии, примечания				
Проверил:				Сотников К.В.
Клиент ознакомлен::				
<b>Внутренний осмотр</b>				
1			X	
2			X	
3			X	
4			X	
6			X	
11	X			Повреждена кнопка стеклоподъемника
12			X	
16			X	
17			X	
18			X	
19			X	
21			X	
22			X	
24			X	
26			X	
27			X	
30			X	
31			X	
32			X	
33			X	
34			X	
35			X	
36			X	
37			X	
38			X	
39			X	
40			X	
41			X	
42			X	
43			X	
Комментарии, примечания				
Проверил:				Сотников К.В.
Клиент ознакомлен::				
<b>Проверка под капотом</b>				
1		X		Загрязнен; Загрязнен

2	Состояние приводных ремней			X	
3	Состояние топливной системы/подтекание	X			Течь топливного фильтра; Течь топливного фильтра
6	Состояние подушек ДВС		X		Просадка левой подушки; Просадка правой подушки
7	Состояние подушек КПП		X		Просадка подушки КПП нижняя
8	Состояние АКБ			X	
11	Турбина/посторонние звуки/отсутствие подтеканий		X		Запотевание турбокомпрессора
12	Проверка генератора			X	
13	Проверка стартера			X	
14	ДВС/уровень/качество масла/подтекание		X		Запотевание клапанной крышки; Запотевание клапанной крышки
15	ДВС: Впускной коллектор			X	
16	Клапанная крышка - уровень/качество масла/подтекание		X		Запотевание прокладки клапанной крышки
17	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание	X			течь патрубков охлаждения
18	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Водяной насос			X	
19	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Термостат			X	
20	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Вакуумный усилитель			X	
21	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Главный тормозной цилиндр			X	
22	Насос ГУР/уровень/качество жидкости ГУР/подтекание/шумность: Насос ГУР			X	
23	Насос ГУР/уровень/качество жидкости ГУР/подтекание/шумность: Рулевая рейка			X	
25	Ремень/цепь ГРМ/шумность/посторонние звуки: Коромысло, направляющие, клапана и распределительный вал	X			Шум в районе цепи ГРМ; Стук клапанов/гидрокомпенсаторов
Комментарии, примечания					
Проверил: Сотников К.В.					
Клиент ознакомлен:					
<b>Проверки идентификационных номеров и маркировочных табличек</b>					
Комментарии, примечания					
Проверил: Сотников К.В.					
Клиент ознакомлен:					
<b>Проверка с использованием диагностического прибора (заполняется механиком- диагностом)</b>					
1	Работа АКПП / CVT (вариатор) / РКПП / DSG - считывание кодов с расшифровкой, тест- драйв обязателен на проблемных моделях			X	Имеются исторические ошибки; Имеются исторические ошибки
2	Работа ABS и ESP - считывание кодов с расшифровкой			X	Имеются исторические ошибки; Имеются исторические ошибки
4	Работа ремней SRS, проверка года выпуска			X	
6	Работа системы климат-контроля - считывание кодов с расшифровкой			X	Имеются исторические ошибки; Имеются исторические ошибки
9	Работа ДВС и катализаторов ОГ - считывание кодов и подключение газоанализатора с расшифровкой (при необходимости): Выпускной коллектор			X	
10	Работа АКПП / CVT шумность/вибрация/посторонние : Валы и шестерни			X	
Комментарии, примечания					
Проверил: Сотников К.В.					
Клиент ознакомлен:					
<b>Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Передняя часть</b>					
1	Стуличные подшипники			X	
2	Колодки тормозные			X	
3	Диски тормозные	X			Коррозия тормозных дисков
4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо- баллонов			X	
Комментарии, примечания					
Проверил: Сотников К.В.					
Клиент ознакомлен:					
<b>Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Задняя часть</b>					
1	Стуличные подшипники			X	
2	Колодки тормозные			X	
3	Диски тормозные/барабаны	X			Изношены барабаны 90%; Изношены барабаны 90%
4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо- баллонов			X	

5	Проверка стояночного тормоза	X			Заклинили тормозные колодки стояночного тормоза; Заклинили тормозные колодки стояночного тормоза
---	------------------------------	---	--	--	--

Комментарии, примечания

Проверил: Сотников К.В.

Клиент ознакомлен:

**Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Снаружи автомобиля**

1	Радиатор кондиционера		X		Забиты соты радиатора; Забиты соты радиатора
2	Радиатор охлаждения ДВС/подтекание		X		Забит радиатор; Забит радиатор
3	Радиатор охлаждения АКПП/подтекание			X	
4	Шины/колесные диски			X	Имеются притертости на дисках; Имеются притертости на дисках

Комментарии, примечания

Проверил: Сотников К.В.

Клиент ознакомлен:

**Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Передняя часть**

1	Рычаги подвески: шаровые опоры, сайлентблоки		X		Растрескивание пыльников шаровых опор справа
2	Стабилизатор/Стойки/втулки			X	
3	Рулевые тяги/наконечники			X	
4	Рулевая рейка/рулевой редуктор/люфт/посторонние звуки/закусывание/подтекание		X		Запотевание рулевой рейки
5	АКПП/СВП/DSG/МКПП/РКПП, посторонние звуки/подтекание		X		Запотевание поддона КПП
8	Тормозные шланги, трубки			X	
9	Состояние переднего редуктора/люфт/посторонние звуки/подтекание			X	
11	Состояние пыльников днища кузова (пластик)			X	
12	Наличие защиты картера			X	
13	Поддон ДВС/сальники коленвала/подтекание	X			Течь заднего сальника коленвала; Течь поддона ДВС; Течь заднего сальника коленвала; Течь поддона ДВС
14	Карданные валы: люфт, состояние пыльников, сальников / подтекание: Крестовины и передний карданный вал	X			Люфт передней крестовины
15	Карданные валы: люфт, состояние пыльников, сальников / подтекание: ШРУСы	X			Люфт переднего левого ШРУС

Комментарии, примечания

Проверил: Сотников К.В.

Клиент ознакомлен:

**Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Задняя часть**

2	Рычаги подвески: сайлентблоки, шаровые опоры		X		Растрескивание сайлентблоков подрамника; Растрескивание сайлентблоков подрамника
4	Состояние заднего редуктора/люфт/посторонние звуки/подтекание			X	
5	Тормозные шланги, трубки			X	
6	Стабилизатор/Стойки/втулки			X	
7	Выхлопная система (глушитель)		X		Имеется коррозия на глушителе; Имеется коррозия на глушителе
8	Карданный валы: люфт, состояние пыльников, сальников/подтекание: Задний карданный вал и крестовины			X	
9	Приводные валы: люфт, состояние пыльников, сальников / подтекание: ШРУСы			X	

Комментарии, примечания

Проверил: Сотников К.В.

Клиент ознакомлен:

**Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Проверка последствий ДТП**

2	Проверка лонжеронов передних			X	
3	Проверка лонжеронов задних			X	
4	Проверка порогов на предмет сварки, замены			X	
5	Проверка передней панели кузова			X	
6	Проверка задней панели кузова			X	

Комментарии, примечания

Проверил: Сотников К.В.

Клиент ознакомлен:

**Примечание: если какой-либо пункт оставлен пустым, он не проверялся.**

Срок действия акта:				
Специалист по оценке и выкупу Шарафутдинов Л.И. Подпись:		Фирсова М.В. Подпись:	Телефон:	Дата: