


Акт осмотра автомобиля

г. Санкт-Петербург

30.08.2024

Марка	Hyundai	Модель	i30
Год	01/01/2010	Пробег	175398 км
ВИН	TMADB51DABJ127654	Цвет	Синий
Двигатель	1591 см / Бензин	Коробка передач	механическая коробка
Тип кузова	Хэтчбек 5 дв.	Привод	передний привод
ПТС	Оригинал	Кол-во регистраций	3
Кол-во ключей	2	Гарантия до	12.11.2015/Нет
Предварительная оценка		Второй комплект колес/шин	Нет

Осмотр состояния ЛКП, мкр



Повреждения экс- и интерьера

Элемент	Состояние ЛКП элемента	Повреждение
---------	------------------------	-------------

Комплектация

- 1 Подушки безопасности 2
- 2 Регулировка руля В 2 направлениях
- 3 Регулировка сиденья переднего пассажира Механическая
- 4 Регулировка сиденья водителя Механическая
- 5 Обогрев сидений Передние
- 6 Динамики 4
- 7 Система кондиционирования воздуха Климат (1 зона)
- 8 Усилитель руля Гидроусилитель
- 9 Электростеклоподъемники Все
- 10 Тонированные стекла
- 11 АУХ
- 12 Светодиодные фары
- 13 Центральный замок
- 14 Иммоилайзер
- 15 Замок руля
- 16 Замок капота
- 17 Подушка безопасности пассажира
- 18 Подушка безопасности водителя
- 19 Антиблокировочная система (ABS)
- 20 Парктроник передний
- 21 USB порт
- 22 Подогрев передних сидений
- 23 Передний центральный подлокотник
- 24 Мультируль
- 25 Электроподъемники передние
- 26 Электроподъемники задние
- 27 Темный салон
- 28 Отделка кожей рычага КПП
- 29 Отделка кожей рулевого колеса
- 30 Защита картера двигателя

Результаты диагностики

Красный - необходимо принять меры, желтый - рекомендуется принять меры, зеленый - внешне в порядке нет записей - не проверялось, или визуальная проверка невозможна					
		Необходимо принять меры (К)	Рекомендуется принять меры (Ж)	Внешне в порядке (З)	Комментарий
Внешний осмотр					
1	Фары: габариты, ближний, дальний свет		X		Не горят лампы; Установлен нештатный ксенон; Не горят лампы; Установлен нештатный ксенон
2	Указатели поворота, аварийная сигнализация			X	
3	Передние ПТФ			X	Установлены не оригинальные ПТФ; Установлены не оригинальные ПТФ
5	Подсветка номера		X		Не горят лампы; Не горят лампы
6	Задние фонари: габариты, стоп-сигнал			X	
7	Фонари заднего хода			X	
10	Ветровое стекло - состояние		X		Затертости; Сколы не более 3 мм без лучей; Затертости; Сколы не более 3 мм без лучей
11	Стеклоочиститель передний			X	
13	Стеклоочиститель задний	X			Заклинил мотор стеклоочистителя; Заклинил мотор стеклоочистителя
14	Работа наружных замков			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Максимов МВ.
Клиент ознакомлен::					
Внутренний осмотр					
1	Звуковой сигнал			X	
2	Подогрев сидений: Водительское сиденье			X	
3	Проверка работы ЦЗ			X	
4	Подогрев сидений: Пассажирское сиденье			X	
5	Внутреннее освещение		X		Не работают кнопки включения.
11	Проверка стеклоподъемников			X	
12	Проверка наружных зеркал			X	
16	Состояние напольных ковров		X		Загрязненность сильная; Загрязненность сильная
17	Состояние панели приборов			X	
18	Состояние обивки потолка		X		Загрязненность сильная; Загрязненность сильная
19	Работа системы вентиляции/кондиционирования/отопителя			X	Недостаточно холодит
20	Проверка работы сцепления			X	
21	Проверка стояночного тормоза			X	
22	Аудиосистема (мультируль)	X			Не работает звук аудиосистемы; Не работает звук аудиосистемы
24	Обогрев заднего стекла			X	
26	Работа ЦЗ лючка топливного бака			X	
27	Состояние обивки багажного отделения			X	Потертость, замятость; Потертость, замятость
28	Запасное колесо, домкрат, штатный инструмент			X	
30	Состояние обивки сидений: Водительское сиденье		X		Растрескивание; Растрескивание
31	Состояние обивки сидений: Пассажирское сиденье			X	
32	Состояние обивки сидений: Заднее левое сиденье			X	
33	Состояние обивки сидений: Заднее правое сиденье			X	
34	Состояние обивки дверей: Водительская дверь			X	
35	Состояние обивки дверей: Пассажирская дверь			X	
	Состояние обивки дверей: Задняя левая				

36	дверь			X	
37	Состояние обивки дверей: Задняя правая дверь			X	
38	Состояние обивки дверей: Крышка/дверь багажника			X	
39	Состояние накладок педалей			X	Затерты накладки; Затерты накладки
40	Состояние рулевого колеса			X	Установлено неоригинальное рулевое колесо; Установлено неоригинальное рулевое колесо
41	Запуск двигателя: Маховик (Маховик шумность/вибрация/посторонние звуки: Маховик)			X	
42	Запуск двигателя: Инерционный привод стартера (Бендикс)			X	
43	Маховик шумность/вибрация/посторонние звуки: Венец маховика			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Максимов МВ.
Клиент ознакомлен::					
Проверка под капотом					
2	Состояние приводных ремней		X		Кристаллизация в ручейках ремня; Кристаллизация в ручейках ремня
3	Состояние топливной системы/подтекание			X	
5	Катушки зажигания			X	
6	Состояние подушек ДВС			X	
7	Состояние подушек КПП			X	
8	Состояние АКБ		X		Низкое напряжение, необходима зарядка; Низкое напряжение, необходима зарядка
12	Проверка генератора			X	
13	Проверка стартера			X	
14	ДВС/уровень/качество масла/подтекание	X			Течь передней крышки ДВС; Течь передней крышки ДВС
15	ДВС: Впускной коллектор			X	
16	Клапанная крышка - уровень/качество масла/подтекание		X		Запотевание прокладки клапанной крышки
17	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание			X	
18	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Водяной насос			X	
19	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Термостат			X	
20	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Вакуумный усилитель			X	
21	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Главный тормозной цилиндр			X	Уровень тормозной жидкости в норме; Темный цвет тормозной жидкости
25	Ремень/цепь ГРМ/шумность/посторонние звуки: Коромысло, направляющие, клапана и распределительный вал	X			Стук клапанов/гидрокомпенсаторов; Течь крышки ГРМ
Комментарии, примечания					
Проверил:					Максимов МВ.
Клиент ознакомлен::					
Проверки идентификационных номеров и маркировочных табличек					
Комментарии, примечания					
Проверил:					Максимов МВ.
Клиент ознакомлен::					
Проверка с использованием диагностического прибора (заполняется механиком- диагностом)					
1	Работа ABS и ESP - считывание кодов с расшифровкой			X	
2	Работа SRS (AirBag) - считывание кодов с расшифровкой			X	
3	Работа ремней SRS, проверка года выпуска			X	
4	Количество сохранённых ключей	X			Не

5	Работа системы климат-контроля - считывание кодов с расшифровкой			X	
6	Распечатка результатов диагностики с кодами ошибок с расшифровкой			X	
7	Проверка наличия НПБ системы SRS, проверка года выпуска			X	
8	Работа ДВС и катализаторов ОГ - считывание кодов и подключение газоанализатора с расшифровкой (при необходимости): Выпускной коллектор			X	
9	Работа АКПП / CVT шумность/вибрация/посторонние : Валы и шестерни			X	

Комментарии, примечания

Проверил:	Максимов МВ.
Клиент ознакомлен::	

Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Передняя часть

1	Ступичные подшипники			X	
2	Колодки тормозные			X	Остаток тормозной накладки 7мм - 4 мм
3	Диски тормозные		X		Износ дисков менее 50%
4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо- баллонов			X	

Комментарии, примечания

Проверил:	Максимов МВ.
Клиент ознакомлен::	

Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Задняя часть

1	Ступичные подшипники			X	
2	Колодки тормозные			X	Остаток тормозной накладки 7мм - 4 мм
3	Диски тормозные/барабаны		X		
4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо- баллонов			X	
5	Проверка стояночного тормоза			X	

Комментарии, примечания

Проверил:	Максимов МВ.
Клиент ознакомлен::	

Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Снаружи автомобиля

1	Радиатор кондиционера	X			Сняли соты радиатора; Сняли соты радиатора
2	Радиатор охлаждения ДВС/подтекание		X		Забит радиатор; Забит радиатор
3	Шины/колесные диски			X	

Комментарии, примечания

Проверил:	Максимов МВ.
Клиент ознакомлен::	

Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Передняя часть

1	Рычаги подвески: шаровые опоры, сайлентблоки			X	
2	Стабилизатор/Стойки/втулки			X	
3	Рулевые тяги/наконечники			X	
4	Рулевая рейка/рулевой редуктор/люфт/посторонние звуки/закусывание/подтекание			X	
5	АКПП/CVT/DSG/МКПП/РКПП, посторонние звуки/подтекание			X	
6	Тормозные шланги, трубки			X	
7	Состояние пыльников днища кузова (пластик)			X	
8	Наличие защиты картера			X	
9	Поддон ДВС/сальники коленвала/подтекание		X		Запотевание поддона ДВС; Запотевание поддона ДВС
11	Карданные валы: люфт, состояние пыльников, сальников / подтекание: ЦРУСы			X	

Комментарии, примечания

Проверил:	Максимов МВ.
Клиент ознакомлен::	

	Проверил:				Максимов МВ.
	Клиент ознакомлен::				
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Задняя часть					
2	Рычаги подвески: сайлентблоки, шаровые опоры			X	
3	Тормозные шланги, трубки			X	Коррозия топливных трубок; Коррозия топливных трубок
4	Стабилизатор/Стойки/втулки			X	
5	Выхлопная система (глушитель)			X	
Комментарии, примечания					
	Проверил:				Максимов МВ.
	Клиент ознакомлен::				
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Проверка последствий ДТП					
2	Проверка лонжеронов передних			X	
3	Проверка лонжеронов задних			X	
4	Проверка порогов на предмет сварки, замены		X		Имеется коррозия на левом пороге; Имеется коррозия на правом пороге; Имеется коррозия на левом пороге; Имеется коррозия на правом пороге
5	Проверка передней панели кузова		X		Заменена передняя панель. Поврежден кронштейн усилителя бампера
6	Проверка задней панели кузова			X	
Комментарии, примечания					
	Проверил:				Максимов МВ.
	Клиент ознакомлен::				

Примечание: если какой-либо пункт оставлен пустым, он не проверялся.

Срок действия акта:					
Специалист по оценке и выкупу Самко И.В. Подпись:		Балуев А.С. Подпись:		Телефон:	Дата: