


Акт осмотра автомобиля

г. Санкт-Петербург

27.06.2024

Марка	Volkswagen	Модель	Sharan
Год	01/01/2011	Пробег	176530 км
ВИН	WVWZZZ7NZBV022257	Цвет	Черный
Двигатель	1390 см / Бензин	Коробка передач	механическая коробка
Тип кузова	Минивэн	Привод	передний привод
ПТС	Оригинал	Кол-во регистраций	2
Кол-во ключей	2	Гарантия до	22.12.2016/Нет
Предварительная оценка	1400000	Второй комплект колес/шин	Нет

Осмотр состояния ЛКП, мкр



Повреждения экс- и интерьера

Элемент	Состояние ЛКП элемента	Повреждение
---------	------------------------	-------------

Комплектация

- 1 Круиз-контроль Круиз-контроль
- 2 Подушки безопасности 6
- 3 Регулировка руля В 2 направлениях
- 4 Регулировка сиденья переднего пассажира Механическая
- 5 Регулировка сиденья водителя Механическая
- 6 Обогрев сидений Передние
- 7 Проигрыватель аудио Аудиоподготовка
- 8 Динамики 4
- 9 Система кондиционирования воздуха Климат (2 зоны)
- 10 Усилитель руля Гидроусилитель
- 11 Электростеклоподъемники Все
- 12 Электронная система парковки Перед + зад
- 13 Обогрев зеркал
- 14 Бортовой компьютер
- 15 AUX
- 16 Галогеновые фары
- 17 Автоматический корректор фар
- 18 Центральный замок
- 19 Isofix/LATCH
- 20 ESP
- 21 Подушки безопасности боковые задние
- 22 Подушки безопасности боковые
- 23 Подушка безопасности пассажира
- 24 Парктроник
- 25 Система контроля давления в шинах
- 26 Антипробуксовочная система
- 27 Антиблокировочная система (ABS)
- 28 Парктроник передний
- 29 Парктроник задний
- 30 Bluetooth
- 31 USB порт
- 32 Фаркоп
- 33 Мультируль
- 34 ЭРА-ГЛОНАСС
- 35 Отделка кожей рычага КПП
- 36 Отделка кожей рулевого колеса
- 37 Датчик света
- 38 Датчик дождя

Результаты диагностики

Красный - необходимо принять меры, **желтый** - рекомендуется принять меры, **зеленый** - внешне в порядке
нет записей - не проверялось, или визуальная проверка невозможна

	Необходимо принять меры (К)	Рекомендуется принять меры (Ж)	Внешне в порядке (З)	Комментарий
Внешний осмотр				
1			X	Фары: габариты, ближний, дальний свет
2			X	Указатели поворота, аварийная сигнализация
3			X	Передние ПТФ
4			X	Парктроник передний
5			X	Подсветка номера
6			X	Задние фонари: габариты, стоп-сигнал
7			X	Фонари заднего хода
8			X	Парктроник задний
10			X	Ветровое стекло - состояние
11			X	Стеклоочиститель передний
13			X	Стеклоочиститель задний
14			X	Работа наружных замков
Комментарии, примечания				
Проверил:				Максимов МВ.
Клиент ознакомлен::				
Внутренний осмотр				
1			X	Звуковой сигнал
2			X	Подогрев сидений: Водительское сиденье
3			X	Проверка работы ЦЗ
4			X	Подогрев сидений: Пассажи́рское сиденье
5			X	Внутреннее освещение
9			X	Работа привода рег. рулевой колонки
11			X	Проверка стеклоподъемников
12			X	Проверка наружных зеркал
13			X	Электрорегулировка сидений
15			X	Боковые поясничные подпоры/ массаж
16			X	Состояние напольных ковров
17			X	Состояние панели приборов
18			X	Состояние обивки потолка
19			X	Работа системы вентиляции/кондиционирования/отопителя
20			X	Проверка работы сцепления
21			X	Проверка стояночного тормоза
22			X	Аудиосистема (мультируль)
24			X	Обогрев заднего стекла
27			X	Состояние обивки багажного отделения
28			X	Запасное колесо, домкрат, штатный инструмент
30			X	Состояние обивки сидений: Водительское сиденье
31			X	Состояние обивки сидений: Пассажи́рское сиденье
32			X	Состояние обивки сидений: Заднее левое сиденье
33			X	Состояние обивки сидений: Заднее правое сиденье
34			X	Состояние обивки дверей: Водительская дверь
35			X	Состояние обивки дверей: Пассажи́рская дверь
36			X	Состояние обивки дверей: Задняя левая дверь
37			X	Состояние обивки дверей: Задняя правая дверь
38			X	Состояние обивки дверей: Крышка/дверь багажника
39			X	Состояние накладок педалей
40			X	Состояние рулевого колеса
42			X	Запуск двигателя: Инерционный привод стартера (Бендикс)
Комментарии, примечания				
Проверил:				Максимов МВ.
Клиент ознакомлен::				
Проверка под капотом				
1			X	Интеркуллер
2			X	Состояние приводных ремней

3	Состояние топливной системы/подтекание			X	
6	Состояние подушек ДВС			X	
7	Состояние подушек КПП		X		Растрескивание подушки КПП нижняя
8	Состояние АКБ			X	
11	Турбина/посторонние звуки/отсутствие подтеканий	X			Патрубки в масле
12	Проверка генератора			X	
13	Проверка стартера			X	
14	ДВС/уровень/качество масла/подтекание	X			Течь прокладки клапанной крышки; Следы масла на впускном коллекторе
15	ДВС: Впускной коллектор			X	
16	Клапанная крышка - уровень/качество масла/подтекание	X			Течь прокладки клапанной крышки
17	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание			X	
18	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Водяной насос			X	
19	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Термостат			X	
20	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Вакуумный усилитель			X	
21	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Главный тормозной цилиндр			X	
22	Насос ГУР/уровень/качество жидкости ГУР/подтекание/шумность: Насос ГУР			X	
25	Ремень/цепь ГРМ/шумность/посторонние звуки: Коромысло, направляющие, клапана и распределительный вал			X	
Комментарии, примечания					
Проверил: Максимов МВ.					
Клиент ознакомлен:					
Проверки идентификационных номеров и маркировочных табличек					
Комментарии, примечания					
Проверил: Максимов МВ.					
Клиент ознакомлен:					
Проверка с использованием диагностического прибора (заполняется механиком- диагностом)					
1	Работа ABS и ESP - считывание кодов с расшифровкой			X	Имеются исторические ошибки
2	Работа SRS (AirBag) - считывание кодов с расшифровкой			X	
3	Работа ремней SRS, проверка года выпуска			X	
4	Количество сохранённых ключей			X	
5	Работа системы климат-контроля - считывание кодов с расшифровкой			X	
6	Распечатка результатов диагностики с кодами ошибок с расшифровкой		X		Ошибки по многочисленным блокам
7	Проверка наличия НПБ системы SRS, проверка года выпуска			X	
8	Работа ДВС и катализаторов ОГ - считывание кодов и подключение газоанализатора с расшифровкой (при необходимости): Выпускной коллектор			X	
9	Работа АКПП / CVT шумность/вибрация/посторонние : Валы и шестерни			X	
Комментарии, примечания					
Проверил: Максимов МВ.					
Клиент ознакомлен:					
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Передняя часть					
1	Ступичные подшипники			X	
2	Колодки тормозные			X	
3	Диски тормозные		X		Износ дисков менее 50%
4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо- баллонов			X	
Комментарии, примечания					
Проверил: Максимов МВ.					
Клиент ознакомлен:					
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Задняя часть					
1	Ступичные подшипники			X	
2	Колодки тормозные		X		Остаток тормозной накладки 4мм или менее
3	Диски тормозные/барабаны		X		

4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо- баллонов	X			Поврежден пыльник амортизатора правый; Поврежден пыльник амортизатора правый; Поврежден пыльник амортизатора правый; Поврежден пыльник амортизатора правый
5	Проверка стояночного тормоза			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Максимов МВ.
Клиент ознакомлен::					
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Снаружи автомобиля					
1	Радиатор кондиционера		X		Забиты соты радиатора; Забиты соты радиатора
2	Радиатор охлаждения ДВС/подтекание			X	
3	Шины/колесные диски			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Максимов МВ.
Клиент ознакомлен::					
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целикомПередняя часть					
1	Рычаги подвески: шаровые опоры, сайлентблоки			X	
2	Стабилизатор/Стойки/втулки			X	
3	Рулевые тяги/наконечники			X	
4	Рулевая рейка/рулевой редуктор/люфт/посторонние звуки/закусывание/подтекание			X	
5	АКПП/СВП/DSG/МКПП/РКПП, посторонние звуки/подтекание			X	
6	Тормозные шланги, трубки			X	
7	Состояние пыльников днища кузова (пластик)			X	
9	Поддон ДВС/сальники коленвала/подтекание		X		Запотевание поддона ДВС; Запотевание поддона ДВС
11	Карданные валы: люфт, состояние пыльников, сальников / подтекание: ШРУСы			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Максимов МВ.
Клиент ознакомлен::					
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целикомЗадняя часть					
2	Рычаги подвески: сайлентблоки, шаровые опоры		X		Растрескивание сайлентблоков нижних задних рычагов; Растрескивание сайлентблоков нижних задних рычагов
3	Тормозные шланги, трубки			X	
4	Стабилизатор/Стойки/втулки			X	
5	Выхлопная система (глушитель)	X			Сечет гофра; Сечет гофра
Комментарии, примечания					
Проверил:					Максимов МВ.
Клиент ознакомлен::					
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целикомПроверка последствий ДТП					
2	Проверка лонжеронов передних			X	
3	Проверка лонжеронов задних			X	
4	Проверка порогов на предмет сварки, замены			X	
5	Проверка передней панели кузова			X	
6	Проверка задней панели кузова			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Максимов МВ.
Клиент ознакомлен::					

Примечание: если какой-либо пункт оставлен пустым, он не проверялся.

Срок действия акта:				
Специалист по оценке и выкупу				
Бекарюков Д.А.	Леоненко Н.Г.	Подпись:	Телефон:	Дата:
Подпись:				