


Акт осмотра автомобиля

Московская обл., г. Мытищи

12.06.2024

| | | | |
|------------------------|-------------------|---------------------------|----------------------|
| Марка | Volkswagen | Модель | Polo |
| Год | 01/01/2012 | Пробег | 133025 км |
| ВИН | XW8ZZZ61ZCG051656 | Цвет | Черный |
| Двигатель | 1598 см / Бензин | Коробка передач | механическая коробка |
| Тип кузова | Седан | Привод | передний привод |
| ПТС | Оригинал | Кол-во регистраций | 1 |
| Кол-во ключей | 2 | Гарантия до | /Нет |
| Предварительная оценка | | Второй комплект колес/шин | Нет |

Осмотр состояния ЛКП, мкр



Повреждения экс- и интерьера

| Элемент | Состояние ЛКП элемента | Повреждение |
|---------|------------------------|-------------|
|---------|------------------------|-------------|

Комплектация

- 1 Подушки безопасности 2
- 2 Регулировка руля В 2 направлениях
- 3 Регулировка сиденья переднего пассажира Механическая
- 4 Регулировка сиденья водителя Механическая
- 5 Обогрев сидений Передние
- 6 Проигрыватель аудио Аудиоподготовка
- 7 Динамики 6
- 8 Система кондиционирования воздуха Кондиционер
- 9 Усилитель руля Гидроусилитель
- 10 Электростеклоподъемники Передние
- 11 Штатная аудиоподготовка
- 12 Центральный замок
- 13 ESP
- 14 Подушка безопасности водителя
- 15 Антиблокировочная система (ABS)
- 16 Подогрев передних сидений
- 17 Темный салон
- 18 Защита картера двигателя
- 19 Штатная сигнализация

Результаты диагностики

Красный - необходимо принять меры, **желтый** - рекомендуется принять меры, **зеленый** - внешне в порядке
нет записей - не проверялось, или визуальная проверка невозможна

| | Необходимо принять меры (К) | Рекомендуется принять меры (Ж) | Внешне в порядке (З) | Комментарий |
|-----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|---|
| Внешний осмотр | | | | |
| 1 | | | X | Фары: габариты, ближний, дальний свет |
| 2 | | | X | Указатели поворота, аварийная сигнализация |
| 5 | | | X | Подсветка номера |
| 6 | | | X | Задние фонари: габариты, стоп-сигнал |
| 7 | | | X | Фонари заднего хода |
| 10 | | | X | Ветровое стекло - состояние |
| 11 | | | X | Стеклоочиститель передний |
| 14 | | | X | Работа наружных замков |
| Комментарии, примечания | | | | |
| Проверил: | | | | Севилян Н.С. |
| Клиент ознакомлен: | | | | |
| Внутренний осмотр | | | | |
| 1 | | | X | Подогрев сидений: Водительское сиденье |
| 2 | | | X | Звуковой сигнал |
| 3 | | | X | Подогрев сидений: Пассажи́рское сиденье |
| 4 | | | X | Проверка работы ЦЗ |
| 6 | | | X | Внутреннее освещение |
| 11 | | | X | Проверка стеклоподъемников |
| 12 | | | X | Проверка наружных зеркал |
| 16 | | | X | Состояние напольных ковров |
| 17 | | | X | Состояние панели приборов |
| 18 | | | X | Состояние обивки потолка |
| 19 | | | X | Работа системы вентиляции/кондиционирования/отопителя |
| 20 | | | X | Проверка работы сцепления |
| 21 | | | X | Проверка стояночного тормоза |
| 22 | | | X | Аудиосистема (мультируль) |
| 24 | | | X | Обогрев заднего стекла |
| 26 | | | X | Работа ЦЗ лючка топливного бака |
| 27 | | | X | Состояние обивки багажного отделения |
| 28 | | | X | Запасное колесо, домкрат, штатный инструмент |
| 30 | | | X | Состояние обивки сидений: Водительское сиденье |
| 31 | | | X | Состояние обивки сидений: Пассажи́рское сиденье |
| 32 | | | X | Состояние обивки сидений: Заднее левое сиденье |
| 33 | | | X | Состояние обивки сидений: Заднее правое сиденье |
| 34 | | | X | Состояние обивки дверей: Водительская дверь |
| 35 | | | X | Состояние обивки дверей: Пассажи́рская дверь |
| 36 | | | X | Состояние обивки дверей: Задняя левая дверь |
| 37 | | | X | Состояние обивки дверей: Задняя правая дверь |
| 38 | | | X | Состояние обивки дверей: Крышка/дверь багажника |
| 39 | | | X | Состояние накладок педалей |
| 40 | | | X | Состояние рулевого колеса |
| 41 | | | X | Запуск двигателя: Маховик (Маховик шумность/вибрация/посторонние звуки: Маховик) |
| 42 | | | X | Запуск двигателя: Инерционный привод стартера (Бендикс) |
| 43 | | | X | Маховик шумность/вибрация/посторонние звуки: Венец маховика |
| Комментарии, примечания | | | | |
| Проверил: | | | | Севилян Н.С. |
| Клиент ознакомлен: | | | | |
| Проверка под капотом | | | | |
| 2 | | | X | Состояние приводных ремней |
| 3 | | | X | Состояние топливной системы/подтекание |
| 4 | | | X | Свечи зажигания |
| 5 | | | X | Катушки зажигания |

| | | | | | |
|----|--|---|--|---|--|
| 6 | Состояние подушек ДВС | | | X | |
| 7 | Состояние подушек КПП | | | X | |
| 8 | Состояние АКБ | | | X | |
| 12 | Проверка генератора | | | X | |
| 13 | Проверка стартера | | | X | |
| 14 | ДВС/уровень/качество масла/подтекание | | | X | |
| 15 | ДВС: Впускной коллектор | | | X | |
| 16 | Клапанная крышка - уровень/качество масла/подтекание | | | X | |
| 17 | Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание | | | X | |
| 18 | Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Водяной насос | X | | | Течь помпы |
| 19 | Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Термостат | | | X | |
| 20 | Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Вакуумный усилитель | | | X | |
| 21 | Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Главный тормозной цилиндр | | | X | |
| 22 | Насос ГУР/уровень/качество жидкости ГУР/подтекание/шумность: Насос ГУР | | | X | |
| 23 | Насос ГУР/уровень/качество жидкости ГУР/подтекание/шумность: Рулевая рейка | | | X | |
| 24 | Насос ГУР/уровень/качество жидкости ГУР/подтекание/шумность: Червячный механизм (рулевой редуктор) | | | X | |
| 25 | Ремень/цепь ГРМ/шумность/посторонние звуки: Коромысло, направляющие, клапана и распределительный вал | X | | | Стук клапанов/гидрокомпенсаторов; Течь крышки ГРМ; Течь сальника распредвала; Течь переднего сальника коленчатого вала |

Комментарии, примечания

| | |
|--------------------|--------------|
| Проверил: | Севилян Н.С. |
| Клиент ознакомлен: | |

Проверки идентификационных номеров и маркировочных табличек

Комментарии, примечания

| | |
|--------------------|--------------|
| Проверил: | Севилян Н.С. |
| Клиент ознакомлен: | |

Проверка с использованием диагностического прибора (заполняется механиком- диагностом)

| | | | | | |
|---|--|--|--|---|--|
| 1 | Работа ABS и ESP - считывание кодов с расшифровкой | | | X | |
| 2 | Работа SRS (AirBag) - считывание кодов с расшифровкой | | | X | |
| 3 | Работа ремней SRS, проверка года выпуска | | | X | |
| 4 | Количество сохранённых ключей | | | X | |
| 5 | Работа системы климат-контроля - считывание кодов с расшифровкой | | | X | |
| 6 | Распечатка результатов диагностики с кодами ошибок с расшифровкой | | | X | |
| 8 | Работа ДВС и катализаторов ОГ - считывание кодов и подключение газоанализатора с расшифровкой (при необходимости): Выпускной коллектор | | | X | |
| 9 | Работа АКПП / CVT шумность/вибрация/посторонние : Валы и шестерни | | | X | |

Комментарии, примечания

| | |
|--------------------|--------------|
| Проверил: | Севилян Н.С. |
| Клиент ознакомлен: | |

Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Передняя часть

| | | | | | |
|---|--|---|--|---|--|
| 1 | Ступичные подшипники | | | X | |
| 2 | Колодки тормозные | | | X | |
| 3 | Диски тормозные | | | X | |
| 4 | Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо- баллонов | X | | | Поврежден пыльник амортизатора правый; Поврежден пыльник амортизатора правый |

Комментарии, примечания

| | |
|--------------------|--------------|
| Проверил: | Севилян Н.С. |
| Клиент ознакомлен: | |

Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Задняя часть

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|--|--|---|--|
| 1 | Ступичные подшипники | | | X | |
| 2 | Колодки тормозные | | | X | |
| 3 | Диски тормозные/барабаны | | | X | |
| 4 | Амортизаторы, отбойники, пружины, | | | | Поврежден пыльник амортизатора правый; Поврежден пыльник |

| | | | | | |
|--|--|---|---|---|---|
| 4 | работоспособность пневмо- баллонов | X | | | амортизатора правый; Поврежден пыльник амортизатора правый; Поврежден пыльник амортизатора правый |
| 5 | Проверка стояночного тормоза | | | X | |
| Комментарии, примечания | | | | | |
| Проверил: | | | | | Севилян Н.С. |
| Клиент ознакомлен:: | | | | | |
| Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Снаружи автомобиля | | | | | |
| 2 | Радиатор охлаждения ДВС/подтекание | | | X | |
| 3 | Шины/колесные диски | | | X | |
| Комментарии, примечания | | | | | |
| Проверил: | | | | | Севилян Н.С. |
| Клиент ознакомлен:: | | | | | |
| Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Передняя часть | | | | | |
| 1 | Рычаги подвески: шаровые опоры, сайлентблоки | | | X | |
| 2 | Стабилизатор/Стойки/втулки | | | X | |
| 3 | Рулевые тяги/наконечники | | | X | |
| 4 | Рулевая рейка/рулевой редуктор/люфт/посторонние звуки/закусывание/подтекание | | X | | Запотевание рулевой рейки |
| 5 | АКПП/СVT/DSG/МКПП/РКПП, посторонние звуки/подтекание | | | X | |
| 6 | Тормозные шланги, трубки | | | X | |
| 7 | Состояние пыльников днища кузова (пластик) | | | X | |
| 8 | Наличие защиты картера | | | X | |
| 9 | Поддон ДВС/сальники коленвала/подтекание | | X | | ошибка по детонации ДВС |
| 11 | Карданные валы: люфт, состояние пыльников, сальников / подтекание: ШРУСы | | | X | |
| Комментарии, примечания | | | | | |
| Проверил: | | | | | Севилян Н.С. |
| Клиент ознакомлен:: | | | | | |
| Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Задняя часть | | | | | |
| 1 | Задняя балка (не подрамник) | | | X | |
| 3 | Тормозные шланги, трубки | | | X | |
| 5 | Выхлопная система (глушитель) | X | | | Прогорел глушитель; Прогорел глушитель |
| Комментарии, примечания | | | | | |
| Проверил: | | | | | Севилян Н.С. |
| Клиент ознакомлен:: | | | | | |
| Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Проверка последствий ДТП | | | | | |
| 2 | Проверка лонжеронов передних | | | X | |
| 3 | Проверка лонжеронов задних | | | X | |
| 4 | Проверка порогов на предмет сварки, замены | | | X | |
| 5 | Проверка передней панели кузова | | | X | |
| 6 | Проверка задней панели кузова | | | X | |
| Комментарии, примечания | | | | | |
| Проверил: | | | | | Севилян Н.С. |
| Клиент ознакомлен:: | | | | | |

Примечание: если какой-либо пункт оставлен пустым, он не проверялся.

| | | | | |
|---|--|----------------------------|--|----------|
| Срок действия акта: | | | | |
| Специалист по оценке и выкупу Лешкашели Е.Д. Подпись: | | Варламова Т.Н. Подпись: | | Телефон: |
| | | | | Дата: |