


Акт осмотра автомобиля

г. Санкт-Петербург

27.08.2024

| | | | |
|------------------------|-------------------|---------------------------|------------------------|
| Марка | Toyota | Модель | Camry |
| Год | 01/01/2012 | Пробег | 274195 км |
| ВИН | XM7BK4FKX0S001446 | Цвет | Черный |
| Двигатель | 3456 см / Бензин | Коробка передач | автоматическая коробка |
| Тип кузова | Седан | Привод | передний привод |
| ПТС | Дубль | Кол-во регистраций | 4 |
| Кол-во ключей | 1 | Гарантия до | 18.01.2024/Нет |
| Предварительная оценка | 1500000 | Второй комплект колес/шин | Нет |

Осмотр состояния ЛКП, мкр



Повреждения экс- и интерьера

| Элемент | Состояние ЛКП элемента | Повреждение |
|---------|------------------------|-------------|
|---------|------------------------|-------------|

Комплектация

- 1 Круиз-контроль Адаптивный круиз контроль
- 2 Подушки безопасности 6
- 3 Регулировка руля В 2 направлениях
- 4 Регулировка сиденья переднего пассажира Электропривод
- 5 Регулировка сиденья водителя Электропривод
- 6 Ксеноновые фары Ближний/дальний свет
- 7 Обогрев сидений Передние + задние
- 8 Проигрыватель аудио CD-магнитола
- 9 Динамики 10
- 10 Система кондиционирования воздуха Климат (3 зоны)
- 11 Усилитель руля Гидроусилитель
- 12 Электростеклоподъемники Все
- 13 Тонированные стекла
- 14 Солнцезащитная шторка на заднем стекле
- 15 Солнцезащитная шторка в задних дверях
- 16 Розетка 12 V
- 17 Регулировка руля по высоте и вылету
- 18 Прикуриватель и пепельница
- 19 Мультимедиа система для задних пассажиров
- 20 Активный усилитель руля
- 21 Поддон в багажнике
- 22 Омыватель фар
- 23 Обогрев зеркал
- 24 Бортовой компьютер
- 25 AUX
- 26 Электрообогрев форсунок стеклоомывателей
- 27 Система адаптивного головного освещения в повороте
- 28 Передние противотуманные фары
- 29 Электропривод регулировки зеркал
- 30 Центральный замок
- 31 Блокировка задних дверей
- 32 Противоугонная сигнализация
- 33 Иммоилайзер
- 34 Isofix/LATCH
- 35 ESP
- 36 Подушки безопасности оконные (шторки)
- 37 Подушки безопасности боковые задние
- 38 Подушки безопасности боковые
- 39 Подушка безопасности пассажира
- 40 Подушка безопасности водителя
- 41 Парктроник
- 42 Система контроля слепых зон
- 43 Система контроля давления в шинах
- 44 Система курсовой устойчивости
- 45 Антипробуксовочная система
- 46 Антиблокировочная система (ABS)
- 47 Электрорегулировка руля
- 48 Система доступа без ключа
- 49 Регулировка сидений водителя по высоте
- 50 Парктроник передний
- 51 Парктроник задний
- 52 Камера заднего вида
- 53 Запуск двигателя с кнопки
- 54 Навигационная система
- 55 Bluetooth
- 56 USB порт
- 57 Подогрев задних сидений
- 58 Регулировка руля с памятью положения
- 59 Подогрев передних сидений
- 60 Передний центральный подлокотник
- 61 Обогрев рулевого колеса
- 62 Электропривод складывания зеркал
- 63 Мультируль
- 64 Регулировка передних по высоте
- 65 ЭРА-ГЛОНАСС
- 66 Помощи при торможении (BAS, EBD)
- 67 Электрорегулировка задних сидений

- 68 Электроподъемники передние
- 69 Электроподъемники задние
- 70 Третий задний подлокотник
- 71 Темный салон
- 72 Складывающееся заднее сидение (опция)
- 73 Отделка кожей рычага КПП
- 74 Отделка кожей рулевого колеса
- 75 Накладки на пороги
- 76 Лакокрасочное покрытие металлик
- 77 Декоративные молдинги
- 78 Индикатор внешней температуры
- 79 Датчик света
- 80 Датчик дождя
- 81 Затемненное зеркало заднего вида
- 82 Защита картера двигателя
- 83 Штатная сигнализация
- 84 Датчик проникновения в салон (датчик объема)

Результаты диагностики

| Красный - необходимо принять меры, желтый - рекомендуется принять меры, зеленый - внешне в порядке | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| нет записей - не проверялось, или визуальная проверка невозможна | | | | | |
| | | Необходимо принять меры (К) | Рекомендуется принять меры (Ж) | Внешне в порядке (З) | Комментарий |
| Внешний осмотр | | | | | |
| 1 | Фары: габариты, ближний, дальний свет | X | | | Повреждены крепления левой фары |
| 2 | Указатели поворота, аварийная сигнализация | | | X | |
| 3 | Передние ПТФ | | | X | |
| 4 | Парктроник передний | | | X | |
| 5 | Подсветка номера | | | X | |
| 6 | Задние фонари: габариты, стоп-сигнал | | | X | |
| 7 | Фонари заднего хода | | | X | |
| 8 | Парктроник задний | | | X | |
| 9 | Камера заднего хода | | | X | |
| 10 | Ветровое стекло - состояние | | X | | Затертости; Затертости |
| 11 | Стеклоочиститель передний | X | | | Не работает мотор омывателя |
| 12 | Омыватель фар | X | | | Не срабатывает мотор омывателя |
| 14 | Работа наружных замков | | X | | Закисла личинка; Не работает кнопка запираения на брелке |
| Комментарии, примечания | | | | | |
| Проверил: | | | | | Максимов М.В. |
| Клиент ознакомлен:: | | | | | |
| Внутренний осмотр | | | | | |
| 1 | Подогрев сидений: Водительское сиденье | | | X | |
| 2 | Звуковой сигнал | | | X | |
| 3 | Подогрев сидений: Пассажирское сиденье | | | X | |
| 4 | Проверка работы ЦЗ | | | X | |
| 5 | Подогрев сидений: Заднее левое сиденье | | | X | |
| 6 | Внутреннее освещение | | | X | |
| 7 | Подогрев сидений: Заднее правое сиденье | | | X | |
| 9 | Работа привода рег. рулевой колонки | | | X | |
| 11 | Проверка стеклоподъемников | | | X | |
| 12 | Проверка наружных зеркал | X | | | Не складывается правое зеркало; Не складывается правое зеркало |
| 13 | Электрорегулировка сидений | | | X | |
| 15 | Боковые поясничные подпоры/ массаж | | | X | |
| 16 | Состояние напольных ковров | | | X | |
| 17 | Состояние панели приборов | | | X | |
| 19 | Работа системы вентиляции/кондиционирования/отопителя | | | X | |
| 21 | Проверка стояночного тормоза | X | | | Поврежден ручник; Нет возможности отрегулировать ручник требуется замена тормозных колодок; Поврежден ручник; Нет возможности отрегулировать ручник требуется замена тормозных колодок |
| 22 | Аудиосистема (мультируль) | | | X | |
| 24 | Обогрев заднего стекла | | | X | |
| 26 | Работа ЦЗ лючка топливного бака | | | X | |
| 27 | Состояние обивки багажного отделения | | | X | |
| 28 | Запасное колесо, домкрат, шлатный инструмент | | | X | |
| 30 | Состояние обивки сидений: Водительское сиденье | | X | | Растрескивание; Сильная продавленность; Растрескивание; Сильная продавленность |
| 31 | Состояние обивки сидений: Пассажирское сиденье | | X | | Растрескивание; Сильная продавленность; Растрескивание; Сильная продавленность |
| 32 | Состояние обивки сидений: Заднее левое сиденье | | X | | Царапины |
| 33 | Состояние обивки сидений: Заднее правое сиденье | | | X | Потертость, замятость; Потертость, замятость |

| | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 34 | Состояние обивки дверей: Водительская дверь | | | X | Потертость, замятость; Потертость, замятость |
| 35 | Состояние обивки дверей: Пассажирская дверь | | | X | |
| 36 | Состояние обивки дверей: Задняя левая дверь | | | X | |
| 37 | Состояние обивки дверей: Задняя правая дверь | | | X | |
| 38 | Состояние обивки дверей: Крышка/дверь багажника | | | X | |
| 39 | Состояние накладок педалей | | | X | |
| 40 | Состояние рулевого колеса | | X | | Потертости; Потертости |
| 41 | Запуск двигателя: Маховик (Маховик шумность/вибрация/посторонние звуки: Маховик) | | | X | |
| 42 | Запуск двигателя: Инерционный привод стартера (Бендикс) | | | X | |
| Комментарии, примечания | | | | | |
| | | | | | |
| Проверил: | | | | | Максимов М.В. |
| Клиент ознакомлен.: | | | | | |
| Проверка под капотом | | | | | |
| 2 | Состояние приводных ремней | X | | | Растрескивание ремней; Растрескивание ремней |
| 3 | Состояние топливной системы/подтекание | | | X | |
| 6 | Состояние подушек ДВС | X | | | Надрыв правой подушки |
| 7 | Состояние подушек КПП | | X | | Просадка подушки КПП верхняя |
| 8 | Состояние АКБ | | | X | |
| 12 | Проверка генератора | | | X | |
| 13 | Проверка стартера | | | X | |
| 14 | ДВС/уровень/качество масла/подтекание | | X | | Посторонний шум в районе впускного коллектора / рекомендуется замена привода ГРМ в соответствии с регламентом |
| 15 | ДВС: Впускной коллектор | | | X | |
| 16 | Клапанная крышка - уровень/качество масла/подтекание | | X | | Запотевание прокладки клапанной крышки |
| 17 | Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание | X | | | Уровень антифриза ниже минимум |
| 18 | Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Водяной насос | | | X | |
| 19 | Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Термостат | | | X | |
| 20 | Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Вакуумный усилитель | | | X | |
| 21 | Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Главный тормозной цилиндр | | | X | |
| 25 | Ремень/цепь ГРМ/шумность/посторонние звуки: Коромысло, направляющие, клапана и распределительный вал | | | X | |
| Комментарии, примечания | | | | | |
| | | | | | |
| Проверил: | | | | | Максимов М.В. |
| Клиент ознакомлен.: | | | | | |
| Проверки идентификационных номеров и маркировочных табличек | | | | | |
| 1 | Номер двигателя (читается, соответствует ПТС) | | | X | |
| 2 | Вин номер (читается, соответствует ПТС) | | | X | |
| 3 | Дублирующие таблички, на стойке, под капотом (их наличие, соответствие ПТС) | | | X | |
| Комментарии, примечания | | | | | |
| | | | | | |
| Проверил: | | | | | Максимов М.В. |
| Клиент ознакомлен.: | | | | | |
| Проверка с использованием диагностического прибора (заполняется механиком- диагностом) | | | | | |
| 1 | Работа АКПП / CVT (вариатор) / РКПП / DSG - считывание кодов с расшифровкой, тест- | | X | | Следы масла на корпусе КПП |

| | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | драйв обязателен на проблемных моделях | | | | |
| 2 | Работа ABS и ESP - считывание кодов с расшифровкой | X | | | Имеются активные ошибки; Горит индикатор ABS на приборной панели; Горит индикатор ESP на приборной панели; C1333 обрыв цепи заднего левого датчика / C1466 цепь заднего правого датчика |
| 3 | Работа SRS (AirBag) - считывание кодов с расшифровкой | | | X | |
| 4 | Работа ремней SRS, проверка года выпуска | | | X | |
| 6 | Работа системы климат-контроля - считывание кодов с расшифровкой | | | X | |
| 7 | Распечатка результатов диагностики с кодами ошибок с расшифровкой | | X | | Архивный код неисправности P1604 в блоке управления ДВС / архивные коды неисправности по датчикам парктронику, по потому стеклоподъемника двери задней левой двери |
| 8 | Проверка наличия НГБ системы SRS, проверка года выпуска | | | X | |
| 9 | Работа ДВС и катализаторов ОГ - считывание кодов и подключение газоанализатора с расшифровкой (при необходимости): Выпускной коллектор | | | X | |
| Комментарии, примечания | | | | | |
| | | | | | |
| Проверил: | | | | | Максимов МВ. |
| Клиент ознакомлен:: | | | | | |
| Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Передняя часть | | | | | |
| 1 | Ступичные подшипники | | | X | |
| 2 | Колодки тормозные | X | | | Остаток тормозной накладки 3мм или меньше |
| 3 | Диски тормозные | X | | | Износ дисков более 80% |
| 4 | Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо- баллонов | | | X | |
| Комментарии, примечания | | | | | |
| | | | | | |
| Проверил: | | | | | Максимов МВ. |
| Клиент ознакомлен:: | | | | | |
| Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Задняя часть | | | | | |
| 1 | Ступичные подшипники | | | X | |
| 2 | Колодки тормозные | X | | | Остаток тормозной накладки 3мм или меньше |
| 3 | Диски тормозные/барабаны | X | | | Износ дисков / сгнили пыльники дисков |
| 4 | Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо- баллонов | | | X | |
| 5 | Проверка стояночного тормоза | X | | | Повреждены тросы ручника; Заклинили тормозные колодки стояночного тормоза; Повреждены тросы ручника; Заклинили тормозные колодки стояночного тормоза |
| Комментарии, примечания | | | | | |
| | | | | | |
| Проверил: | | | | | Максимов МВ. |
| Клиент ознакомлен:: | | | | | |
| Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Снаружи автомобиля | | | | | |
| 1 | Радиатор кондиционера | | | X | |
| 2 | Радиатор охлаждения ДВС/подтекание | | | X | |
| 4 | Шины/колесные диски | X | | | Резина изношена свыше 80%; Резина изношена свыше 80% |
| Комментарии, примечания | | | | | |
| | | | | | |
| Проверил: | | | | | Максимов МВ. |
| Клиент ознакомлен:: | | | | | |
| Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Передняя часть | | | | | |
| 1 | Рычаги подвески: шаровые опоры, сайлентблоки | | | X | |
| 2 | Стабилизатор/Стойки/втулки | | | X | |
| 3 | Рулевые тяги/наконечники | | | X | |
| 4 | Рулевая рейка/рулевой редуктор/люфт/посторонние звуки/закусывание/подтекание | | | X | |
| | АКПП/CVT/DSG/МКПП/РКПП, посторонние | | | | |

| | | | | | |
|----|--------------------------------------------------------------------------|---|---|---|--------------------------------------------------------------------|
| 5 | звуки/подтекание | | X | | Запотевание поддона КПП |
| 6 | Тормозные шланги, трубки | | | X | |
| 7 | Состояние пыльников днища кузова (пластик) | | | X | |
| 8 | Наличие защиты картера | X | | | Сильная коррозия защиты (сгнила); Сильная коррозия защиты (сгнила) |
| 9 | Поддон ДВС/сальники коленвала/подтекание | | | X | |
| 11 | Карданные валы: люфт, состояние пыльников, сальников / подтекание: ШРУСы | X | | | Порван внутренний правый пыльник переднего ШРУС |

Комментарии, примечания

| | |
|---------------------|---------------|
| Проверил: | Максимов М.В. |
| Клиент ознакомлен:: | |

Автомобиль на подъемнике/Автомобиль поднят целиком/Задняя часть

| | | | | | |
|---|----------------------------------------------|---|--|---|--------------|
| 2 | Рычаги подвески: сайлентблоки, шаровые опоры | | | X | |
| 3 | Тормозные шланги, трубки | | | X | |
| 4 | Стабилизатор/Стойки/втулки | X | | | Износ втулок |
| 5 | Выхлопная система (глушитель) | | | X | |

Комментарии, примечания

| | |
|---------------------|---------------|
| Проверил: | Максимов М.В. |
| Клиент ознакомлен:: | |

Автомобиль на подъемнике/Автомобиль поднят целиком/Проверка последствий ДТП

| | | | | | |
|---|--------------------------------------------|--|---|---|--------------------------------------------------------------------------|
| 2 | Проверка лонжеронов передних | | | X | |
| 3 | Проверка лонжеронов задних | | X | | Имеется коррозия на левом лонжероне; Имеется коррозия на левом лонжероне |
| 4 | Проверка порогов на предмет сварки, замены | | | X | |
| 5 | Проверка передней панели кузова | | | X | |
| 6 | Проверка задней панели кузова | | | X | |

Комментарии, примечания

| | |
|---------------------|---------------|
| Проверил: | Максимов М.В. |
| Клиент ознакомлен:: | |

Примечание: если какой-либо пункт оставлен пустым, он не проверялся.

| | | | | |
|-----------------------------------------------------------|--|--------------------------|----------|-------|
| Срок действия акта: | | | | |
| Специалист по оценке и выкупу Сарычев П.И. Подпись: | | Мирзаев Ф.Н. Подпись: | Телефон: | Дата: |