


Акт осмотра автомобиля

г. Москва

17.10.2024

| | | | |
|------------------------|------------------|---------------------------|------------------------|
| Марка | Toyota | Модель | Camry |
| Год | 01/01/2020 | Пробег | 77000 км |
| ВИН | XM7BF4HKXS157729 | Цвет | Белый |
| Двигатель | 2487 см / Бензин | Коробка передач | автоматическая коробка |
| Тип кузова | Седан | Привод | передний привод |
| ПТС | Оригинал | Кол-во регистраций | 2 |
| Кол-во ключей | 1 | Гарантия до | /Нет |
| Предварительная оценка | | Второй комплект колес/шин | Нет |

Осмотр состояния ЛКП, мкр



Повреждения экс- и интерьера

| Элемент | Состояние ЛКП элемента | Повреждение |
|--------------------------|----------------------------------|-------------|
| Бампер задний | x | x |
| Бампер передний | x | x |
| Капот | | Скол |
| Крыло переднее правое | Вторичный окрас, Деталь заменена | |
| Порог левый | | Царапина |
| Порог правый | | Царапина |
| Стекло ветровое(лобовое) | x | x |

Комплектация

- 1 Подушки безопасности 6
- 2 Регулировка руля В 2 направлениях
- 3 Регулировка сиденья переднего пассажира Механическая
- 4 Регулировка сиденья водителя Механическая
- 5 Ксеноновые фары Ближний/дальний свет
- 6 Обогрев сидений Передние
- 7 Динамики 4
- 8 Система кондиционирования воздуха Климат (2 зоны)
- 9 Электростеклоподъемники Все
- 10 Обогрев зеркал
- 11 Бортовой компьютер
- 12 Электропривод регулировки зеркал
- 13 Центральный замок
- 14 Подушки безопасности оконные (шторки)
- 15 Подушки безопасности боковые задние
- 16 Подушки безопасности боковые
- 17 Подушка безопасности пассажира
- 18 Подушка безопасности для защиты коленей водителя
- 19 Подушка безопасности водителя
- 20 Парктроник
- 21 Система контроля давления в шинах
- 22 Система курсовой устойчивости
- 23 Антипробуксовочная система
- 24 Антиблокировочная система (ABS)
- 25 Парктроник передний
- 26 Парктроник задний
- 27 Камера заднего вида
- 28 Запуск двигателя с кнопки
- 29 Bluetooth
- 30 USB порт
- 31 Подогрев передних сидений
- 32 Обогрев рулевого колеса
- 33 Мультируль
- 34 Регулировка передних по высоте
- 35 Электроподъемники передние
- 36 Электроподъемники задние
- 37 Темный салон
- 38 Датчик света
- 39 Датчик дождя

Результаты диагностики

| | | | | |
|--|--|---|-------------------------------------|--------------------|
| | | | | |
| Красный - необходимо принять меры, желтый - рекомендуется принять меры, зеленый - внешне в порядке нет записей - не проверялось, или визуальная проверка невозможна | | | | |
| | Необходимо принять меры (К) | Рекомендуется принять меры (Ж) | Внешне в порядке (З) | Комментарий |

Примечание: если какой-либо пункт оставлен пустым, он не проверялся.

| | | | | | |
|--|--|--------------------------|--|----------|-------|
| Срок действия акта: | | | | | |
| Специалист по оценке и выкупу Ефремов В.В. Подпись: | | Ходырев А.В. Подпись: | | Телефон: | Дата: |