


## Акт осмотра автомобиля

г. Москва

26.04.2024

Марка	Skoda	Модель	Rapid
Год	01/01/2018	Пробег	104565 км
ВИН	XW8AT4NH2KK107046	Цвет	Синий
Двигатель	1395 см / Бензин	Коробка передач	коробка-робот
Тип кузова	Лифтбек	Привод	передний привод
ПТС	Дубль	Кол-во регистраций	3
Кол-во ключей	2	Гарантия до	01.12.2021/Нет
Предварительная оценка		Второй комплект колес/шин	Нет

## Осмотр состояния ЛКП, мкр



## Повреждения экс- и интерьера

Элемент	Состояние ЛКП элемента	Повреждение
Дверь задняя левая		Царапина
Дверь передняя левая		Царапина
Дверь передняя правая		Вмятина
Крыло заднее левое		Вмятина
Крыло заднее правое		Вмятина
Крыло переднее левое		Вмятина, Царапина
Крыло переднее правое		Вмятина, Царапина

## Комплектация

- 1 Круиз-контроль Круиз-контроль
- 2 Подушки безопасности 5
- 3 Регулировка руля В 1 направлении
- 4 Регулировка сиденья переднего пассажира Механическая
- 5 Регулировка сиденья водителя Механическая
- 6 Обогрев сидений Передние
- 7 Проигрыватель аудио Аудиоподготовка
- 8 Динамики 6
- 9 Система кондиционирования воздуха Климат (1 зона)
- 10 Усилитель руля Электроусилитель
- 11 Электростеклоподъемники Все
- 12 Штатная аудиоподготовка
- 13 Розетка 12 V
- 14 Прикуриватель и пепельница
- 15 Активный усилитель руля
- 16 Обогрев зеркал
- 17 АУХ
- 18 Система адаптивного головного освещения в повороте
- 19 Светодиодные фары
- 20 Центральный замок
- 21 ESP
- 22 Подушки безопасности боковые
- 23 Подушка безопасности пассажира
- 24 Подушка безопасности для защиты коленей водителя
- 25 Подушка безопасности водителя
- 26 Парктроник
- 27 Антипробуксовочная система
- 28 Антиблокировочная система (ABS)
- 29 Система старт-стоп
- 30 Система доступа без ключа
- 31 Парктроник передний
- 32 Парктроник задний
- 33 Лобовое стекло с подогревом
- 34 Bluetooth
- 35 USB порт
- 36 Подогрев передних сидений
- 37 Обогрев рулевого колеса
- 38 Мультируль
- 39 Регулировка передних по высоте
- 40 ЭРА-ГЛОНАСС
- 41 Турбированный двигатель
- 42 Отделка кожей рычага КПП
- 43 Отделка кожей рулевого колеса
- 44 Накладки на пороги
- 45 Алюминиевые накладки на педали
- 46 Датчик света
- 47 Датчик дождя
- 48 Затемненное зеркало заднего вида
- 49 Защита картера двигателя
- 50 Штатная сигнализация

Результаты диагностики

<b>Красный</b> - необходимо принять меры, <b>желтый</b> - рекомендуется принять меры, <b>зеленый</b> - внешне в порядке <b>нет записей</b> - не проверялось, или визуальная проверка невозможна				
	Необходимо принять меры (К)	Рекомендуется принять меры (Ж)	Внешне в порядке (З)	Комментарий

Примечание: если какой-либо пункт оставлен пустым, он не проверялся.

Срок действия акта:				
Специалист по оценке и выкупу Бужарев Р.И. Подпись:		Сорокин К.А. Подпись:	Телефон:	Дата: