


## Акт осмотра автомобиля

г. Санкт-Петербург

29.06.2024

Марка	Peugeot	Модель	Вожер
Год	01/01/2016	Пробег	216043 км
ВИН	VF3YAZMFB12A58917	Цвет	Белый
Двигатель	2200 см / Дизель	Коробка передач	механическая коробка
Тип кузова		Привод	передний привод
ПТС	Оригинал	Кол-во регистраций	4
Кол-во ключей	1	Гарантия до	05.02.2024/Нет
Предварительная оценка		Второй комплект колес/шин	Нет

## Осмотр состояния ЛКП, мкр



## Повреждения экс- и интерьера

Элемент	Состояние ЛКП элемента	Повреждение
Крыло заднее левое		Вторичный окрас детали
Правый фонарь	x	x
Стекло ветровое(лобовое)	x	x

#### Комплектация

- 1 Регулировка сиденья водителя Механическая
- 2 Система кондиционирования воздуха Кондиционер
- 3 Электростеклоподъемники Все
- 4 Кузов Цельнометаллический фургон
- 5 Двигатель Дизель
- 6 Привод передний привод
- 7 Трансмиссия механическая коробка
- 8 Кол-во дверей 5
- 9 Объем, куб. см 2200
- 10 Мощность, л.с. 131
- 11 Программируемый предпусковой отопитель
- 12 Подушка безопасности водителя
- 13 Антиблокировочная система (ABS)

Результаты диагностики

<p><b>Красный</b> - необходимо принять меры, <b>желтый</b> - рекомендуется принять меры, <b>зеленый</b> - внешне в порядке нет записей - не проверялось, или визуальная проверка невозможна</p>				
	Необходимо принять меры (К)	Рекомендуется принять меры (Ж)	Внешне в порядке (З)	Комментарий
<b>Внешний осмотр</b>				
1			X	
2			X	
5			X	
6	X			Повреждены; Имеются трещины; Повреждены; Имеются трещины
7	X			Повреждены; Повреждены
10	X			Трещина; Трещина
11			X	
14	X			Не работает кнопка центрального замка Не открывается правая сдвижная дверь
Комментарии, примечания				
Проверил:				Максимов МВ.
Клиент ознакомлен::				
<b>Внутренний осмотр</b>				
2			X	
3		X		Не работает кнопка центрального замка
5			X	
11			X	
12			X	
16		X		Загрязненность сильная; Загрязненность сильная
17			X	
18			X	Потертость; Загрязненность; Потертость; Загрязненность
19			X	
20			X	
21	X			Не работает управление ручным тормозом; Не работает управление ручным тормозом
26			X	
27		X		Загрязненность; Загрязненность
28			X	
30		X		Загрязненность; Загрязненность
31		X		Загрязненность; Загрязненность
34			X	Потертость, замятость; Потертость, замятость
35			X	Потертость, замятость; Потертость, замятость
38		X		Растрескивание; Загрязненность; Растрескивание; Загрязненность
39		X		Стерты накладки; Стерты накладки
40	X			Требуется перетяжка покрытия рулевого колеса; Требуется перетяжка покрытия рулевого колеса
41			X	
42			X	
43			X	
Комментарии, примечания				
Проверил:				Максимов МВ.
Клиент ознакомлен::				
<b>Проверка под капотом</b>				
1		X		Загрязнен; Загрязнен
2		X		Кристаллизация в ручейках ремня; Кристаллизация в ручейках ремня
3			X	
6		X		Просадка правой подушки
7		X		Просадка подушки КПП верхняя
8			X	
11	X			Патрубки в масле; Ошибки по управлению турбокомпрессором
12			X	
13			X	
14	X			Течь прокладки клапанной крышки; Течь передней крышки ДВС; Течь масла из под масляного фильтра; Течь прокладки клапанной крышки

15	ДВС: Впускной коллектор			X	
16	Клапанная крышка - уровень/качество масла/подтекание	X			Течь прокладки клапанной крышки; Течь прокладок в свечных колодцах
17	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание	X			Уровень антифриза ниже минимум; Течь термостата; течь патрубков охлаждения
18	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Водяной насос			X	
19	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Термостат	X			Течь корпуса термостата
20	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Вакуумный усилитель			X	
21	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Главный тормозной цилиндр			X	Уровень тормозной жидкости в норме; Темный цвет тормозной жидкости
22	Насос ГУР/уровень/качество жидкости ГУР/подтекание/шумность: Насос ГУР	X			Течь насоса ГУР
23	Насос ГУР/уровень/качество жидкости ГУР/подтекание/шумность: Рулевая рейка	X			стук рулевой рейки
25	Ремень/цепь ГРМ/шумность/посторонние звуки: Коромысло, направляющие, клапана и распределительный вал	X			Течь крышки ГРМ
Комментарии, примечания					
Проверил:					Максимов МВ.
Клиент ознакомлен::					
<b>Проверки идентификационных номеров и маркировочных табличек</b>					
Комментарии, примечания					
Проверил:					Максимов МВ.
Клиент ознакомлен::					
<b>Проверка с использованием диагностического прибора (заполняется механиком-диагностом)</b>					
1	Работа ABS и ESP - считывание кодов с расшифровкой			X	
2	Работа SRS (AirBag) - считывание кодов с расшифровкой			X	
3	Работа ремней SRS, проверка года выпуска			X	
4	Количество сохранённых ключей	X			Второй ключ не предоставлен
6	Распечатка результатов диагностики с кодами ошибок с расшифровкой			X	
7	Проверка наличия НПБ системы SRS, проверка года выпуска			X	
8	Работа ДВС и катализаторов ОГ - считывание кодов и подключение газоанализатора с расшифровкой (при необходимости): Выпускной коллектор	X			Вырезан катализатор
9	Работа АКПП / CVT шумность/вибрация/посторонние : Валы и шестерни			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Максимов МВ.
Клиент ознакомлен::					
<b>Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Передняя часть</b>					
1	Ступичные подшипники			X	
2	Колодки тормозные			X	
3	Диски тормозные		X		Износ дисков менее 50%
4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо- баллонов		X		Запотевание амортизатора правого
Комментарии, примечания					
Проверил:					Максимов МВ.
Клиент ознакомлен::					
<b>Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Задняя часть</b>					
1	Ступичные подшипники			X	
2	Колодки тормозные	X			Закисли в направляющих
3	Диски тормозные/барабаны		X		
4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо- баллонов	X			Лопнула пружина правая; Запотевание амортизатора левого
5	Проверка стояночного тормоза	X			Повреждены тросы ручника; Повреждены тросы ручника
Комментарии, примечания					
Проверил:					Максимов МВ.
Клиент ознакомлен::					
<b>Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Снаружи автомобиля</b>					
1	Радиатор кондиционера		X		Забиты соты радиатора; Забиты соты радиатора

2	Радиатор охлаждения ДВС/подтекание шин/колесные диски	X	X		Течь радиатора; Течь радиатора Износ резины свыше 60%; Износ резины свыше 60%
Комментарии, примечания					
Проверил:				Максимов М.В.	
Клиент ознакомлен::					
<b>Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целикомПередняя часть</b>					
1	Рычаги подвески: шаровые опоры, сайлентблоки		X		Растрескивание сайлентблоков нижних передних рычагов
2	Стабилизатор/Стойки/втулки			X	
3	Рулевые тяги/наконечники			X	
4	Рулевая рейка/рулевой редуктор/люфт/посторонние звуки/закусывание/подтекание	X			стук рулевой рейки
5	АКПП/СVT/DSG/МКПП/РКПП, посторонние звуки/подтекание	X			Течь левого сальника КПП
6	Тормозные шланги, трубки			X	
7	Состояние пыльников днища кузова (пластик)		X		
9	Поддон ДВС/сальники коленвала/подтекание	X			Течь поддона ДВС; Течь поддона ДВС
11	Карданные валы: люфт, состояние пыльников, сальников / подтекание: ШРУСы		X		Растрескивание внутреннего правого пыльника переднего ШРУС
Комментарии, примечания					
Проверил:				Максимов М.В.	
Клиент ознакомлен::					
<b>Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целикомЗадняя часть</b>					
1	Задняя балка (не подрамник)			X	
3	Тормозные шланги, трубки			X	
5	Выхлопная система (глушитель)	X			Сечет гофра; Сечет гофра
Комментарии, примечания					
Проверил:				Максимов М.В.	
Клиент ознакомлен::					
<b>Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целикомПроверка последствий ДТП</b>					
2	Проверка лонжеронов передних			X	
3	Проверка лонжеронов задних			X	
4	Проверка порогов на предмет сварки, замены	X			Замят правый правый; Замят правый правый
5	Проверка передней панели кузова			X	
6	Проверка задней панели кузова			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:				Максимов М.В.	
Клиент ознакомлен::					

**Примечание: если какой-либо пункт оставлен пустым, он не проверялся.**

Срок действия акта:				
Специалист по оценке и выкупу Даташвили Т.Р. Подпись:		Туренко Н.И. Подпись:	Телефон:	Дата: