


Акт осмотра автомобиля

Московская обл., г. Химки

24.04.2024

Марка	Hyundai	Модель	Solaris
Год	01/01/2020	Пробег	66459 км
ВИН	Z94K341CBMR223959	Цвет	Серый
Двигатель	1591 см / Бензин	Коробка передач	автоматическая коробка
Тип кузова	Седан	Привод	передний привод
ПТС	Оригинал	Кол-во регистраций	2
Кол-во ключей	2	Гарантия до	/Нет
Предварительная оценка		Второй комплект колес/шин	Нет

Осмотр состояния ЛКП, мкр



Повреждения экс- и интерьера

Элемент	Состояние ЛКП элемента	Повреждение
Бампер передний	x	x

Комплектация

- 1 Круиз-контроль Круиз-контроль
- 2 Регулировка руля В 2 направлениях
- 3 Регулировка сиденья переднего пассажира Механическая
- 4 Регулировка сиденья водителя Механическая
- 5 Обогрев сидений Передние + задние
- 6 Проигрыватель аудио Аудиоподготовка
- 7 Система кондиционирования воздуха Климат (1 зона)
- 8 Электростеклоподъемники Все
- 9 Штатная аудиоподготовка
- 10 Тонированные стекла
- 11 Розетка 12 V
- 12 Регулировка руля по высоте и вылету
- 13 Голосовое управление
- 14 Поддон в багажнике
- 15 Обогрев зеркал
- 16 Бортовой компьютер
- 17 AUX
- 18 Электрообогрев лобового стекла
- 19 Светодиодные фары
- 20 Передние противотуманные фары
- 21 Электропривод регулировки зеркал
- 22 Центральный замок
- 23 Блокировка задних дверей
- 24 Противогоночная сигнализация
- 25 Иммобилайзер
- 26 Замок руля
- 27 Замок капота
- 28 Блокиратор КПП
- 29 Isofix/LATCH
- 30 ESP
- 31 Подушка безопасности пассажира
- 32 Подушка безопасности водителя
- 33 Парктроник
- 34 Система контроля давления в шинах
- 35 Антипробуксовочная система
- 36 Антиблокировочная система (ABS)
- 37 Система доступа без ключа
- 38 Регулировка сидений водителя по высоте
- 39 Парктроник передний
- 40 Парктроник задний
- 41 Камера заднего вида
- 42 Запуск двигателя с кнопки
- 43 Лобовое стекло с подогревом
- 44 Навигационная система
- 45 Bluetooth
- 46 USB порт
- 47 Подогрев задних сидений
- 48 Электронная приборная панель
- 49 Подогрев передних сидений
- 50 Обогрев рулевого колеса
- 51 Мультируль
- 52 Регулировка передних по высоте
- 53 ЭРА-ГЛОНАСС
- 54 Помощи при торможении (BAS, EBD)
- 55 Электроподъемники передние
- 56 Электроподъемники задние
- 57 Темный салон
- 58 Складывающееся заднее сидение (опция)
- 59 Отделка кожей рычага КПП
- 60 Отделка кожей рулевого колеса
- 61 Накладки на пороги
- 62 Декоративные молдинги
- 63 Индикатор внешней температуры
- 64 Датчик света
- 65 Датчик дождя
- 66 Защита картера двигателя

Результаты диагностики

Красный - необходимо принять меры, желтый - рекомендуется принять меры, зеленый - внешне в порядке нет записей - не проверялось, или визуальная проверка невозможна				
	Необходимо принять меры (К)	Рекомендуется принять меры (Ж)	Внешне в порядке (З)	Комментарий

Примечание: если какой-либо пункт оставлен пустым, он не проверялся.

Срок действия акта:				
Специалист по оценке и выкупу Киселёв С.Н. Подпись:	Сидорова АД. Подпись:	Телефон:	Дата:	