


Акт осмотра автомобиля

г. Москва

24.04.2024

Марка	Volkswagen	Модель	Passat
Год	01/01/2017	Пробег	131601 км
ВИН	WVWZZZ3CZJE077860	Цвет	Черный
Двигатель	1968 см / Дизель	Коробка передач	коробка-робот
Тип кузова	Седан	Привод	полный привод
ПТС	Оригинал	Кол-во регистраций	3
Кол-во ключей	2	Гарантия до	04.03.2024/Нет
Предварительная оценка		Второй комплект колес/шин	Нет

Осмотр состояния ЛКП, мкр



Повреждения экс- и интерьера

Элемент	Состояние ЛКП элемента	Повреждение
Крыло заднее правое	Вторичный частичный окрас	
Левая передняя стойка	Вторичный частичный окрас	

Комплектация

- 1 Круиз-контроль Круиз-контроль
- 2 Подушки безопасности 6
- 3 Регулировка руля В 2 направлениях
- 4 Регулировка сиденья переднего пассажира Механическая
- 5 Регулировка сиденья водителя Электропривод с памятью
- 6 Обогрев сидений Передние
- 7 Система кондиционирования воздуха Климат (3 зоны)
- 8 Электростеклоподъемники Все
- 9 Электронная система парковки Перед + зад
- 10 Розетка 12 V
- 11 Поддон в багажнике
- 12 Обогрев зеркал
- 13 АУХ
- 14 Система адаптивного освещения
- 15 Светодиодные фары
- 16 Электропривод регулировки зеркал
- 17 Центральный замок
- 18 Замок руля
- 19 Подушки безопасности оконные (шторки)
- 20 Подушки безопасности боковые
- 21 Подушка безопасности пассажира
- 22 Подушка безопасности водителя
- 23 Парктроник
- 24 Система контроля давления в шинах
- 25 Система курсовой устойчивости
- 26 Антипробуксовочная система
- 27 Антиблокировочная система (ABS)
- 28 Электропривод крышки багажника
- 29 Система старт-стоп
- 30 Регулировка сидений водителя по высоте
- 31 Парктроник передний
- 32 Парктроник задний
- 33 Камера заднего вида
- 34 Запуск двигателя с кнопки
- 35 Навигационная система
- 36 Bluetooth
- 37 USB порт
- 38 Электронная приборная панель
- 39 Подогрев передних сидений
- 40 Обогрев рулевого колеса
- 41 Электропривод складывания зеркал
- 42 Мультируль
- 43 Турбированный двигатель
- 44 Электроподъемники передние
- 45 Электроподъемники задние
- 46 Темный салон
- 47 Отделка кожей рычага КПП
- 48 Отделка кожей рулевого колеса
- 49 Датчик света
- 50 Датчик дождя
- 51 Защита картера двигателя
- 52 Штатная сигнализация

Результаты диагностики

Красный - необходимо принять меры, желтый - рекомендуется принять меры, зеленый - внешне в порядке нет записей - не проверялось, или визуальная проверка невозможна				
	Необходимо принять меры (К)	Рекомендуется принять меры (Ж)	Внешне в порядке (З)	Комментарий

Примечание: если какой-либо пункт оставлен пустым, он не проверялся.

Срок действия акта:				
Специалист по оценке и выкупу Комраков А.И. Подпись:		Кутырев В.И. Подпись:	Телефон:	Дата: