


Акт осмотра автомобиля

28.10.2024

Марка	Toyota	Модель	Land Cruiser Prado
Год	01/01/2015	Пробег	118001 км
ВИН	JTEBR3FJ50K001452	Цвет	Белый
Двигатель	2755 см / Дизель	Коробка передач	автоматическая коробка
Тип кузова	Внедорожник 5 дв.	Привод	полный привод
ПТС	Дубль	Кол-во регистраций	4
Кол-во ключей	2	Гарантия до	08.02.2018/Нет
Предварительная оценка		Второй комплект колес/шин	Нет

Осмотр состояния ЛКП, мкр



Повреждения экс- и интерьера

Элемент	Состояние ЛКП элемента	Повреждение
Дверь передняя левая	Вторичный частичный окрас	
Дверь передняя правая	Вторичный частичный окрас	
Капот	В пленке	Герметик не завод фото есть.
Крыло переднее левое	В пленке	
Крыло переднее правое	В пленке	
Крышка или дверь багажника	Вторичный частичный окрас	
Левая передняя стойка	В пленке	
Правая передняя стойка	В пленке	Болты кручены на капоте крыльях и передних дверях. Скорей всего окрас новых деталей(крылья и капот)
Стекло ветровое(лобовое)	x	x

Комплектация

- 1 Круиз-контроль Круиз-контроль
- 2 Регулировка руля В 2 направлениях
- 3 Регулировка сиденья переднего пассажира Электропривод
- 4 Регулировка сиденья водителя Электропривод
- 5 Ксеноновые фары Ближний/дальний свет
- 6 Обогрев сидений Передние
- 7 Проигрыватель аудио CD-магнитола
- 8 Система кондиционирования воздуха Климат (2 зоны)
- 9 Усилитель руля Электроусилитель
- 10 Электростеклоподъемники Все
- 11 Штатная аудиоподготовка
- 12 Регулировка руля по высоте и вылету
- 13 Омыватель фар
- 14 Обогрев зеркал
- 15 Бортовой компьютер
- 16 AUX
- 17 Передние противотуманные фары
- 18 Электропривод регулировки зеркал
- 19 ESP
- 20 Подушки безопасности оконные (шторки)
- 21 Подушка безопасности пассажира
- 22 Подушка безопасности водителя
- 23 Парктроник
- 24 Система контроля давления в шинах
- 25 Система курсовой устойчивости
- 26 Антипробуксовочная система
- 27 Антиблокировочная система (ABS)
- 28 Электрорегулировка руля
- 29 Регулировка сидений водителя по высоте
- 30 Парктроник передний
- 31 Парктроник задний
- 32 Камера 360°
- 33 Bluetooth
- 34 USB порт
- 35 Подогрев передних сидений
- 36 Мультируль
- 37 Электроподъемники передние
- 38 Электроподъемники задние
- 39 Темный салон
- 40 Отделка кожей рычага КПП
- 41 Отделка кожей рулевого колеса
- 42 Индикатор внешней температуры
- 43 Датчик света
- 44 Датчик дождя

Результаты диагностики

Красный - необходимо принять меры, желтый - рекомендуется принять меры, зеленый - внешне в порядке нет записей - не проверялось, или визуальная проверка невозможна				
	Необходимо принять меры (К)	Рекомендуется принять меры (Ж)	Внешне в порядке (З)	Комментарий

Примечание: если какой-либо пункт оставлен пустым, он не проверялся.

Срок действия акта:				
Специалист по оценке и выкупу Позднышев И.А. Подпись:		Абовян Е.З. Подпись:	Телефон:	Дата: