


Акт осмотра автомобиля

г. Санкт-Петербург

25.04.2024

Марка	Nissan	Модель	Qashqai
Год	01/01/2016	Пробег	122850 км
ВИН	Z8NFBAJ11ES021983	Цвет	Серебристый
Двигатель	1997 см / Бензин	Коробка передач	коробка-вариатор
Тип кузова	Внедорожник 5 дв.	Привод	передний привод
ПТС	Оригинал	Кол-во регистраций	
Кол-во ключей	2	Гарантия до	/Нет
Предварительная оценка		Второй комплект колес/шин	Нет

Осмотр состояния ЛКП, мкр



Повреждения экс- и интерьера

Элемент	Состояние ЛКП элемента	Повреждение
---------	------------------------	-------------

Комплектация

- 1 Круиз-контроль Круиз-контроль
- 2 Подушки безопасности 8
- 3 Регулировка руля В 2 направлениях
- 4 Регулировка сиденья переднего пассажира Механическая
- 5 Регулировка сиденья водителя Электропривод
- 6 Обогрев сидений Передние
- 7 Проигрыватель аудио Аудиоподготовка
- 8 Динамики 6
- 9 Система кондиционирования воздуха Климат (2 зоны)
- 10 Усилитель руля Электроусилитель
- 11 Электростеклоподъемники Все
- 12 Штатная аудиоподготовка
- 13 Розетка 12 V
- 14 Регулировка руля по высоте и вылету
- 15 Омыватель фар
- 16 Обогрев зеркал
- 17 Бортовой компьютер
- 18 AUX
- 19 Электрообогрев лобового стекла
- 20 Система управления дальним светом
- 21 Светодиодные фары
- 22 Передние противотуманные фары
- 23 Автоматический корректор фар
- 24 Электропривод регулировки зеркал
- 25 Центральный замок
- 26 Блокировка задних дверей
- 27 Иммоилайзер
- 28 Isofix/LATCH
- 29 ESP
- 30 Подушки безопасности оконные (шторки)
- 31 Подушки безопасности боковые
- 32 Подушка безопасности пассажира
- 33 Подушка безопасности водителя
- 34 Парктроник
- 35 Система контроля за полосой движения
- 36 Система помощи при спуске
- 37 Система курсовой устойчивости
- 38 Антипробуксовочная система
- 39 Антиблокировочная система (ABS)
- 40 Система доступа без ключа
- 41 Регулировка сидений водителя по высоте
- 42 Парктроник передний
- 43 Парктроник задний
- 44 Камера заднего вида
- 45 Камера 360°
- 46 Запуск двигателя с кнопки
- 47 Лобовое стекло с подогревом
- 48 Навигационная система
- 49 Bluetooth
- 50 USB порт
- 51 Подогрев передних сидений
- 52 Передний центральный подлокотник
- 53 Электропривод складывания зеркал
- 54 Мультируль
- 55 Регулировка передних по высоте
- 56 Помощи при торможении (BAS, EBD)
- 57 Электроподъемники передние
- 58 Электроподъемники задние
- 59 Темный салон
- 60 Отделка кожей рычага КПП
- 61 Отделка кожей рулевого колеса
- 62 Индикатор внешней температуры
- 63 Датчик света
- 64 Датчик дождя
- 65 Затемненное зеркало заднего вида

Результаты диагностики

Красный - необходимо принять меры, желтый - рекомендуется принять меры, зеленый - внешне в порядке нет записей - не проверялось, или визуальная проверка невозможна				
	Необходимо принять меры (К)	Рекомендуется принять меры (Ж)	Внешне в порядке (З)	Комментарий

Примечание: если какой-либо пункт оставлен пустым, он не проверялся.

Срок действия акта:				
Специалист по оценке и выкупу Гирш П.Н. Подпись:		Подпись:	Телефон:	Дата: