


## Акт осмотра автомобиля

г. Санкт-Петербург

09.11.2024

Марка	ГАЗ	Модель	ГАЗель (3302)
Год	01/01/2008	Пробег	488607 км
ВИН	X9633020082333178	Цвет	Белый
Двигатель	2500 см / Бензин	Коробка передач	механическая коробка
Тип кузова		Привод	задний привод
ПТС	Дубль	Кол-во регистраций	7
Кол-во ключей	1	Гарантия до	01.01.2011/Нет
Предварительная оценка		Второй комплект колес/шин	Нет

## Осмотр состояния ЛКП, мкр



## Повреждения экс- и интерьера

Элемент	Состояние ЛКП элемента	Повреждение
---------	------------------------	-------------

#### Комплектация

- 1 Регулировка сиденья переднего пассажира Механическая
- 2 Регулировка сиденья водителя Механическая
- 3 Система кондиционирования воздуха Без кондиционера
- 4 Кузов Бортовой грузовик
- 5 Двигатель Бензин
- 6 Привод задний привод
- 7 Трансмиссия механическая коробка
- 8 Кол-во дверей 2
- 9 Объем, куб. см 2500
- 10 Мощность, л.с. 124
- 11 Розетка 12 V
- 12 Галогеновые фары
- 13 Темный салон

**Результаты диагностики**

<b>Красный - необходимо принять меры, желтый - рекомендуется принять меры, зеленый - внешне в порядке нет записей - не проверялось, или визуальная проверка невозможна</b>					
		Необходимо принять меры (К)	Рекомендуется принять меры (Ж)	Внешне в порядке (З)	Комментарий
<b>Внешний осмотр</b>					
1	Фары: габариты, ближний, дальний свет		X		Не горит правый габарит
2	Указатели поворота, аварийная сигнализация		X		Поврежден повторитель в левом зеркале
5	Подсветка номера	X			Повреждены; Отсутствует; Повреждены; Отсутствует
6	Задние фонари: габариты, стоп-сигнал			X	Установлены не оригинальные фонари; Установлены не оригинальные фонари
7	Фонари заднего хода			X	
10	Ветровое стекло - состояние			X	
11	Стеклоочиститель передний			X	
14	Работа наружных замков		X		Оторван тросик открывания капота
Комментарии, примечания					
Проверил:					Максимов МВ.
Клиент ознакомлен::					
<b>Внутренний осмотр</b>					
1	Звуковой сигнал			X	
6	Внутреннее освещение		X		Перегорели лампы; Перегорели лампы
12	Проверка наружных зеркал			X	
16	Состояние напольных ковров		X		Загрязненность сильная; Загрязненность сильная
17	Состояние панели приборов		X		Царапины; Пятна; Потеря цвета, выгорело покрытие; Следы скотча; Царапины; Пятна; Потеря цвета, выгорело покрытие; Следы скотча
18	Состояние обивки потолка		X		Ворсистость увеличена; Загрязненность сильная; Отсутствуют правый солнцезащитный козырек
20	Проверка работы сцепления		X		Мягкая педаль сцепления; Мягкая педаль сцепления
21	Проверка стояноч. тормоза	X			Не работает
26	Работа ЦЗ лючка топливного бака	X			Отсутствует лючок бензобака
27	Состояние обивки багажного отделения		X		Растрескивание; Сильная продавленность; Загрязненность; Растрескивание; Сильная продавленность; Загрязненность
30	Состояние обивки сидений: Водительское сиденье	X			Повреждена обивка; Повреждена обивка
31	Состояние обивки сидений: Пассажирское сиденье	X			Повреждена обивка; Повреждена обивка
34	Состояние обивки дверей: Водительская дверь	X			Повреждена обивка; Повреждена обивка
35	Состояние обивки дверей: Пассажирская дверь	X			Повреждена обивка; Повреждена обивка
39	Состояние накладок педалей	X			Отсутствует накладка педали сцепления; Отсутствует накладка педали сцепления
40	Состояние рулевого колеса		X		Потертости; Потертости
41	Запуск двигателя: Маховик ( Маховик шумность/вибрация/посторонние звуки: Маховик)			X	
42	Запуск двигателя: Инерционный привод стартера (Бендикс)			X	
43	Состояние рукоятки КПП		X		Стерта структура; Стерта структура
44	Проверка показания одометра/Оценка пробега			X	
45	Запуск двигателя	X			Горит ошибка двигателя; Горит ошибка двигателя
Комментарии, примечания					
Проверил:					Максимов МВ.
Клиент ознакомлен::					
<b>Проверка под капотом</b>					

2	Состояние приводных ремней и роликов		X		Свист ремней; Свист ремней
3	Состояние топливной системы/подтекание			X	
6	Состояние подушек ДВС	X			Вибрация при работе ДВС
7	Состояние подушек КПП	X			Вибрация при трогании и торможении
8	Состояние АКБ	X			Следы некачественного ремонта штатной электропроводки Нештатная укладка электропроводки
12	Проверка генератора			X	
13	Проверка стартера			X	
14	ДВС: уровень масла, качество, подтекание	X			Уровень мала ниже минимальной отметки; Течь прокладки клапанной крышки; Следы масла на клапане вентиляции Обильные течи, корпус ДВС в масле
15	ДВС Проверка впускного коллектора на герметичность: Впускной коллектор			X	
16	Клапанная крышка - уровень/качество масла/подтекание	X			Течь прокладки клапанной крышки; Течь прокладок в свечных колодцах
17	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание	X			Требуется замена антифриза
18	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Водяной насос			X	
19	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Термостат	X			Течь термостата
20	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Вакуумный усилитель			X	
21	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Главный тормозной цилиндр			X	
25	Ремень/цепь ГРМ/шумность/посторонние звуки: Коромысло, направляющие, клапана и распределительный вал			X	
26	Тормозная система/ уровень / качество тормозной жидкости / подтекание			X	Темный цвет тормозной жидкости; Темный цвет тормозной жидкости
Комментарии, примечания					
Проверил:					Максимов МВ.
Клиент ознакомлен::					
<b>Проверки идентификационных номеров и маркировочных табличек</b>					
Комментарии, примечания					
Проверил:					Максимов МВ.
Клиент ознакомлен::					
<b>Проверка с использованием диагностического прибора (заполняется механиком-диагностом)</b>					
6	Проверка систем и блоков, считывание кодов с расшифровкой	X			Горит ошибка ДВС Не удалось установить связь с блоками
10	Проверка работы вентилятора охлаждения ДВС, считывание кодов неисправностей			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Максимов МВ.
Клиент ознакомлен::					
<b>Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Передняя часть</b>					
1	Передние ступичные подшипники			X	
2	Колодки тормозные передние		X		Остаток тормозной накладки 4мм или больше
3	Диски тормозные			X	
4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо- баллонов	X			Течь амортизатора левого
5	Проверка переднего тормозного суппорта, свободный ход направляющих, состояние пыльников, течь тормозной жидкости			X	
Комментарии, примечания					

	Проверил:				Максимов МВ.
	Клиент ознакомлен:				
<b>Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Задняя часть</b>					
1	Задние ступичные подшипники			X	
2	Колодки тормозные задние			X	
3	Диски тормозные/барабаны			X	
4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо-баллонов		X		Запотевание амортизатора левого; Запотевание амортизатора правого; Запотевание амортизатора левого; Запотевание амортизатора правого
5	Проверка стояночного тормоза	X			Не работает
6	Проверка заднего тормозного суппорта, свободный ход направляющих, состояние пыльников, течь тормозной жидкости			X	
Комментарии, примечания					
	Проверил:				Максимов МВ.
	Клиент ознакомлен:				
<b>Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Снаружи автомобиля</b>					
2	Радиатор охлаждения ДВС/подтекание			X	
3	Шины/колесные диски	X			Резина изношена свыше 80%- требуется замена; Неравномерный износ
Комментарии, примечания					
	Проверил:				Максимов МВ.
	Клиент ознакомлен:				
<b>Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Передняя часть</b>					
3	Рулевые тяги/наконечники			X	
4	Рулевая рейка/рулевой редуктор/люфт/посторонние звуки/закусывание/подтекание	X			Люфт рулевого редуктора
5	Коробка переключения передач	X			Течь заднего сальника КПП
6	Тормозные шланги, трубки		X		Коррозия топливных трубок; Коррозия
9	Поддон ДВС/сальники коленвала/подтекание	X			Течь переднего сальника коленвала; Течь заднего сальника коленвала; Течь поддона ДВС; Течь переднего сальника коленвала; Течь заднего сальника коленвала; Течь поддона ДВС
12	Выпускной коллектор, катализаторы (наличие)			X	
Комментарии, примечания					
	Проверил:				Максимов МВ.
	Клиент ознакомлен:				
<b>Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Задняя часть</b>					
4	Состояние заднего редуктора/люфт/посторонние звуки/подтекание	X			Течь хвостовика редуктора; Гул редуктора; Люфт в хвостовике
5	Тормозные шланги, трубки		X		Коррозия топливных трубок; Коррозия
6	Стойки/ втулки стабилизатора задние			X	
7	Выхлопная система (глушитель)	X			Поврежден глушитель; Прогорел глушитель; Поврежден глушитель; Прогорел глушитель
8	Задний карданный вал и крестовины:люфт, состояние пыльников, сальников/подтекание:Крестовины и задний карданный вал	X			Люфт задней крестовины; Люфт передней крестовины
Комментарии, примечания					
	Проверил:				Максимов МВ.
	Клиент ознакомлен:				
<b>Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Проверка последствий ДТП</b>					
1	Проверка рамы а/м (при наличие)		X		Имеется коррозия рамы; Имеется коррозия рамы
5	Проверка передней панели кузова		X		Имеется коррозия на панели; Имеется коррозия на панели
6	Проверка задней панели кузова		X		Имеется коррозия на панели; Имеется коррозия на панели

7	Проверка днища кузова		X	Имеется эксплуатационная коррозия днища ( не сквозная); Имеется эксплуатационная коррозия днища ( не сквозная)
Комментарии, примечания				
Проверил:				Максимов МВ.
Клиент ознакомлен::				

Примечание: если какой-либо пункт оставлен пустым, он не проверялся.

Срок действия акта:				
Специалист по оценке и выкупу Никитин С.С. Подпись:		Миронов Е.Н. Подпись:	Телефон:	Дата: