


Акт осмотра автомобиля

г. Санкт-Петербург

23.04.2024

Марка	Opel	Модель	Corsa
Год	01/01/2007	Пробег	231497 км
ВИН	W0L0SDL0886032455	Цвет	Серый
Двигатель	1364 см / Бензин	Коробка передач	автоматическая коробка
Тип кузова	Хэтчбек 3 дв.	Привод	передний привод
ПТС	Оригинал	Кол-во регистраций	4
Кол-во ключей	2	Гарантия до	02.03.2024/Нет
Предварительная оценка		Второй комплект колес/шин	Нет

Осмотр состояния ЛКП, мкр



Повреждения экс- и интерьера

Элемент	Состояние ЛКП элемента	Повреждение
Дверь передняя правая		Окраска
Капот		Окраска
Крыло заднее правое		Ремонт

Комплектация

- 1 Подушки безопасности 2
- 2 Регулировка руля В 1 направлении
- 3 Регулировка сиденья переднего пассажира Механическая
- 4 Регулировка сиденья водителя Механическая
- 5 Обогрев сидений Передние
- 6 Проигрыватель аудио Аудиоподготовка
- 7 Динамики 4
- 8 Система кондиционирования воздуха Кондиционер
- 9 Усилитель руля Гидроусилитель
- 10 Электростеклоподъемники Все
- 11 Штатная аудиоподготовка
- 12 Обогрев зеркал
- 13 АУХ
- 14 Передние противотуманные фары
- 15 Галогеновые фары
- 16 Центральный замок
- 17 Иммоилайзер
- 18 Isofix/LATCH
- 19 Подушка безопасности пассажира
- 20 Подушка безопасности водителя
- 21 Антиблокировочная система (ABS)
- 22 Мультируль
- 23 Электроподъемники передние
- 24 Электроподъемники задние
- 25 Темный салон
- 26 Защита картера двигателя

Результаты диагностики

Красный - необходимо принять меры, желтый - рекомендуется принять меры, зеленый - внешне в порядке нет записей - не проверялось, или визуальная проверка невозможна				
	Необходимо принять меры (К)	Рекомендуется принять меры (Ж)	Внешне в порядке (З)	Комментарий
Внешний осмотр				
1	Фары: габариты, ближний, дальний свет	X		Не работают лампы / следы ремонта креплений левой фары
2	Указатели поворота, аварийная сигнализация		X	
3	Передние ПТФ		X	Не горят лампы; Не горят лампы
5	Подсветка номера		X	Не работает левая лампа
6	Задние фонари: габариты, стоп-сигнал		X	Не работает часть ламп левых габаритных огней
7	Фонари заднего хода		X	
10	Ветровое стекло - состояние		X	
11	Стеклоочиститель передний		X	Не омывает (низкий уровень ОЖ)
13	Стеклоочиститель задний		X	Не омывает (низкий уровень ОЖ)
14	Работа наружных замков		X	Закисла личинка; Закисла личинка
Комментарии, примечания				
Проверил:				Стрелков Д.О.
Клиент ознакомлен::				
Внутренний осмотр				
2	Звуковой сигнал		X	
3	Проверка работы ЦЗ		X	
6	Внутреннее освещение		X	
11	Проверка стеклоподъемников	X		Не открывается/закрывается стекло пасс. дверь; Не открывается/закрывается стекло пасс. дверь
12	Проверка наружных зеркал		X	Не работает подогрев зеркал; Не работает подогрев зеркал
16	Состояние напольных ковров		X	
17	Состояние панели приборов		X	
18	Состояние обивки потолка		X	
19	Работа системы вентиляции/кондиционирования/отопителя		X	
21	Проверка стояночного тормоза		X	
22	Аудиосистема (мультируль)		X	
24	Обогрев заднего стекла		X	
26	Работа ЦЗ лючка топливного бака		X	
27	Состояние обивки багажного отделения		X	
28	Запасное колесо, домкрат, шпательный инструмент		X	
30	Состояние обивки сидений: Водительское сиденье		X	
31	Состояние обивки сидений: Пассажирское сиденье		X	
32	Состояние обивки сидений: Заднее левое сиденье		X	
33	Состояние обивки сидений: Заднее правое сиденье		X	
34	Состояние обивки дверей: Водительская дверь		X	
35	Состояние обивки дверей: Пассажирская дверь		X	
38	Состояние обивки дверей: Крышка/дверь багажника		X	
39	Состояние накладок педалей		X	
40	Состояние рулевого колеса		X	
41	Запуск двигателя: Маховик (Маховик шумность/вибрация/посторонние звуки: Маховик)		X	
42	Запуск двигателя: Инерционный привод стартера (Бендикс)		X	
Комментарии, примечания				
Проверил:				Стрелков Д.О.
Клиент ознакомлен::				
Проверка под капотом				
2	Состояние приводных ремней		X	
3	Состояние топливной системы/подтекание		X	
6	Состояние подушек ДВС		X	Просадка левой подушки; Просадка правой подушки
7	Состояние подушек КПП		X	
8	Состояние АКБ		X	
12	Проверка генератора		X	
13	Проверка стартера		X	
Рекомендуется замена цепи ГРМ в соответствии с регламентом /				

14	ДВС/уровень/качество масла/подтекание	X			сизый дым из выхлопной трубы / уровень масла на МИН. отметке / обильное масляное запотевание в районе прокладки крышки ГРМ, по корпусу компрессора кондиционера
15	ДВС: Впускной коллектор			X	
16	Клапанная крышка - уровень/качество масла/подтекание		X		Запотевание прокладки клапанной крышки
17	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание	X			Эмульсия на крышке расширительного бачка
18	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Водяной насос			X	
19	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Термостат			X	
25	Ремень/цепь ГРМ/шумность/посторонние звуки: Коромысло, направляющие, клапана и распределительный вал			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Стрелков Д.О.
Клиент ознакомлен::					
Проверки идентификационных номеров и маркировочных табличек					
1	Номер двигателя (читается, соответствует ПТС)		X		Имеется коррозия
2	Вин номер (читается, соответствует ПТС)			X	
3	Дублирующие таблички, на стойке, под капотом (их наличие, соответствие ПТС)			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Стрелков Д.О.
Клиент ознакомлен::					
Проверка с использованием диагностического прибора (заполняется механиком- диагностом)					
1	Работа АКПП / CVT (вариатор) / РКПП / DSG - считывание кодов с расшифровкой, тест- драйв обязателен на проблемных моделях	X			Толчки при переключении передачи
2	Работа ABS и ESP - считывание кодов с расшифровкой			X	
3	Работа SRS (AirBag) - считывание кодов с расшифровкой			X	
4	Работа ремней SRS, проверка года выпуска			X	
6	Работа системы климат-контроля - считывание кодов с расшифровкой			X	
7	Распечатка результатов диагностики с кодами ошибок с расшифровкой		X		Множественные архивные коды неисправности в блоке управления: ДВС; DIS / пробег по блокам отличается от показаний на панели приборов
8	Проверка наличия НПБ системы SRS, проверка года выпуска			X	
9	Работа ДВС и катализаторов ОГ - считывание кодов и подключение газоанализатора с расшифровкой (при необходимости): Выпускной коллектор			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Стрелков Д.О.
Клиент ознакомлен::					
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Передняя часть					
1	Ступичные подшипники			X	
2	Колодки тормозные			X	
3	Диски тормозные			X	
4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо- баллонов		X		Запотевание амортизатора правого
Комментарии, примечания					
Проверил:					Стрелков Д.О.
Клиент ознакомлен::					
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Задняя часть					
1	Ступичные подшипники			X	
2	Колодки тормозные			X	
3	Диски тормозные/барабаны			X	
4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо- баллонов	X			Течь амортизатора правого; Течь амортизатора правого
5	Проверка стояночного тормоза			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Стрелков Д.О.
Клиент ознакомлен::					
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Снаружи автомобиля					
1	Радиатор кондиционера		X		Забиты соты радиатора; Забиты соты радиатора
2	Радиатор охлаждения ДВС/подтекание			X	

4	Шины/колесные диски			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Стрелков Д.О.
Клиент ознакомлен::					
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целикомПередняя часть					
1	Рычаги подвески: шаровые опоры, сайлентблоки			X	
2	Стабилизатор/Стойки/втулки			X	
3	Рулевые тяги/наконечники			X	
4	Рулевая рейка/рулевой редуктор/люфт/посторонние звуки/закусывание/подтекание			X	
5	АКПП/СVT/DSG/МКПП/РКПП, посторонние звуки/подтекание	X			Удары при переключении передач
6	Тормозные шланги, трубки			X	
7	Состояние пыльников днища кузова (пластик)			X	
8	Наличие защиты картера			X	
9	Поддон ДВС/сальники коленвала/подтекание			X	
11	Карданные валы: люфт, состояние пыльников, сальников / подтекание: ШРУСы			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Стрелков Д.О.
Клиент ознакомлен::					
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целикомЗадняя часть					
1	Задняя балка (не подрамник)			X	
3	Тормозные шланги, трубки			X	
5	Выхлопная система (глушитель)	X			Сечет гофра; Сечет гофра
Комментарии, примечания					
Проверил:					Стрелков Д.О.
Клиент ознакомлен::					
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целикомПроверка последствий ДТП					
2	Проверка лонжеронов передних			X	
3	Проверка лонжеронов задних			X	
4	Проверка порогов на предмет сварки, замены		X		Деформация задней части дверного проема водительской двери
5	Проверка передней панели кузова		X		Замята нижняя часть панели; Замята нижняя часть панели
6	Проверка задней панели кузова			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Стрелков Д.О.
Клиент ознакомлен::					

Примечание: если какой-либо пункт оставлен пустым, он не проверялся.

Срок действия акта:					
Специалист по оценке и выкупу Кушнир Д. Подпись:		Бойкова А.В. Подпись:		Телефон:	Дата: