


## Акт осмотра автомобиля

Московская обл., г. Химки

18.06.2024

Марка	Kia	Модель	Rio
Год	01/01/2022	Пробег	25000 км
ВИН	Z94C351BBNR180884	Цвет	Красный
Двигатель	1591 см / Бензин	Коробка передач	автоматическая коробка
Тип кузова	Хэтчбек 5 дв.	Привод	передний привод
ПТС	Оригинал	Кол-во регистраций	1
Кол-во ключей	2	Гарантия до	/Нет
Предварительная оценка		Второй комплект колес/шин	Нет

## Осмотр состояния ЛКП, мкр



## Повреждения экс- и интерьера

Элемент	Состояние ЛКП элемента	Повреждение
Бампер задний	x	x
Дверь передняя левая		Потертость
Дверь передняя правая		Потертость
Крыло переднее правое		Царапина

## Комплектация

- 1 Круиз-контроль Круиз-контроль
- 2 Подушки безопасности 5
- 3 Регулировка руля В 1 направлении
- 4 Регулировка сиденья переднего пассажира Механическая
- 5 Регулировка сиденья водителя Механическая
- 6 Ксеноновые фары Ближний/дальний свет
- 7 Обогрев сидений Передние
- 8 Проигрыватель аудио CD-магнитола
- 9 Динамики 4
- 10 Система кондиционирования воздуха Климат (1 зона)
- 11 Усилитель руля Электроусилитель
- 12 Электростеклоподъемники Все
- 13 Тонированные стекла
- 14 Розетка 12 V
- 15 Обогрев зеркал
- 16 Бортовой компьютер
- 17 АУХ
- 18 Электрообогрев лобового стекла
- 19 Электрообогрев зоны стеклоочистителей
- 20 Система адаптивного головного освещения в повороте
- 21 Светодиодные фары
- 22 Автоматический корректор фар
- 23 Центральный замок
- 24 Isofix/LATCH
- 25 Подушки безопасности боковые
- 26 Подушка безопасности пассажира
- 27 Подушка безопасности для защиты коленей водителя
- 28 Подушка безопасности водителя
- 29 Парктроник
- 30 Система предотвращения столкновения
- 31 Система курсовой устойчивости
- 32 Антипробуксовочная система
- 33 Антиблокировочная система (ABS)
- 34 Система доступа без ключа
- 35 Регулировка сидений водителя по высоте
- 36 Парктроник передний
- 37 Парктроник задний
- 38 Камера заднего вида
- 39 Запуск двигателя с кнопки
- 40 Лобовое стекло с подогревом
- 41 Навигационная система
- 42 Bluetooth
- 43 USB порт
- 44 Передний центральный подлокотник
- 45 Память передних сидений
- 46 Обогрев рулевого колеса
- 47 Электропривод складывания зеркал
- 48 Мультируль
- 49 Регулировка передних по высоте
- 50 ЭРА-ГЛОНАСС
- 51 Электроподъемники передние
- 52 Электроподъемники задние
- 53 Темный салон
- 54 Отделка кожей рычага КПП
- 55 Отделка кожей рулевого колеса
- 56 Индикатор внешней температуры
- 57 Датчик света
- 58 Защита картера двигателя
- 59 Рейлинги на крыше
- 60 Штатная сигнализация

Результаты диагностики

Красный - необходимо принять меры, желтый - рекомендуется принять меры, зеленый - внешне в порядке нет записей - не проверялось, или визуальная проверка невозможна				
	Необходимо принять меры (К)	Рекомендуется принять меры (Ж)	Внешне в порядке (З)	Комментарий

Примечание: если какой-либо пункт оставлен пустым, он не проверялся.

Срок действия акта:				
Специалист по оценке и выкупу Ключниченко Д.Е. Подпись:		Шелестова Е.С. Подпись:	Телефон:	Дата: