


## Акт осмотра автомобиля

Московская обл., г. Видное

02.05.2024

Марка	SsangYong	Модель	Actyon
Год	01/01/2013	Пробег	171387 км
ВИН	RUMAOA1SSD0000737	Цвет	Белый
Двигатель	1998 см / Дизель	Коробка передач	механическая коробка
Тип кузова	Внедорожник 5 дв.	Привод	передний привод
ПТС	Оригинал	Кол-во регистраций	1
Кол-во ключей	2	Гарантия до	04.03.2024/Нет
Предварительная оценка		Второй комплект колес/шин	Нет

## Осмотр состояния ЛКП, мкр



## Повреждения экс- и интерьера

Элемент	Состояние ЛКП элемента	Повреждение
---------	------------------------	-------------

## Комплектация

- 1 Подушки безопасности 4
- 2 Регулировка руля В 2 направлениях
- 3 Регулировка сиденья переднего пассажира Механическая
- 4 Регулировка сиденья водителя Механическая
- 5 Обогрев сидений Передние
- 6 Проигрыватель аудио CD-магнитола
- 7 Динамики 4
- 8 Система кондиционирования воздуха Кондиционер
- 9 Усилитель руля Гидроусилитель
- 10 Электростеклоподъемники Все
- 11 Тонированные стекла
- 12 Розетка 12 V
- 13 Обогрев зеркал
- 14 Бортовой компьютер
- 15 AUX
- 16 Передние противотуманные фары
- 17 Автоматический корректор фар
- 18 Центральный замок
- 19 Isofix/LATCH
- 20 Подушка безопасности пассажира
- 21 Подушка безопасности водителя
- 22 Антиблокировочная система (ABS)
- 23 Подогрев передних сидений
- 24 Электроподъемники передние
- 25 Электроподъемники задние
- 26 Темный салон
- 27 Отделка кожей рычага КПП
- 28 Отделка кожей рулевого колеса
- 29 Штатная сигнализация

Результаты диагностики

Красный - необходимо принять меры, желтый - рекомендуется принять меры, зеленый - внешне в порядке нет записей - не проверялось, или визуальная проверка невозможна				
	Необходимо принять меры (К)	Рекомендуется принять меры (Ж)	Внешне в порядке (З)	Комментарий
<b>Внешний осмотр</b>				
1		X		Не горят лампы
2			X	
5		X		Не горят лампы
6			X	
7			X	
9			X	
10	X			Трещина
11			X	
13		X		Посторонний звук, скрип, стук при работе стеклоочистителя
14			X	
Комментарии, примечания				
Проверил:				Руденко МВ.
Клиент ознакомлен:				
<b>Внутренний осмотр</b>				
1			X	
2			X	
3			X	
4			X	
6			X	
11			X	
12			X	
16			X	
17			X	
18			X	
19			X	
20			X	
21	X			Не работает управление ручным тормозом
24			X	
26			X	
27			X	
34			X	
35			X	
36			X	
37			X	
38			X	
39			X	
40			X	
42			X	
Комментарии, примечания				
Проверил:				Руденко МВ.
Клиент ознакомлен:				
<b>Проверка под капотом</b>				
1			X	
2	X			Посторонний шум от приводного ролика(ов); Посторонний шум гул/стук от натяжителя ремня
3			X	
6			X	
7			X	
8			X	
11			X	
12		X		Шум подшипников
13			X	
14			X	
15			X	
16			X	
Система охлаждения/ уровень/качество				

17	охлаждающей жидкости/подтекание		X		Уровень антифриза минимум
18	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Водяной насос			X	
19	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Термостат			X	
20	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Вакуумный усилитель			X	
21	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Главный тормозной цилиндр			X	
22	Насос ГУР/уровень/качество жидкости ГУР/подтекание/шумность: Насос ГУР		X		Запотевание бачка ГУР; Запотевание шланга ГУР; Шум ролика приводного ремня
23	Насос ГУР/уровень/качество жидкости ГУР/подтекание/шумность: Рулевая рейка			X	
24	Насос ГУР/уровень/качество жидкости ГУР/подтекание/шумность: Червячный механизм (рулевой редуктор)			X	
25	Ремень/цепь ГРМ/шумность/посторонние звуки: Коромысло, направляющие, клапана и распределительный вал			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Руденко МВ.
Клиент ознакомлен::					
<b>Проверки идентификационных номеров и маркировочных табличек</b>					
Комментарии, примечания					
Проверил:					Руденко МВ.
Клиент ознакомлен::					
<b>Проверка с использованием диагностического прибора (заполняется механиком-диагностом)</b>					
3	Работа ремней SRS, проверка года выпуска			X	
6	Распечатка результатов диагностики с кодами ошибок с расшифровкой			X	Распечатка результатов обязательна; Активные ошибки.
7	Проверка наличия НГБ системы SRS, проверка года выпуска			X	
8	Работа ДВС и катализаторов ОГ - считывание кодов и подключение газоанализатора с расшифровкой (при необходимости): Выпускной коллектор			X	
9	Работа АКПП / CVT шумность/вибрация/посторонние : Валы и шестерни			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Руденко МВ.
Клиент ознакомлен::					
<b>Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Передняя часть</b>					
1	Ступичные подшипники			X	
2	Колодки тормозные			X	
3	Диски тормозные		X		Износ дисков менее 50%
4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо- баллонов			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Руденко МВ.
Клиент ознакомлен::					
<b>Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Задняя часть</b>					
1	Ступичные подшипники			X	
2	Колодки тормозные			X	Остаток тормозной накладки 7мм - 4 мм
3	Диски тормозные/барабаны		X		Износ 50%
4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо- баллонов			X	
5	Проверка стояночного тормоза	X			Повреждены тросы ручника
Комментарии, примечания					
Проверил:					Руденко МВ.
Клиент ознакомлен::					
<b>Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Снаружи автомобиля</b>					
1	Радиатор кондиционера			X	
2	Радиатор охлаждения ДВС/подтекание			X	
3	Шины/колесные диски			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Руденко МВ.
Клиент ознакомлен::					

Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком				Передняя часть	
1	Рычаги подвески: шаровые опоры, сайлентблоки			X	
2	Стабилизатор/Стойки/втулки			X	
3	Рулевые тяги/наконечники			X	
4	Рулевая рейка/рулевой редуктор/люфт/посторонние звуки/закусывание/подтекание	X			Люфт рулевой рейки
5	АКПП/СVT/DSG/МКПП/РКПП, посторонние звуки/подтекание			X	
6	Тормозные шланги, трубки			X	
7	Состояние пыльников днища кузова (пластик)			X	
8	Наличие защиты картера			X	
9	Поддон ДВС/сальники коленвала/подтекание		X		Запотевание поддона ДВС
11	Карданные валы: люфт, состояние пыльников, сальников / подтекание: ШРУСы			X	

Комментарии, примечания

Проверил:	Руденко МВ.
Клиент ознакомлен:	

**Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком**

				Задняя часть	
2	Рычаги подвески: сайлентблоки, шаровые опоры			X	
3	Тормозные шланги, трубки			X	
4	Стабилизатор/Стойки/втулки	X			Люфт втулок стабилизатора.
5	Выхлопная система (глушитель)	X			Коррозия/сгнил глушитель/резонатор/труба

Комментарии, примечания

Проверил:	Руденко МВ.
Клиент ознакомлен:	

**Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком**

				Проверка последствий ДТП
2	Проверка лонжеронов передних			X
3	Проверка лонжеронов задних			X
4	Проверка порогов на предмет сварки, замены			X
5	Проверка передней панели кузова			X
6	Проверка задней панели кузова			X

Комментарии, примечания

Проверил:	Руденко МВ.
Клиент ознакомлен:	

**Примечание: если какой-либо пункт оставлен пустым, он не проверялся.**

Срок действия акта:				
Специалист по оценке и выкупу Стёпушкин А.С. Подпись:		Морозов С.А. Подпись:	Телефон:	Дата: