


Акт осмотра автомобиля

г. Москва

20.11.2024

Марка	Mazda	Модель	СХ-5
Год	01/01/2013	Пробег	140005 км
ВИН	RUMKE8938EV022332	Цвет	Белый
Двигатель	2488 см / Бензин	Коробка передач	автоматическая коробка
Тип кузова	Внедорожник 5 дв.	Привод	полный привод
ПТС	Оригинал	Кол-во регистраций	2
Кол-во ключей	2	Гарантия до	30.01.2017/Нет
Предварительная оценка		Второй комплект колес/шин	Нет

Осмотр состояния ЛКП, мкр



Повреждения экс- и интерьера

Элемент	Состояние ЛКП элемента	Повреждение
Бампер передний	х	х
Крыло переднее правое	Вторичный окрас	

Комплектация

- 1 Круиз-контроль Круиз-контроль
- 2 Подушки безопасности 6
- 3 Регулировка руля В 2 направлениях
- 4 Регулировка сиденья переднего пассажира Механическая
- 5 Регулировка сиденья водителя Электропривод
- 6 Обогрев сидений Передние + задние
- 7 Динамики 6
- 8 Система кондиционирования воздуха Климат (2 зоны)
- 9 Усилитель руля Электроусилитель
- 10 Электростеклоподъемники Все
- 11 Тонированные стекла
- 12 Розетка 12 V
- 13 Регулировка руля по высоте и вылету
- 14 Бортовой компьютер
- 15 AUX
- 16 Передние противотуманные фары
- 17 Галогеновые фары
- 18 Электропривод регулировки зеркал
- 19 Центральный замок
- 20 Иммобилайзер
- 21 Isofix/LATCH
- 22 ESP
- 23 Подушки безопасности оконные (шторки)
- 24 Подушки безопасности боковые
- 25 Подушка безопасности пассажира
- 26 Подушка безопасности водителя
- 27 Парктроник
- 28 Система контроля давления в шинах
- 29 Система курсовой устойчивости
- 30 Антипробуксовочная система
- 31 Антиблокировочная система (ABS)
- 32 Система старт-стоп
- 33 Система доступа без ключа
- 34 Регулировка сидений водителя по высоте
- 35 Парктроник передний
- 36 Парктроник задний
- 37 Камера заднего вида
- 38 Запуск двигателя с кнопки
- 39 Навигационная система
- 40 Bluetooth
- 41 USB порт
- 42 Подогрев задних сидений
- 43 Подогрев передних сидений
- 44 Передний центральный подлокотник
- 45 Обогрев рулевого колеса
- 46 Мультируль
- 47 ЭРА-ГЛОНАСС
- 48 Помощи при торможении (BAS, EBD)
- 49 Электроподъемники передние
- 50 Электроподъемники задние
- 51 Отделка кожей рычага КПП
- 52 Отделка кожей рулевого колеса
- 53 Индикатор внешней температуры
- 54 Датчик света
- 55 Датчик дождя
- 56 Затемненное зеркало заднего вида
- 57 Защита картера двигателя
- 58 Штатная сигнализация

Результаты диагностики

Красный - необходимо принять меры, желтый - рекомендуется принять меры, зеленый - внешне в порядке нет записей - не проверялось, или визуальная проверка невозможна
--

	Необходимо принять меры (К)	Рекомендуется принять меры (Ж)	Внешне в порядке (З)	Комментарий
--	--------------------------------------	--------------------------------------	----------------------------	-------------

Примечание: если какой-либо пункт оставлен пустым, он не проверялся.

Срок действия акта:				
Специалист по оценке и выкупу Папин Д.А. Подпись:		Мбжаев Н.М. Подпись:	Телефон:	Дата: