


Акт осмотра автомобиля

Московская обл., г. Мытищи

23.04.2024

Марка	Nissan	Модель	Mirano
Год	01/01/2010	Пробег	193500 км
ВИН	JN1TANZ51U0100815	Цвет	Бежевый
Двигатель	3498 см / Бензин	Коробка передач	коробка-вариатор
Тип кузова	Внедорожник 5 дв.	Привод	полный привод
ПТС	Оригинал	Кол-во регистраций	5
Кол-во ключей	2	Гарантия до	12.03.2014/Нет
Предварительная оценка		Второй комплект колес/шин	Нет

Осмотр состояния ЛКП, мкр



Повреждения экс- и интерьера

Элемент	Состояние ЛКП элемента	Повреждение
Дверь задняя левая	Ремонт	
Дверь передняя левая	Ремонт	
Крыло заднее левое	Ремонт	
Левая задняя стойка	Вторичный окрас	

Комплектация

- 1 Круиз-контроль Круиз-контроль
- 2 Подушки безопасности 6
- 3 Регулировка руля В 2 направлениях
- 4 Регулировка сиденья переднего пассажира Электропривод
- 5 Регулировка сиденья водителя Электропривод
- 6 Ксеноновые фары Ближний/дальний свет
- 7 Обогрев сидений Передние + задние
- 8 Проигрыватель аудио Аудиоподготовка
- 9 Динамики 6
- 10 Система кондиционирования воздуха Климат (2 зоны)
- 11 Усилитель руля Гидроусилитель
- 12 Электростеклоподъемники Все
- 13 Штатная аудиоподготовка
- 14 Тонированные стекла
- 15 Розетка 12 V
- 16 Регулировка руля по высоте и вылету
- 17 Программируемый предпусковой отопитель
- 18 Прикуриватель и пепельница
- 19 Обогрев зеркал
- 20 Бортовой компьютер
- 21 AUX
- 22 Электропривод регулировки зеркал
- 23 Центральный замок
- 24 Противогоночная сигнализация
- 25 Замок руля
- 26 Блокиратор КПП
- 27 ESP
- 28 Подушки безопасности оконные (шторки)
- 29 Подушки безопасности боковые
- 30 Подушка безопасности пассажира
- 31 Подушка безопасности водителя
- 32 Парктроник
- 33 Система курсовой устойчивости
- 34 Антипробуксовочная система
- 35 Антиблокировочная система (ABS)
- 36 Регулировка сидений водителя по высоте
- 37 Парктроник передний
- 38 Парктроник задний
- 39 Камера заднего вида
- 40 Запуск двигателя с кнопки
- 41 Навигационная система
- 42 USB порт
- 43 Подогрев задних сидений
- 44 Подогрев передних сидений
- 45 Передний центральный подлокотник
- 46 Мультируль
- 47 Регулировка передних по высоте
- 48 Электроподъемники передние
- 49 Электроподъемники задние
- 50 Темный салон
- 51 Отделка кожей рычага КПП
- 52 Отделка кожей рулевого колеса
- 53 Индикатор внешней температуры
- 54 Датчик света
- 55 Датчик дождя
- 56 Штатная сигнализация

Результаты диагностики

Красный - необходимо принять меры, желтый - рекомендуется принять меры, зеленый - внешне в порядке нет записей - не проверялось, или визуальная проверка невозможна				
	Необходимо принять меры (К)	Рекомендуется принять меры (Ж)	Внешне в порядке (З)	Комментарий
Внешний осмотр				
1			X	
2			X	
3		X		Установлен нештатный коенон; Установлен нештатный коенон
4			X	
5			X	
6			X	
7			X	
8			X	
9			X	
10			X	
11			X	
12			X	
13			X	
14			X	
Комментарии, примечания				
Проверил:				Попов АН.
Клиент ознакомлен:				
Внутренний осмотр				
1			X	
2			X	
3			X	
4			X	
6			X	
9			X	
11			X	
12			X	
13			X	
16			X	
17			X	
18			X	
19			X	
21			X	
22			X	
24			X	
26			X	
27			X	
28			X	
30		X		Растрескивание; Сильная продавленность; Растрескивание; Сильная продавленность
31			X	
32			X	
33			X	
34			X	
35			X	
36			X	
37			X	
38			X	
39			X	
40		X		Потертости; Царапины; Потертости; Царапины
41			X	
42			X	
43			X	
Комментарии, примечания				
Проверил:				Попов АН.

	Клиент ознакомлен::				
Проверка под капотом					
2	Состояние приводных ремней			X	
3	Состояние топливной системы/подтекание			X	
4	Свечи зажигания			X	
5	Катушки зажигания			X	
6	Состояние подушек ДВС	X			Надрыв правой подушки
7	Состояние подушек КПП		X		Просадка подушки КПП верхняя; Просадка подушки КПП нижняя
8	Состояние АКБ			X	
12	Проверка генератора			X	
13	Проверка стартера			X	
14	ДВС/уровень/качество масла/подтекание	X			Уровень мала ниже минимальной отметки; Течь прокладки клапанной крышки; Течь заднего сальника коленчатого вала; следы свернутого масла на заливной крышке, масло в дсв меньше минимум (отсутствует на щупе),
15	ДВС: Впускной коллектор			X	
16	Клапанная крышка - уровень/качество масла/подтекание	X			Течь прокладки клапанной крышки
17	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание	X			Уровень антифриза ниже минимум; течь патрубков охлаждения
18	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Водяной насос		X		Запотевание помпы
19	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Термостат			X	
20	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Вакуумный усилитель			X	
21	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Главный тормозной цилиндр			X	
22	Насос ГУР/уровень/качество жидкости ГУР/подтекание/шумность: Насос ГУР	X			Течь насоса ГУР; Течь шланга ГУР
23	Насос ГУР/уровень/качество жидкости ГУР/подтекание/шумность: Рулевая рейка	X			Люфт рулевой рейки
25	Ремень/цепь ГРМ/шумность/посторонние звуки: Коромысло, направляющие, клапана и распределительный вал			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Попов АН.
Клиент ознакомлен::					
Проверки идентификационных номеров и маркировочных табличек					
Комментарии, примечания					
Проверил:					Попов АН.
Клиент ознакомлен::					
Проверка с использованием диагностического прибора (заполняется механиком- диагностом)					
1	Работа АКПП / CVT (вариатор) / РКПП / DSG - считывание кодов с расшифровкой, тест- драйв обязателен на проблемных моделях		X		Масло темного цвета/ жженое; Запотевание сальников приводных валов; Запотевание сальника входного вала КПП; Запотевание поддона КПП; задержка включения передач,
2	Работа ABS и ESP - считывание кодов с расшифровкой			X	
3	Работа SRS (AirBag) - считывание кодов с расшифровкой	X			имеются активные ошибки; ошибка по водительскому SRS - требуется доп диагностика
4	Работа ремней SRS, проверка года выпуска			X	
6	Работа системы климат-контроля - считывание кодов с расшифровкой			X	
7	Распечатка результатов диагностики с кодами ошибок с расшифровкой			X	
9	Работа ДВС и катализаторов ОГ - считывание кодов и подключение газоанализатора с расшифровкой (при необходимости): Выпускной коллектор	X			Прогорел коллектор
10	Работа АКПП / CVT шумность/вибрация/посторонние : Валы и шестерни			X	Имеются исторические ошибки
Комментарии, примечания					
Проверил:					Попов АН.
Клиент ознакомлен::					
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Передняя часть					
1	Ступичные подшипники	X			Гул/перекат/люфт ступичного подшипника переднего правого; Гул/перекат/люфт ступичного подшипника переднего правого
2	Колодки тормозные			X	
3	Диски тормозные			X	
4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо- баллонов			X	
Комментарии, примечания					

Проверил:		Попов А.Н.	
Клиент ознакомлен:			
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Задняя часть			
1	Стуличные подшипники		X
2	Колодки тормозные		X
3	Диски тормозные/барабаны		X
4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо- баллонов		X
5	Проверка стояночного тормоза		X
Комментарии, примечания			
Проверил:		Попов А.Н.	
Клиент ознакомлен:			
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Снаружи автомобиля			
1	Радиатор кондиционера		X
2	Радиатор охлаждения ДВС/подтекание		X
3	Радиатор охлаждения АКПП/подтекание		X
4	Шины/колесные диски	X	
Износ резины свыше 60%; Износ резины свыше 60%			
Комментарии, примечания			
Проверил:		Попов А.Н.	
Клиент ознакомлен:			
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Передняя часть			
1	Рычаги подвески: шаровые опоры, сайлентблоки	X	
Разрыв сайлентблоков нижний передний левый рычаг; Разрыв сайлентблоков нижний передний правый рычаг; Порваны сайлентблоки подрамника			
2	Стабилизатор/Стойки/втулки		X
3	Рулевые тяги/наконечники		X
4	Рулевая рейка/рулевой редуктор/люфт/посторонние звуки/закусывание/подтекание	X	
Люфт рулевого редуктора; стук рулевой рейки			
5	АКПП/СВТ/DSG/МКПП/РКПП, посторонние звуки/подтекание		X
6	Раздаточная коробка (РКП) посторонние звуки/подтекание	X	
Течь хвостовика; Течь левого сальника шрус; Течь правого сальника шрус			
8	Тормозные шланги, трубки		X
9	Состояние переднего редуктора/люфт/посторонние звуки/подтекание		X
11	Состояние пыльников днища кузова (пластик)		X
12	Наличие защиты картера		X
13	Поддон ДВС/сальники коленвала/подтекание	X	
Течь заднего сальника коленвала; течь на стыке ДВС и КПП и на стыке КПП и Раздатки, снил передний подрамник, ошибка по катализатор, ошибка по кислородному датчику,			
14	Карданные валы: люфт, состояние пыльников, сальников / подтекание: Крестовины и передний карданный вал		X
15	Карданные валы: люфт, состояние пыльников, сальников / подтекание: ШРУСы	X	
Люфт переднего правого ШРУС; Порван внутренний правый пыльник переднего ШРУС			
Комментарии, примечания			
Проверил:		Попов А.Н.	
Клиент ознакомлен:			
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Задняя часть			
2	Рычаги подвески: сайлентблоки, шаровые опоры		X
Растрескивание сайлентблоков верхних задних рычагов; Растрескивание сайлентблоков нижних задних рычагов; Растрескивание сайлентблоков подрамника; Растрескивание сайлентблоков верхних задних рычагов; Растрескивание сайлентблоков нижних задних рычагов; Растрескивание сайлентблоков подрамника			
4	Состояние заднего редуктора/люфт/посторонние звуки/подтекание		X
5	Тормозные шланги, трубки		X
6	Стабилизатор/Стойки/втулки		X
7	Выхлопная система (глушитель)	X	
Прогорел глушитель; Прогорела прокладка глушителя; Сечет гофра; Коррозия/снил глушитель/резонатор/труба; Прогорел глушитель; Прогорела прокладка глушителя; Сечет гофра; Коррозия/снил глушитель/резонатор/труба			
8	Карданный валы: люфт, состояние пыльников, сальников/подтекание: Задний карданный вал и крестовины		X
9	Приводные валы: люфт, состояние пыльников, сальников / подтекание: ШРУСы		X
Комментарии, примечания			
Проверил:		Попов А.Н.	
Клиент ознакомлен:			
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Проверка последствий ДТП			

2	Проверка лонжеронов передних			X	
3	Проверка лонжеронов задних		X		Имеется коррозия на левом лонжероне; Имеется коррозия на правом лонжероне; Имеется коррозия на левом лонжероне; Имеется коррозия на правом лонжероне
4	Проверка порогов на предмет сварки, замены			X	
5	Проверка передней панели кузова			X	
6	Проверка задней панели кузова		X		Имеется коррозия на панели; Имеется коррозия на панели
Комментарии, примечания					
Проверил:					Попов А.Н.
Клиент ознакомлен::					

Примечание: если какой-либо пункт оставлен пустым, он не проверялся.

Срок действия акта:				
Специалист по оценке и выкупу Уталиев А.Ю. Подпись:		Григорян АА. Подпись:	Телефон:	Дата: