


Акт осмотра автомобиля

г. Москва

12.06.2024

Марка	Kia	Модель	K5
Год	01/01/2020	Пробег	94000 км
ВИН	XWEG3417BM0000737	Цвет	Белый
Двигатель	2497 см / Бензин	Коробка передач	автоматическая коробка
Тип кузова	Седан	Привод	передний привод
ПТС	Оригинал	Кол-во регистраций	2
Кол-во ключей	2	Гарантия до	29.03.2024/Нет
Предварительная оценка		Второй комплект колес/шин	Нет

Осмотр состояния ЛКП, мкр



Повреждения экс- и интерьера

Элемент	Состояние ЛКП элемента	Повреждение
---------	------------------------	-------------

## Комплектация

- 1 Подушки безопасности 6
- 2 Регулировка руля В 2 направлениях
- 3 Регулировка сиденья переднего пассажира Электропривод
- 4 Регулировка сиденья водителя Электропривод
- 5 Обогрев сидений Передние
- 6 Динамики 6
- 7 Система кондиционирования воздуха Климат (2 зоны)
- 8 Усилитель руля Электроусилитель
- 9 Электростеклоподъемники Все
- 10 Тонированные стекла
- 11 Голосовое управление
- 12 Видеоэкран с DVD проигрывателем
- 13 Бортовой компьютер
- 14 Система управления дальним светом
- 15 Система адаптивного освещения
- 16 Система адаптивного головного освещения в повороте
- 17 Светодиодные фары
- 18 Электропривод регулировки зеркал
- 19 Замок руля
- 20 ESP
- 21 Подушки безопасности оконные (шторки)
- 22 Подушки безопасности боковые задние
- 23 Подушки безопасности боковые
- 24 Подушка безопасности пассажира
- 25 Подушка безопасности для защиты коленей водителя
- 26 Подушка безопасности водителя
- 27 Система контроля за полосой движения
- 28 Система контроля давления в шинах
- 29 Система помощи при спуске
- 30 Система помощи при подъеме
- 31 Система курсовой устойчивости
- 32 Антипробуксовочная система
- 33 Антиблокировочная система (ABS)
- 34 Система старт-стоп
- 35 Система доступа без ключа
- 36 Парктроник передний
- 37 Парктроник задний
- 38 Навигационная система
- 39 Bluetooth
- 40 USB порт
- 41 Передний центральный подлокотник
- 42 Обогрев рулевого колеса
- 43 Мультируль
- 44 Регулировка передних по высоте
- 45 ЭРА-ГЛОНАСС
- 46 Помощи при торможении (BAS, EBD)
- 47 Электроподъемники передние
- 48 Электроподъемники задние
- 49 Темный салон
- 50 Отделка кожей рычага КПП
- 51 Отделка кожей рулевого колеса
- 52 Датчик света
- 53 Датчик дождя

Результаты диагностики

<p><b>Красный</b> - необходимо принять меры, <b>желтый</b> - рекомендуется принять меры, <b>зеленый</b> - внешне в порядке  <b>нет записей</b> - не проверялось, или визуальная проверка невозможна</p>				
	<p>Необходимо принять меры (К)</p>	<p>Рекомендуется принять меры (Ж)</p>	<p>Внешне в порядке (З)</p>	<p>Комментарий</p>

Примечание: если какой-либо пункт оставлен пустым, он не проверялся.

Срок действия акта:				
<p>Специалист по оценке и выкупу Ашмарин Р.С. Подпись:</p>		<p>Акбай Р.М. Подпись:</p>	<p>Телефон:</p>	<p>Дата:</p>