


Акт осмотра автомобиля

г. Санкт-Петербург

30.09.2024

Марка	Kia	Модель	Sorento
Год	01/01/2018	Пробег	88232 км
ВИН	XMEPH815DK0001429	Цвет	Серый
Двигатель	3470 см / Бензин	Коробка передач	автоматическая коробка
Тип кузова	Внедорожник 5 дв.	Привод	полный привод
ПТС	Оригинал	Кол-во регистраций	2
Кол-во ключей	2	Гарантия до	/Нет
Предварительная оценка		Второй комплект колес/шин	Нет

Осмотр состояния ЛКП, мкр



Повреждения экс- и интерьера

Элемент	Состояние ЛКП элемента	Повреждение
---------	------------------------	-------------

Комплектация

- 1 Круиз-контроль Круиз-контроль
- 2 Подушки безопасности 6
- 3 Регулировка руля В 2 направлениях
- 4 Регулировка сиденья переднего пассажира Электропривод
- 5 Регулировка сиденья водителя Электропривод с памятью
- 6 Ксеноновые фары Ближний/дальний свет
- 7 Обогрев сидений Передние
- 8 Проигрыватель аудио Аудиоподготовка
- 9 Динамики 6
- 10 Система кондиционирования воздуха Климат (2 зоны)
- 11 Усилитель руля Электроусилитель
- 12 Электростеклоподъемники Все
- 13 Штатная аудиосистема с TV
- 14 Тонированные стекла
- 15 Солнцезащитная шторка на заднем стекле
- 16 Розетка 12 V
- 17 Программируемый предпусковой отопитель
- 18 Прикуриватель и пепельница
- 19 Охлаждаемый перчаточный ящик
- 20 Мультимедиа система для задних пассажиров
- 21 Омыватель фар
- 22 Обогрев зеркал
- 23 Бортовой компьютер
- 24 Электрообогрев лобового стекла
- 25 Электрообогрев зоны стеклоочистителей
- 26 Система адаптивного головного освещения в повороте
- 27 Светодиодные фары
- 28 Передние противотуманные фары
- 29 Галогеновые фары
- 30 Автоматический корректор фар
- 31 Электропривод регулировки зеркал
- 32 Центральный замок
- 33 Блокировка задних дверей
- 34 Иммоилайзер
- 35 Isofix/LATCH
- 36 Подушки безопасности боковые задние
- 37 Подушки безопасности боковые
- 38 Подушка безопасности пассажира
- 39 Подушка безопасности для защиты коленей водителя
- 40 Подушка безопасности водителя
- 41 Парктроник
- 42 Система контроля за полосой движения
- 43 Система контроля давления в шинах
- 44 Система помощи при спуске
- 45 Система помощи при подъеме
- 46 Система курсовой устойчивости
- 47 Антипробуксовочная система
- 48 Антиблокировочная система (ABS)
- 49 Электропривод крышки багажника
- 50 Третий ряд сидений
- 51 Система старт-стоп
- 52 Система доступа без ключа
- 53 Парктроник передний
- 54 Парктроник задний
- 55 Камера заднего вида
- 56 Камера 360°
- 57 Запуск двигателя с кнопки
- 58 Вентиляция передних сидений
- 59 Навигационная система
- 60 Bluetooth
- 61 USB порт
- 62 Подогрев задних сидений
- 63 Подогрев передних сидений
- 64 Память передних сидений
- 65 Обогрев рулевого колеса
- 66 Мультируль
- 67 Регулировка передних по высоте

- 68 ЭРА-ГЛОНАСС
- 69 Isofix(передний ряд)
- 70 Помощи при торможении (BAS, EBD)
- 71 Турбированный двигатель
- 72 Электроподъемники передние
- 73 Электроподъемники задние
- 74 Темный салон
- 75 Отделка кожей рычага КПП
- 76 Отделка кожей рулевого колеса
- 77 Датчик света
- 78 Датчик дождя
- 79 Спойлер на багажнике

Результаты диагностики

Красный - необходимо принять меры, желтый - рекомендуется принять меры, зеленый - внешне в порядке нет записей - не проверялось, или визуальная проверка невозможна					
		Необходимо принять меры (К)	Рекомендуется принять меры (Ж)	Внешне в порядке (З)	Комментарий
Внешний осмотр					
1	Фары: габариты, ближний, дальний свет			X	
2	Указатели поворота, аварийная сигнализация			X	
3	Передние ПТФ			X	
4	Парктроник передний	X		X	Не работает
5	Подсветка номера			X	
6	Задние фонари: габариты, стоп-сигнал			X	
7	Фонари заднего хода			X	
8	Парктроник задний	X		X	Не работает
9	Камера заднего хода			X	
10	Ветровое стекло - состояние	X		X	Трещина
11	Стеклоочиститель передний			X	
12	Омыватель фар	X		X	Не работает мотор омывателя фар
13	Стеклоочиститель задний			X	
14	Работа наружных замков			X	
15	Доводчик передней левой двери			X	
16	Доводчик передней правой двери			X	
17	Доводчик задней правой двери			X	
18	Доводчик задней левой двери			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Брушгунов Н.С.
Клиент ознакомлен::					
Внутренний осмотр					
1	Подогрев сидений: Водительское сиденье			X	
2	Звуковой сигнал			X	
3	Подогрев сидений: Пассажирское сиденье			X	
4	Проверка работы ЦЗ			X	
5	Подогрев сидений: Заднее левое сиденье			X	
6	Внутреннее освещение			X	
7	Подогрев сидений: Заднее правое сиденье			X	
8	Работа люка крыши			X	
9	Работа привода рег. рулевой колонки			X	
10	Работа привода рег. педального узла			X	
11	Проверка стеклоподъемников			X	
12	Проверка наружных зеркал			X	
13	Электрорегулировка сидений			X	
14	Память сидений			X	
15	Боковые поясничные подпоры/ массаж			X	
16	Состояние напольных ковров			X	
17	Состояние панели приборов			X	
18	Состояние обивки потолка			X	
19	Работа системы вентиляции/кондиционирования/отопителя			X	
20	Проверка работы сцепления			X	
21	Проверка стояночного тормоза	X		X	Не работает
22	Аудиосистема (мультируль)			X	
23	Обогрев ветрового стекла			X	
24	Обогрев заднего стекла			X	
25	Обогрев рулевого колеса			X	
26	Работа ЦЗ лючка топливного бака			X	
27	Состояние обивки багажного отделения	X		X	Повреждена обивка
28	Запасное колесо, домкрат, штатный			X	

	инструмент				
29	ГЛОНАСС			X	
30	Состояние обивки сидений: Водительское сиденье	X			Износ дверных петель
31	Состояние обивки сидений: Пассажирское сиденье	X			Повреждена обивка
32	Состояние обивки сидений: Заднее левое сиденье			X	
33	Состояние обивки сидений: Заднее правое сиденье			X	
34	Состояние обивки дверей: Водительская дверь			X	
35	Состояние обивки дверей: Пассажирская дверь			X	
36	Состояние обивки дверей: Задняя левая дверь			X	
37	Состояние обивки дверей: Задняя правая дверь			X	
38	Состояние обивки дверей: Крышка/дверь багажника			X	
39	Состояние накладок педалей			X	
40	Состояние рулевого колеса			X	
41	Запуск двигателя: Маховик (Маховик шумность/вибрация/посторонние звуки: Маховик)			X	
42	Запуск двигателя: Инерционный привод стартера (Бендикс)			X	
43	Маховик шумность/вибрация/посторонние звуки: Венец маховика			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Брушгунов Н.С.
Клиент ознакомлен.:					
Проверка под капотом					
1	Интеркуллер			X	
2	Состояние приводных ремней			X	
3	Состояние топливной системы/подтекание			X	
6	Состояние подушек ДВС			X	
7	Состояние подушек КПП			X	
8	Состояние АКБ			X	
11	Турбина/посторонние звуки/отсутствие подтеканий			X	
12	Проверка генератора			X	
13	Проверка стартера			X	
14	ДВС/уровень/качество масла/подтекание	X			Корпус АКПП в масле
15	ДВС: Впускной коллектор			X	
16	Клапанная крышка - уровень/качество масла/подтекание	X			Течь прокладки клапанной крышки
17	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание	X			Уровень антифриза ниже минимум
18	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Водяной насос			X	
19	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Термостат			X	
20	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Вакуумный усилитель			X	
21	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Главный тормозной цилиндр			X	
22	Насос ГУР/уровень/качество жидкости ГУР/подтекание/шумность: Насос ГУР			X	
23	Насос ГУР/уровень/качество жидкости ГУР/подтекание/шумность: Рулевая рейка			X	
24	Насос ГУР/уровень/качество жидкости ГУР/подтекание/шумность: Червячный механизм (рулевой редуктор)			X	
	Ремень/цепь ГРМ/шумность/посторонние				

25	звуки: Коромысло, направляющие, клапана и распределительный вал	X			Шум цепи ГРМ
Комментарии, примечания					
Проверил:					Брушнунов Н.С.
Клиент ознакомлен::					
Проверки идентификационных номеров и маркировочных табличек					
1	Номер двигателя (читается, соответствует ПТС)			X	
2	Вин номер (читается, соответствует ПТС)			X	
3	Дублирующие таблички, на стойке, под капотом (их наличие, соответствие ПТС)			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Брушнунов Н.С.
Клиент ознакомлен::					
Проверка с использованием диагностического прибора (заполняется механиком-диагностом)					
1	Работа АКПП / CVT (вариатор) / РКПП / DSG - считывание кодов с расшифровкой, тест-драйв обязателен на проблемных моделях	X			Сильные удары при выборе передач
2	Работа ABS и ESP - считывание кодов с расшифровкой			X	
3	Работа SRS (AirBag) - считывание кодов с расшифровкой			X	
4	Работа ремней SRS, проверка года выпуска			X	Ремни 2018
5	Количество сохранённых ключей			X	Два ключа
6	Работа системы климат-контроля - считывание кодов с расшифровкой			X	
7	Распечатка результатов диагностики с кодами ошибок с расшифровкой	X			Активные ошибки в блоках, ПОЛНЫЙ ПРИВОД НЕ РАБОТАЕТ!!!
8	Проверка наличия НГБ системы SRS, проверка года выпуска			X	
9	Работа ДВС и катализаторов ОГ - считывание кодов и подключение газоанализатора с расшифровкой (при необходимости): Выпускной коллектор			X	
10	Работа АКПП / CVT шумность/вибрация/посторонние : Валы и шестерни			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Брушнунов Н.С.
Клиент ознакомлен::					
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Передняя часть					
1	Ступичные подшипники			X	
2	Колодки тормозные	X			Остаток тормозной накладки 3мм или меньше
3	Диски тормозные	X			Износ дисков более 80%
4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо-баллонов			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Брушнунов Н.С.
Клиент ознакомлен::					
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Задняя часть					
1	Ступичные подшипники			X	
2	Колодки тормозные		X		Остаток тормозной накладки 4мм или менее
3	Диски тормозные/барабаны		X		Износ
4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо-баллонов	X			Течь амортизатора левого; Течь амортизатора правого
5	Проверка стояночного тормоза	X			Не работает
Комментарии, примечания					
Проверил:					Брушнунов Н.С.
Клиент ознакомлен::					
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Снаружи автомобиля					
1	Радиатор кондиционера			X	
2	Радиатор охлаждения ДВС/подтекание			X	

3	Радиатор охлаждения АКПП/подтекание			X	
4	Шины/колесные диски	X			Шины 29/15; горит индикация на панели
Комментарии, примечания					
Проверил:					Брушнунов Н.С.
Клиент ознакомлен::					
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Передняя часть					
1	Рычаги подвески: шаровые опоры, сайлентблоки	X			Разрыв сайлентблоков нижний передний левый рычаг; Разрыв сайлентблоков нижний передний правый рычаг
2	Стабилизатор/Стойки/втулки			X	
3	Рулевые тяги/наконечники			X	
4	Рулевая рейка/рулевой редуктор/люфт/посторонние звуки/закусывание/подтекание			X	
5	АКПП/CVT/DSG/МКПП/РКПП, посторонние звуки/подтекание	X			Течь поддона КПП; Удары при переключении передач
6	Раздаточная коробка (РКП) посторонние звуки/подтекание			X	
7	Состояние опоры раздаточной коробки (РКП)			X	
8	Тормозные шланги, трубки			X	
9	Состояние переднего редуктора/люфт/посторонние звуки/подтекание	X			Течь хвостовика редуктора; Течь сальника левого приводного вала; Течь сальника правого приводного вала; Гул редуктора
10	Передняя поперечная реактивная штанга (тяга Панара) у/м с неразрезным мостом			X	
11	Состояние пыльников днища кузова (пластик)	X			Отсутствуют
12	Наличие защиты картера			X	
13	Поддон ДВС/сальники коленвала/подтекание			X	
14	Карданные валы: люфт, состояние пыльников, сальников / подтекание: Крестовины и передний карданный вал			X	
15	Карданные валы: люфт, состояние пыльников, сальников / подтекание: ШРУСы			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Брушнунов Н.С.
Клиент ознакомлен::					
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Задняя часть					
1	Задняя балка (не подрамник)			X	
2	Рычаги подвески: сайлентблоки, шаровые опоры		X		Растрескивание сайлентблоков верхних задних рычагов; Растрескивание сайлентблоков нижних задних рычагов
3	Задняя поперечная реактивная штанга (тяга Панара) у/м с неразрезным мостом			X	
4	Состояние заднего редуктора/люфт/посторонние звуки/подтекание	X			Течет муфта включения полного привода
5	Тормозные шланги, трубки			X	
6	Стабилизатор/Стойки/втулки			X	
7	Выхлопная система (глушитель)			X	
8	Карданный валы: люфт, состояние пыльников, сальников/подтекание: Задний карданный вал и крестовины			X	
9	Приводные валы: люфт, состояние пыльников, сальников / подтекание: ШРУСы			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Брушнунов Н.С.
Клиент ознакомлен::					
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Проверка последствий ДТП					
1	Проверка рамы а/м (при наличие)			X	
2	Проверка лонжеронов передних			X	
3	Проверка лонжеронов задних			X	

4	Проверка порогов на предмет сварки, замены			X	
5	Проверка передней панели кузова	X			Поврежден
6	Проверка задней панели кузова			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:				Брушгунов Н.С.	
Клиент ознакомлен::					

Примечание: если какой-либо пункт оставлен пустым, он не проверялся.

Срок действия акта:				
Специалист по оценке и выкупу Шишов А.С. Подпись:		Ермаков Е.И. Подпись:	Телефон:	Дата: