


## Акт осмотра автомобиля

г. Москва

31.05.2024

Марка	Hyundai	Модель	Tucson
Год	01/01/2018	Пробег	95230 км
ВИН	XMEJ3813DK0000236	Цвет	Черный
Двигатель	1999 см / Бензин	Коробка передач	автоматическая коробка
Тип кузова	Внедорожник 5 дв.	Привод	полный привод
ПТС	Оригинал	Кол-во регистраций	1
Кол-во ключей	2	Гарантия до	/Нет
Предварительная оценка		Второй комплект колес/шин	Нет

## Осмотр состояния ЛКП, мкр



## Повреждения экс- и интерьера

Элемент	Состояние ЛКП элемента	Повреждение
Бампер передний	х	х
Дверь задняя правая		Вмятина
Крыло заднее левое		Вмятина

## Комплектация

- 1 Круиз-контроль Круиз-контроль
- 2 Подушки безопасности 8
- 3 Регулировка руля В 2 направлениях
- 4 Регулировка сиденья переднего пассажира Механическая
- 5 Регулировка сиденья водителя Механическая
- 6 Обогрев сидений Передние
- 7 Проигрыватель аудио Аудиоподготовка
- 8 Динамики 6
- 9 Система кондиционирования воздуха Климат (1 зона)
- 10 Усилитель руля Электроусилитель
- 11 Электростеклоподъемники Все
- 12 Электронная система парковки Зад
- 13 Розетка 12 V
- 14 Прикуриватель и пепельница
- 15 Обогрев зеркал
- 16 Бортовой компьютер
- 17 АУХ
- 18 Электрообогрев лобового стекла
- 19 Передние противотуманные фары
- 20 Электропривод регулировки зеркал
- 21 Центральный замок
- 22 Иммобилайзер
- 23 ESP
- 24 Подушки безопасности боковые
- 25 Подушка безопасности пассажира
- 26 Подушка безопасности для защиты коленей водителя
- 27 Подушка безопасности водителя
- 28 Система контроля давления в шинах
- 29 Система помощи при спуске
- 30 Система помощи при подъеме
- 31 Система курсовой устойчивости
- 32 Антипробуксовочная система
- 33 Антиблокировочная система (ABS)
- 34 Система доступа без ключа
- 35 Парктроник передний
- 36 Парктроник задний
- 37 Камера заднего вида
- 38 Запуск двигателя с кнопки
- 39 Лобовое стекло с подогревом
- 40 Навигационная система
- 41 Bluetooth
- 42 USB порт
- 43 Подогрев задних сидений
- 44 Подогрев передних сидений
- 45 Передний центральный подлокотник
- 46 Обогрев рулевого колеса
- 47 Электропривод складывания зеркал
- 48 Мультируль
- 49 ЭРА-ГЛОНАСС
- 50 Электроподъемники задние
- 51 Темный салон
- 52 Отделка кожей рычага КПП
- 53 Отделка кожей рулевого колеса
- 54 Датчик света
- 55 Датчик дождя

Результаты диагностики

Красный - необходимо принять меры, желтый - рекомендуется принять меры, зеленый - внешне в порядке нет записей - не проверялось, или визуальная проверка невозможна				
	Необходимо принять меры (К)	Рекомендуется принять меры (Ж)	Внешне в порядке (З)	Комментарий
<b>Внешний осмотр</b>				
1			X	
2			X	
3			X	
4	X			не работает, ошибки по 2 датчикам
5			X	
6			X	
7			X	
8			X	
9			X	
10		X		Сколы не более 3 мм без лучей; Сколы не более 3 мм без лучей
11		X		Щетка размазывает; Щетка размазывает
12	X			Не работает мотор омывателя фар; Не работает мотор омывателя фар
13		X		Щетка размазывает; Щетка размазывает
14			X	
Комментарии, примечания				
Проверил:				Техник Т.Т.
Клиент ознакомлен:				
<b>Внутренний осмотр</b>				
1			X	
2			X	
3			X	
4			X	
11			X	
17			X	
19			X	
21			X	
22			X	
24			X	
25			X	
26			X	
28			X	
Комментарии, примечания				
Проверил:				Техник Т.Т.
Клиент ознакомлен:				
<b>Проверка под капотом</b>				
2			X	
3			X	
6			X	
7			X	
8			X	
12			X	
13			X	
14		X		Уровень масла минимум; Запотевание передней крышки ДВС; Уровень масла минимум; Запотевание передней крышки ДВС
15			X	
16			X	
17		X		Уровень антифриза минимум
18			X	
19			X	
20			X	
21			X	
Комментарии, примечания				

Проверил:		Техник Т.Т.	
Клиент ознакомлен:			
<b>Проверки идентификационных номеров и маркировочных табличек</b>			
Комментарии, примечания			
Проверил:		Техник Т.Т.	
Клиент ознакомлен:			
<b>Проверка с использованием диагностического прибора (заполняется механиком-диагностом)</b>			
1	Работа АКПП / CVT (вариатор) / РКПП / DSG - считывание кодов с расшифровкой, тест-драйв обязателен на проблемных моделях		X
2	Работа ABS и ESP - считывание кодов с расшифровкой		X
3	Работа SRS (AirBag) - считывание кодов с расшифровкой		X
4	Работа ремней SRS, проверка года выпуска		X
6	Работа системы климат-контроля - считывание кодов с расшифровкой		X
7	Распечатка результатов диагностики с кодами ошибок с расшифровкой		X
9	Работа ДВС и катализаторов ОГ - считывание кодов и подключение газоанализатора с расшифровкой (при необходимости): Выпускной коллектор		X
10	Работа АКПП / CVT шумность/вибрация/посторонние : Валы и шестерни		X
Комментарии, примечания			
Проверил:		Техник Т.Т.	
Клиент ознакомлен:			
<b>Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Передняя часть</b>			
1	Ступичные подшипники		X
2	Колодки тормозные		X
3	Диски тормозные		X
4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо-баллонов		X
Комментарии, примечания			
Проверил:		Техник Т.Т.	
Клиент ознакомлен:			
<b>Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Задняя часть</b>			
1	Ступичные подшипники		X
2	Колодки тормозные	X	
3	Диски тормозные/барабаны		X
4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо-баллонов		X
5	Проверка стояночного тормоза		X
Комментарии, примечания			
Проверил:		Техник Т.Т.	
Клиент ознакомлен:			
<b>Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Снаружи автомобиля</b>			
1	Радиатор кондиционера		X
2	Радиатор охлаждения ДВС/подтекание		X
3	Радиатор охлаждения АКПП/подтекание		X
4	Шины/колесные диски		X
Комментарии, примечания			
Проверил:		Техник Т.Т.	
Клиент ознакомлен:			
<b>Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Передняя часть</b>			
1	Рычаги подвески: шаровые опоры, сайлентблоки		X
2	Стабилизатор/Стойки/втулки		X
3	Рулевые тяги/наконечники		X
4	Рулевая рейка/рулевой редуктор/люфт/посторонние звуки/закусывание/подтекание		X
5	АКПП/CVT/DSG/МКПП/РКПП, посторонние звуки/подтекание		X
8	Тормозные шланги, трубки		X
9	Состояние переднего редуктора/люфт/посторонние звуки/подтекание		X
11	Состояние пыльников днища кузова (пластик)		X

12	Наличие защиты картера			X	
13	Поддон ДВС/сальники коленвала/подтекание			X	
15	Карданные валы: люфт, состояние пыльников, сальников / подтекание: ШРУСы			X	

Комментарии, примечания

Проверил:

Техник Т.Т.

Клиент ознакомлен:

**Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Задняя часть**

2	Рычаги подвески: сайлентблоки, шаровые опоры		X		Растрескивание сайлентблоков нижних задних рычагов; Растрескивание сайлентблоков нижних задних рычагов
4	Состояние заднего редуктора/люфт/посторонние звуки/подтекание			X	
5	Тормозные шланги, трубки			X	
6	Стабилизатор/Стойки/втулки			X	
7	Выхлопная система (глушитель)			X	
8	Карданный валы: люфт, состояние пыльников, сальников/подтекание: Задний карданный вал и крестовины			X	
9	Приводные валы: люфт, состояние пыльников, сальников / подтекание: ШРУСы			X	

Комментарии, примечания

Проверил:

Техник Т.Т.

Клиент ознакомлен:

**Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Проверка последствий ДТП**

Комментарии, примечания

Проверил:

Техник Т.Т.

Клиент ознакомлен:

**Примечание: если какой-либо пункт оставлен пустым, он не проверялся.**

Срок действия акта:				
Специалист по оценке и выкупу Нуржанов Р.А. Подпись:		Мехтиев Р.М. Подпись:	Телефон:	Дата: