


Акт осмотра автомобиля

г. Санкт-Петербург

21.06.2024

Марка	Subaru	Модель	Legacy
Год	01/01/2010	Пробег	250018 км
ВИН	JF1BR9L95AG016341	Цвет	Серебристый
Двигатель	2457 см / Бензин	Коробка передач	коробка-вариатор
Тип кузова	Универсал 5 дв.	Привод	полный привод
ПТС	Оригинал	Кол-во регистраций	2
Кол-во ключей	2	Гарантия до	01.01.2015/Нет
Предварительная оценка		Второй комплект колес/шин	Нет

Осмотр состояния ЛКП, мкр



Повреждения экс- и интерьера

Элемент	Состояние ЛКП элемента	Повреждение
---------	------------------------	-------------

## Комплектация

- 1 Подушки безопасности 4
- 2 Регулировка руля В 1 направлении
- 3 Регулировка сиденья переднего пассажира Механическая
- 4 Регулировка сиденья водителя Электропривод
- 5 Обогрев сидений Передние
- 6 Динамики 2
- 7 Система кондиционирования воздуха Климат (2 зоны)
- 8 Усилитель руля Гидроусилитель
- 9 Электростеклоподъемники Все
- 10 Штатная аудиоподготовка
- 11 Розетка 12 V
- 12 Прикуриватель и пепельница
- 13 Омыватель фар
- 14 Обогрев зеркал
- 15 Бортовой компьютер
- 16 АУХ
- 17 Передние противотуманные фары
- 18 Галогеновые фары
- 19 Электропривод регулировки зеркал
- 20 Центральный замок
- 21 Блокировка задних дверей
- 22 Иммоилайзер
- 23 ESP
- 24 Подушка безопасности пассажира
- 25 Подушка безопасности водителя
- 26 Парктроник
- 27 Антипробуксовочная система
- 28 Антиблокировочная система (ABS)
- 29 Парктроник задний
- 30 USB порт
- 31 Подогрев передних сидений
- 32 Мультируль
- 33 Электрорегулировка задних сидений
- 34 Электроподъемники передние
- 35 Складывающееся заднее сидение (опция)
- 36 Отделка кожей рычага КПП
- 37 Отделка кожей рулевого колеса
- 38 Защита картера двигателя

Результаты диагностики

Красный - необходимо принять меры, желтый - рекомендуется принять меры, зеленый - внешне в порядке нет записей - не проверялось, или визуальная проверка невозможна				
	Необходимо принять меры (К)	Рекомендуется принять меры (Ж)	Внешне в порядке (З)	Комментарий
<b>Внешний осмотр</b>				
1			X	
2			X	
3		X		Не горят лампы; Не горят лампы
5			X	
6			X	
7			X	
8		X		Неисправность датчика (внешние механические повреждения отсутствуют); Неисправность датчика (внешние механические повреждения отсутствуют)
10		X		Сколы не более 3 мм без лучей; Сколы не более 3 мм без лучей
11			X	
12	X			Повреждена лев форсунка
13			X	
Комментарии, примечания				
Проверил:				Романов А.В.
Клиент ознакомлен:				
<b>Внутренний осмотр</b>				
1			X	
2			X	
3			X	
4			X	
5			X	
9			X	
11			X	
12	X			Неисправен мотор зеркала; Не складывается левое зеркало; Не складывается правое зеркало; Не регулируются
13			X	
15			X	
16			X	
17			X	
18			X	
19			X	
21			X	
22			X	
24			X	
27			X	
28			X	
30			X	
31			X	
32			X	
33			X	
34	X			Прожег; Прожег
35			X	
36			X	
37			X	
38			X	
39			X	
40		X		Потертости; Потертости
41			X	
42			X	
Комментарии, примечания				
Проверил:				Романов А.В.
Клиент ознакомлен:				

Проверка под капотом

2	Состояние приводных ремней			X	
3	Состояние топливной системы/подтекание			X	
4	Свечи зажигания			X	
5	Катушки зажигания			X	
6	Состояние подушек ДВС			X	
7	Состояние подушек КПП			X	
8	Состояние АКБ			X	
12	Проверка генератора			X	
13	Проверка стартера			X	
14	ДВС/уровень/качество масла/подтекание	X			Уровень мала ниже минимальной отметки
15	ДВС: Впускной коллектор			X	
16	Клапанная крышка - уровень/качество масла/подтекание		X		Запотевание прокладки клапанной крышки
17	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание			X	
18	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Водяной насос			X	
19	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Термостат			X	
20	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Вакуумный усилитель			X	
21	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Главный тормозной цилиндр			X	
25	Ремень/цепь ГРМ/шумность/посторонние звуки: Коромысло, направляющие, клапана и распределительный вал			X	

Комментарии, примечания

Проверил:	Романов А.В.
Клиент ознакомлен:	

**Проверки идентификационных номеров и маркировочных табличек**

1	Номер двигателя (читается, соответствует ПТС)			X	
2	Вин номер (читается, соответствует ПТС)			X	
3	Дублирующие таблички, на стойке, под капотом (их наличие, соответствие ПТС)			X	

Комментарии, примечания

Проверил:	Романов А.В.
Клиент ознакомлен:	

**Проверка с использованием диагностического прибора (заполняется механиком- диагностом)**

1	Работа АКПП / CVT (вариатор) / РКПП / DSG - считывание кодов с расшифровкой, тест- драйв обязателен на проблемных моделях			X	
2	Работа ABS и ESP - считывание кодов с расшифровкой			X	
3	Работа SRS (AirBag) - считывание кодов с расшифровкой			X	
4	Работа ремней SRS, проверка года выпуска			X	
6	Работа системы климат-контроля - считывание кодов с расшифровкой			X	
7	Распечатка результатов диагностики с кодами ошибок с расшифровкой			X	
9	Работа ДВС и катализаторов ОГ - считывание кодов и подключение газоанализатора с расшифровкой (при необходимости): Впускной коллектор	X			Вырезан катализатор; На датчике кислорода установлена "обманка"
10	Работа АКПП / CVT шумность/вибрация/посторонние : Валы и шестерни			X	

Комментарии, примечания

Проверил:	Романов А.В.
Клиент ознакомлен:	

**Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Передняя часть**

1	Ступичные подшипники			X	
2	Колодки тормозные			X	
3	Диски тормозные			X	
4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо- баллонов			X	

Комментарии, примечания

Проверил:	Романов А.В.
Клиент ознакомлен:	

**Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Задняя часть**

1	Ступичные подшипники			X	
---	----------------------	--	--	---	--

2	Колодки тормозные			X	
3	Диски тормозные/барабаны			X	
4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо- баллонов			X	
5	Проверка стояночного тормоза			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Романов А.В.
Клиент ознакомлен:					
<b>Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Снаружи автомобиля</b>					
1	Радиатор кондиционера			X	
2	Радиатор охлаждения ДВС/подтекание		X		Забит радиатор
4	Шины/колесные диски			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Романов А.В.
Клиент ознакомлен:					
<b>Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Передняя часть</b>					
1	Рычаги подвески: шаровые опоры, сайлентблоки	X			Разрыв сайлентблоков нижний передний левый рычаг; Разрыв сайлентблоков нижний передний правый рычаг
2	Стабилизатор/Стойки/втулки			X	
3	Рулевые тяги/наконечники			X	
4	Рулевая рейка/рулевой редуктор/люфт/посторонние звуки/закусывание/подтекание	X			Люфт рулевой рейки
5	АКПП/СВП/DSG/МКПП/РКПП, посторонние звуки/подтекание			X	
8	Тормозные шланги, трубки			X	
9	Состояние переднего редуктора/люфт/посторонние звуки/подтекание			X	
11	Состояние пыльников днища кузова (пластик)	X			Порваны пыльники
13	Поддон ДВС/сальники коленвала/подтекание		X		Запотевание заднего сальника коленвала; Запотевание поддона ДВС
Комментарии, примечания					
Проверил:					Романов А.В.
Клиент ознакомлен:					
<b>Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Задняя часть</b>					
2	Рычаги подвески: сайлентблоки, шаровые опоры	X			Разрыв сайлентблоков нижний задний левый рычаг; Разрыв сайлентблоков нижний задний правый рычаг
4	Состояние заднего редуктора/люфт/посторонние звуки/подтекание			X	
5	Тормозные шланги, трубки			X	
6	Стабилизатор/Стойки/втулки			X	
7	Выхлопная система (глушитель)			X	
8	Карданный валы: люфт, состояние пыльников, сальников/подтекание: Задний карданный вал и крестовины	X			Люфт задней крестовины
9	Приводные валы: люфт, состояние пыльников, сальников / подтекание: ШРУСы			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Романов А.В.
Клиент ознакомлен:					
<b>Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Проверка последствий ДТП</b>					
2	Проверка лонжеронов передних			X	
3	Проверка лонжеронов задних		X		Имеется коррозия на левом лонжероне; Имеется коррозия на правом лонжероне
4	Проверка порогов на предмет сварки, замены			X	
5	Проверка передней панели кузова			X	
6	Проверка задней панели кузова		X		Имеется коррозия на панели
Комментарии, примечания					
Проверил:					Романов А.В.
Клиент ознакомлен:					

**Примечание: если какой-либо пункт оставлен пустым, он не проверялся.**

Срок действия акта:				
Специалист по оценке и выкупу Саргсян М.В. Подпись:	Захаренко Г.В. Подпись:		Телефон:	Дата: