


Акт осмотра автомобиля

Московская обл., г. Химки

01.05.2024

Марка	Land Rover	Модель	Freelander
Год	01/01/2009	Пробег	317000 км
ВИН	SALFA2BB3AH152660	Цвет	Серебристый
Двигатель	2179 см / Дизель	Коробка передач	автоматическая коробка
Тип кузова	Внедорожник 5 дв.	Привод	полный привод
ПТС	Оригинал	Кол-во регистраций	
Кол-во ключей	1	Гарантия до	/Нет
Предварительная оценка		Второй комплект колес/шин	Нет

Осмотр состояния ЛКП, мкр



Повреждения экс- и интерьера

Элемент	Состояние ЛКП элемента	Повреждение
Дверь задняя левая		Скол(Сколы) крупный (ремонт детали)
Дверь передняя левая		Скол(Сколы) не значительный
Зеркало заднего вида боковое правое	x	x
Крыло заднее левое		Коррозия начальная (не сквозная до 5 мм.)
Крыло заднее правое		Коррозия начальная (не сквозная до 5 мм.)
Крыло переднее правое		Коррозия начальная (не сквозная до 5 мм.)
Стекло ветровое(лобовое)	x	x

Комплектация

- 1 Круиз-контроль Круиз-контроль
- 2 Подушки безопасности 4
- 3 Регулировка руля В 2 направлениях
- 4 Регулировка сиденья переднего пассажира Электропривод
- 5 Регулировка сиденья водителя Электропривод
- 6 Проигрыватель аудио CD-магнитола
- 7 Динамики 6
- 8 Система кондиционирования воздуха Климат (2 зоны)
- 9 Усилитель руля Электроусилитель
- 10 Электростеклоподъемники Все
- 11 Электронная система парковки Перед + зад
- 12 Омыватель фар
- 13 Обогрев зеркал
- 14 Бортовой компьютер
- 15 Передние противотуманные фары
- 16 Электропривод регулировки зеркал
- 17 Центральный замок
- 18 Иммобилайзер
- 19 Подушки безопасности боковые
- 20 Подушка безопасности пассажира
- 21 Подушка безопасности водителя
- 22 Парктроник
- 23 Система курсовой устойчивости
- 24 Антипробуксовочная система
- 25 Антиблокировочная система (ABS)
- 26 Парктроник передний
- 27 Парктроник задний
- 28 Подогрев передних сидений
- 29 Мультируль
- 30 Турбированный двигатель
- 31 Электроподъемники передние
- 32 Электроподъемники задние
- 33 Темный салон
- 34 Отделка кожей рычага КПП
- 35 Отделка кожей рулевого колеса
- 36 Рейлинги на крыше

Результаты диагностики

Красный - необходимо принять меры, желтый - рекомендуется принять меры, зеленый - внешне в порядке нет записей - не проверялось, или визуальная проверка невозможна				
	Необходимо принять меры (К)	Рекомендуется принять меры (Ж)	Внешне в порядке (З)	Комментарий

Примечание: если какой-либо пункт оставлен пустым, он не проверялся.

Срок действия акта:				
Специалист по оценке и выкупу Андриенко С.В. Подпись:		Подпись:	Телефон:	Дата: