


Акт осмотра автомобиля

г. Санкт-Петербург

29.06.2024

| | | | |
|------------------------|-------------------|---------------------------|------------------------|
| Марка | Volkswagen | Модель | Touareg |
| Год | 01/01/2019 | Пробег | 192720 км |
| ВИН | WVGZZCRZLD021154 | Цвет | Белый |
| Двигатель | 2967 см / Дизель | Коробка передач | автоматическая коробка |
| Тип кузова | Внедорожник 5 дв. | Привод | полный привод |
| ПТС | Оригинал | Кол-во регистраций | 1 |
| Кол-во ключей | 2 | Гарантия до | /Нет |
| Предварительная оценка | | Второй комплект колес/шин | Нет |

Осмотр состояния ЛКП, мкр



Повреждения экс- и интерьера

| Элемент | Состояние ЛКП элемента | Повреждение |
|---------|------------------------|-------------|
|---------|------------------------|-------------|

Комплектация

- 1 Круиз-контроль Адаптивный круиз контроль
- 2 Подушки безопасности 8
- 3 Регулировка руля В 2 направлениях
- 4 Регулировка сиденья переднего пассажира Электропривод
- 5 Регулировка сиденья водителя Электропривод
- 6 Обогрев сидений Передние + задние
- 7 Проигрыватель аудио Аудиоподготовка
- 8 Динамики 6
- 9 Система кондиционирования воздуха Климат (3 зоны)
- 10 Усилитель руля Электроусилитель
- 11 Электростеклоподъемники Все
- 12 Электронная система парковки Перед + зад
- 13 Штатная аудиоподготовка
- 14 Тонированные стекла
- 15 Розетка 12 V
- 16 Регулировка руля по высоте и вылету
- 17 Программируемый предпусковой отопитель
- 18 Охлаждаемый перчаточный ящик
- 19 Голосовое управление
- 20 Активный усилитель руля
- 21 Поддон в багажнике
- 22 Омыватель фар
- 23 Обогрев зеркал
- 24 Бортовой компьютер
- 25 AUX
- 26 Электрообогрев форсунок стеклоомывателей
- 27 Электрообогрев лобового стекла
- 28 Электрообогрев зоны стеклоочистителей
- 29 Система управления дальним светом
- 30 Система адаптивного освещения
- 31 Система адаптивного головного освещения в повороте
- 32 Передние противотуманные фары
- 33 Автоматический корректор фар
- 34 Электропривод регулировки зеркал
- 35 Центральный замок
- 36 Иммобилайзер
- 37 Isofix/LATCH
- 38 ESP
- 39 Подушки безопасности оконные (шторки)
- 40 Подушки безопасности боковые задние
- 41 Подушки безопасности боковые
- 42 Подушка безопасности пассажира
- 43 Подушка безопасности для защиты коленей водителя
- 44 Подушка безопасности водителя
- 45 Парктроник
- 46 Система ночного видения
- 47 Система контроля слепых зон
- 48 Система контроля за полосой движения
- 49 Система контроля давления в шинах
- 50 Система помощи при спуске
- 51 Система помощи при подъеме
- 52 Система курсовой устойчивости
- 53 Антипробуксовочная система
- 54 Антиблокировочная система (ABS)
- 55 Проекция на лобовое стекло
- 56 Электрорегулировка руля
- 57 Электропривод крышки багажника
- 58 Система старт-стоп
- 59 Система доступа без ключа
- 60 Регулировка сидений водителя по высоте
- 61 Парктроник передний
- 62 Парктроник задний
- 63 Камера заднего вида
- 64 Запуск двигателя с кнопки
- 65 Вентиляция передних сидений
- 66 Вентиляция задних сидений
- 67 Лобовое стекло с подогревом
- 68 Навигационная система
- 69 Bluetooth
- 70 USB порт
- 71 Подогрев задних сидений
- 72 Электронная приборная панель
- 73 Подогрев передних сидений
- 74 Передний центральный подлокотник
- 75 Обогрев рулевого колеса
- 76 Фаркоп

- 77 Электропривод складывания зеркал
- 78 Пневмоподвеска
- 79 Мультируль
- 80 Розетка 220В
- 81 Регулировка передних по высоте
- 82 ЭРА-ГЛОНАСС
- 83 Isofix(передний ряд)
- 84 Помощи при торможении (BAS, EBD)
- 85 Турбированный двигатель
- 86 Электроподъемники передние
- 87 Электроподъемники задние
- 88 Складывающееся заднее сидение (опция)
- 89 Подрулевые лепестки переключения передач
- 90 Отделка потолка черной тканью
- 91 Отделка кожей рычага КПП
- 92 Отделка кожей рулевого колеса
- 93 Накладки на пороги
- 94 Предпусковой подогреватель
- 95 Индикатор внешней температуры
- 96 Датчик света
- 97 Датчик дождя
- 98 Защита картера двигателя
- 99 Рейлинги на крыше
- 100 Имобилайзер (не штатный)
- 101 Штатная сигнализация

Результаты диагностики

| Красный - необходимо принять меры, желтый - рекомендуется принять меры, зеленый - внешне в порядке нет записей - не проверялось, или визуальная проверка невозможна | | | | |
|---|-----------------------------|--------------------------------|----------------------|--|
| | Необходимо принять меры (К) | Рекомендуется принять меры (Ж) | Внешне в порядке (З) | Комментарий |
| Внешний осмотр | | | | |
| 1 | | | X | |
| 2 | | | X | |
| 3 | | | X | |
| 4 | X | | | Не работает |
| 5 | | | X | |
| 6 | | | X | |
| 7 | | | X | |
| 8 | | | X | |
| 9 | | | X | |
| 10 | | | X | Установлено не оригинальное стекло; Установлено не оригинальное стекло |
| 11 | | | X | |
| 12 | | | X | |
| 13 | | | X | |
| 14 | | | X | |
| 15 | | | X | |
| 16 | | | X | |
| 17 | X | | | Не работает; Не работает |
| 18 | | | X | |
| Комментарии, примечания | | | | |
| Проверил: | | | | Максимов МВ. |
| Клиент ознакомлен: | | | | |
| Внутренний осмотр | | | | |
| 1 | | | X | |
| 2 | | | X | |
| 3 | | | X | |
| 4 | | | X | |
| 5 | | | X | |
| 6 | | | X | |
| 7 | | | X | |
| 9 | | | X | |
| 11 | | | X | |
| 12 | | | X | |
| 13 | | | X | |
| 14 | | | X | |
| 15 | | | X | |
| 16 | | | X | |
| 17 | | | X | |
| 18 | | | X | |
| 19 | | | X | |
| 21 | | | X | |
| 22 | | | X | |
| 24 | | | X | |
| 26 | | | X | |
| 27 | | | X | |
| 28 | | | X | |
| 30 | | | X | |
| 31 | | | X | |
| 32 | | | X | |
| 33 | | | X | |
| 34 | | | X | |
| 35 | | | X | |
| 36 | | | X | |
| 37 | | | X | |
| 38 | | | X | |
| 39 | | | X | |

| | | | | | |
|---|--|---|---|---|---|
| 40 | Состояние рулевого колеса | | | X | |
| 41 | Запуск двигателя: Маховик (Маховик шумность/вибрация/посторонние звуки: Маховик) | | | X | |
| 42 | Запуск двигателя: Инерционный привод стартера (Бендикс) | | | X | |
| Комментарии, примечания | | | | | |
| Проверил: | | | | | Максимов МВ. |
| Клиент ознакомлен:: | | | | | |
| Проверка под капотом | | | | | |
| 1 | Интеркуллер | | | X | |
| 2 | Состояние приводных ремней | | | X | |
| 3 | Состояние топливной системы/подтекание | | X | | Запотевание в районе форсунок |
| 6 | Состояние подушек ДВС | | | X | |
| 7 | Состояние подушек КПП | | | X | |
| 8 | Состояние АКБ | | | X | |
| 11 | Турбина/посторонние звуки/отсутствие подтеканий | | | X | |
| 12 | Проверка генератора | | | X | |
| 13 | Проверка стартера | | | X | |
| 14 | ДВС/уровень/качество масла/подтекание | X | | | Течь прокладки клапанной крышки; Течь прокладки клапанной крышки |
| 15 | ДВС: Впускной коллектор | | | X | |
| 16 | Клапанная крышка - уровень/качество масла/подтекание | | | X | |
| 17 | Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание | | | X | |
| 18 | Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Водяной насос | | | X | |
| 19 | Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Термостат | | | X | |
| 20 | Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Вакуумный усилитель | | | X | |
| 21 | Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Главный тормозной цилиндр | | | X | |
| 25 | Ремень/цепь ГРМ/шумность/посторонние звуки: Коромысло, направляющие, клапана и распределительный вал | | | X | |
| Комментарии, примечания | | | | | |
| Проверил: | | | | | Максимов МВ. |
| Клиент ознакомлен:: | | | | | |
| Проверки идентификационных номеров и маркировочных табличек | | | | | |
| 1 | Номер двигателя (читается, соответствует ПТС) | | | X | |
| 2 | Вин номер (читается, соответствует ПТС) | | | X | |
| 3 | Дублирующие таблички, на стойке, под капотом (их наличие, соответствие ПТС) | | | X | |
| Комментарии, примечания | | | | | |
| Проверил: | | | | | Максимов МВ. |
| Клиент ознакомлен:: | | | | | |
| Проверка с использованием диагностического прибора (заполняется механиком- диагностом) | | | | | |
| 1 | Работа АКПП / CVT (вариатор) / РКПП / DSG - считывание кодов с расшифровкой, тест- драйв обязателен на проблемных моделях | | | X | |
| 2 | Работа ABS и ESP - считывание кодов с расшифровкой | | | X | |
| 3 | Работа SRS (AirBag) - считывание кодов с расшифровкой | | | X | |
| 4 | Работа ремней SRS, проверка года выпуска | | | X | |
| 6 | Работа системы климат-контроля - считывание кодов с расшифровкой | | | X | |
| 7 | Распечатка результатов диагностики с кодами ошибок с расшифровкой | X | | | Активные ошибки по датчикам парковочного ассистента, адаптивному круиз-контроля, датчики давления в шинах |
| 8 | Проверка наличия НГБ системы SRS, проверка года выпуска | | | X | |
| 9 | Работа ДВС и катализаторов ОГ - считывание кодов и подключение газоанализатора с расшифровкой (при необходимости): Выпускной коллектор | | | X | |
| 10 | Работа АКПП / CVT шумность/вибрация/посторонние : Валы и шестерни | | | X | |
| Комментарии, примечания | | | | | |

| | | | | | |
|---|--|--------------|---|---|---|
| Проверил: | | Максимов МВ. | | | |
| Клиент ознакомлен:: | | | | | |
| Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Передняя часть | | | | | |
| 1 | Ступичные подшипники | | | X | |
| 2 | Колодки тормозные | | | X | |
| 3 | Диски тормозные | | X | | Износ дисков менее 50% |
| 4 | Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо- баллонов | | | X | |
| Комментарии, примечания | | | | | |
| Проверил: | | Максимов МВ. | | | |
| Клиент ознакомлен:: | | | | | |
| Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Задняя часть | | | | | |
| 1 | Ступичные подшипники | | | X | |
| 2 | Колодки тормозные | | | X | |
| 3 | Диски тормозные/барабаны | | | X | |
| 4 | Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо- баллонов | | | X | |
| 5 | Проверка стояночного тормоза | | | X | |
| Комментарии, примечания | | | | | |
| Проверил: | | Максимов МВ. | | | |
| Клиент ознакомлен:: | | | | | |
| Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Снаружи автомобиля | | | | | |
| 1 | Радиатор кондиционера | | | X | |
| 2 | Радиатор охлаждения ДВС/подтекание | | | X | |
| 4 | Шины/колесные диски | | | X | |
| Комментарии, примечания | | | | | |
| Проверил: | | Максимов МВ. | | | |
| Клиент ознакомлен:: | | | | | |
| Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Передняя часть | | | | | |
| 1 | Рычаги подвески: шаровые опоры, сайлентблоки | X | | | Разрыв сайлентблоков верхний передний левый рычаг; Разрыв сайлентблоков верхний передний правый рычаг |
| 2 | Стабилизатор/Стойки/втулки | | | X | |
| 3 | Рулевые тяги/наконечники | | | X | |
| 4 | Рулевая рейка/рулевой редуктор/люфт/посторонние звуки/закусывание/подтекание | | | X | |
| 5 | АКПП/CVT/DSG/МКПП/РКПП, посторонние звуки/подтекание | | | X | |
| 6 | Раздаточная коробка (РКП) посторонние звуки/подтекание | | | X | |
| 7 | Состояние опоры раздаточной коробки (РКП) | | | X | |
| 8 | Тормозные шланги, трубки | | | X | |
| 9 | Состояние переднего редуктора/люфт/посторонние звуки/подтекание | | | X | |
| 11 | Состояние пыльников днища кузова (пластик) | | X | | Повреждены |
| 13 | Поддон ДВС/сальники коленвала/подтекание | | X | | Запотевание поддона ДВС; Запотевание поддона ДВС |
| 14 | Карданные валы: люфт, состояние пыльников, сальников / подтекание: Крестовины и передний карданный вал | | | X | |
| 15 | Карданные валы: люфт, состояние пыльников, сальников / подтекание: ШРУСы | | | X | |
| Комментарии, примечания | | | | | |
| Проверил: | | Максимов МВ. | | | |
| Клиент ознакомлен:: | | | | | |
| Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Задняя часть | | | | | |
| 2 | Рычаги подвески: сайлентблоки, шаровые опоры | | | X | |
| 4 | Состояние заднего редуктора/люфт/посторонние звуки/подтекание | | | X | |
| 5 | Тормозные шланги, трубки | | | X | |
| 6 | Стабилизатор/Стойки/втулки | | | X | |
| 7 | Выхлопная система (глушитель) | | | X | |
| 8 | Карданный валы: люфт, состояние пыльников, сальников/подтекание: Задний карданный вал и крестовины | | | X | |
| 9 | Приводные валы: люфт, состояние пыльников, сальников / подтекание: ШРУСы | | | X | |
| Комментарии, примечания | | | | | |
| Проверил: | | Максимов МВ. | | | |
| Клиент ознакомлен:: | | | | | |

| | | Автомобиль на подъёмнике | Автомобиль поднят целиком | Проверка последствий ДТП |
|-------------------------|--|--------------------------|---------------------------|--|
| 2 | Проверка лонжеронов передних | | X | |
| 3 | Проверка лонжеронов задних | | X | |
| 4 | Проверка порогов на предмет сварки, замены | | X | |
| 5 | Проверка передней панели кузова | | X | Замята нижняя часть панели; Замята нижняя часть панели |
| 6 | Проверка задней панели кузова | | X | |
| Комментарии, примечания | | | | |
| | | | | |
| Проверил: | | | | Максимов М.В. |
| Клиент ознакомлен:: | | | | |

Примечание: если какой-либо пункт оставлен пустым, он не проверялся.

| Срок действия акта: | | | | |
|---|--|-------------------------|----------|-------|
| Специалист по оценке и выкупу Карачев А.В. Подпись: | | Тураев У.Р. Подпись: | Телефон: | Дата: |