


Акт осмотра автомобиля

г. Москва

24.04.2024

Марка	Ford	Модель	Focus
Год	01/01/2016	Пробег	177001 км
ВИН	Z6F5XXEEC5GC18869	Цвет	Черный
Двигатель	1499 см / Бензин	Коробка передач	автоматическая коробка
Тип кузова	Хэтчбек 5 дв.	Привод	передний привод
ПТС	Оригинал	Кол-во регистраций	
Кол-во ключей	2	Гарантия до	/Нет
Предварительная оценка		Второй комплект колес/шин	Нет

Осмотр состояния ЛКП, мкр



Повреждения экс- и интерьера

Элемент	Состояние ЛКП элемента	Повреждение
---------	------------------------	-------------

## Комплектация

- 1 Круиз-контроль Круиз-контроль
- 2 Подушки безопасности 6
- 3 Регулировка руля В 2 направлениях
- 4 Регулировка сиденья переднего пассажира Механическая
- 5 Регулировка сиденья водителя Механическая
- 6 Ксеноновые фары Ближний/дальний свет
- 7 Обогрев сидений Передние
- 8 Проигрыватель аудио CD-магнитола
- 9 Динамики 6
- 10 Система кондиционирования воздуха Климат (2 зоны)
- 11 Усилитель руля Электроусилитель
- 12 Электростеклоподъемники Все
- 13 Тонированные стекла
- 14 Розетка 12 V
- 15 Регулировка руля по высоте и вылету
- 16 Поддон в багажнике
- 17 Омыватель фар
- 18 Бортовой компьютер
- 19 AUX
- 20 Электрообогрев лобового стекла
- 21 Передние противотуманные фары
- 22 Электропривод регулировки зеркал
- 23 Центральный замок
- 24 Иммобилайзер
- 25 Isofix/LATCH
- 26 ESP
- 27 Подушки безопасности оконные (шторки)
- 28 Подушки безопасности боковые
- 29 Подушка безопасности пассажира
- 30 Подушка безопасности водителя
- 31 Парктроник
- 32 Система курсовой устойчивости
- 33 Антипробуксовочная система
- 34 Антиблокировочная система (ABS)
- 35 Регулировка сидений водителя по высоте
- 36 Парктроник задний
- 37 Камера заднего вида
- 38 Запуск двигателя с кнопки
- 39 Bluetooth
- 40 Подогрев передних сидений
- 41 Передний центральный подлокотник
- 42 Обогрев рулевого колеса
- 43 Навесное оборудование
- 44 Электропривод складывания зеркал
- 45 Мультируль
- 46 Электроподъемники передние
- 47 Электроподъемники задние
- 48 Темный салон
- 49 Отделка кожей рычага КПП
- 50 Отделка кожей рулевого колеса
- 51 Индикатор внешней температуры
- 52 Датчик света
- 53 Датчик дождя
- 54 Защита картера двигателя

Результаты диагностики

<b>Красный</b> - необходимо принять меры, <b>желтый</b> - рекомендуется принять меры, <b>зеленый</b> - внешне в порядке <b>нет записей</b> - не проверялось, или визуальная проверка невозможна				
	Необходимо принять меры (К)	Рекомендуется принять меры (Ж)	Внешне в порядке (З)	Комментарий

Примечание: если какой-либо пункт оставлен пустым, он не проверялся.

Срок действия акта:				
Специалист по оценке и выкупу Аспляян Т.А. Подпись:		Подпись:	Телефон:	Дата: