


Акт осмотра автомобиля

Московская обл., г. Мытищи

29.08.2024

Марка	Nissan	Модель	Mirano
Год	01/01/2017	Пробег	76400 км
ВИН	Z8NTANZ52GS001373	Цвет	Черный
Двигатель	3498 см / Бензин	Коробка передач	коробка-вариатор
Тип кузова	Внедорожник 5 дв.	Привод	полный привод
ПТС	Оригинал	Кол-во регистраций	2
Кол-во ключей	1	Гарантия до	/Нет
Предварительная оценка		Второй комплект колес/шин	Нет

Осмотр состояния ЛКП, мкр



Повреждения экс- и интерьера

Элемент	Состояние ЛКП элемента	Повреждение
---------	------------------------	-------------

Комплектация

- 1 Круиз-контроль Круиз-контроль
- 2 Подушки безопасности 5
- 3 Регулировка руля В 2 направлениях
- 4 Регулировка сиденья переднего пассажира Электропривод
- 5 Регулировка сиденья водителя Электропривод
- 6 Обогрев сидений Передние + задние
- 7 Динамики 7
- 8 Система кондиционирования воздуха Климат (2 зоны)
- 9 Электростеклоподъемники Передние
- 10 Прикуриватель и пепельница
- 11 Мультимедиа система для задних пассажиров
- 12 Омыватель фар
- 13 Обогрев зеркал
- 14 Бортовой компьютер
- 15 AUX
- 16 Электрообогрев лобового стекла
- 17 Электрообогрев зоны стеклоочистителей
- 18 Автоматический корректор фар
- 19 Электропривод регулировки зеркал
- 20 Isofix/LATCH
- 21 ESP
- 22 Подушки безопасности оконные (шторки)
- 23 Подушки безопасности боковые
- 24 Подушка безопасности пассажира
- 25 Подушка безопасности водителя
- 26 Парктроник
- 27 Антипробуксовочная система
- 28 Антиблокировочная система (ABS)
- 29 Электропривод крышки багажника
- 30 Система старт-стоп
- 31 Парктроник передний
- 32 Парктроник задний
- 33 Камера 360°
- 34 Запуск двигателя с кнопки
- 35 Вентиляция передних сидений
- 36 Bluetooth
- 37 Подогрев задних сидений
- 38 Подогрев передних сидений
- 39 Передний центральный подлокотник
- 40 Обогрев рулевого колеса
- 41 Электропривод складывания зеркал
- 42 Панорамная крыша
- 43 Мультируль
- 44 Открытие багажника без помощи рук
- 45 Розетка 220В
- 46 Помощи при торможении (BAS, EBD)
- 47 Электроподъемники задние
- 48 Складывающееся заднее сидение (опция)
- 49 Подрулевые лепестки переключения передач
- 50 Отделка кожей рычага КПП
- 51 Отделка кожей рулевого колеса
- 52 Индикатор внешней температуры
- 53 Датчик света
- 54 Датчик дождя
- 55 Затемненное зеркало заднего вида

Результаты диагностики

Красный - необходимо принять меры, желтый - рекомендуется принять меры, зеленый - внешне в порядке нет записей - не проверялось, или визуальная проверка невозможна				
	Необходимо принять меры (К)	Рекомендуется принять меры (Ж)	Внешне в порядке (З)	Комментарий

Примечание: если какой-либо пункт оставлен пустым, он не проверялся.

Срок действия акта:				
Специалист по оценке и выкупу Минабутдинов А.Р. Подпись:		Шакиров Э.Ш. Подпись:	Телефон:	Дата: