


Акт осмотра автомобиля

Московская обл., г. Видное

30.07.2024

Марка	Mazda	Модель	6
Год	01/01/2018	Пробег	88001 км
ВИН	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Цвет	Серебристый
Двигатель	2488 см / Бензин	Коробка передач	автоматическая коробка
Тип кузова	Седан	Привод	передний привод
ПТС	Оригинал	Кол-во регистраций	
Кол-во ключей	1	Гарантия до	/Нет
Предварительная оценка		Второй комплект колес/шин	Нет

Осмотр состояния ЛКП, мкр



Повреждения экс- и интерьера

Элемент	Состояние ЛКП элемента	Повреждение
Дверь передняя правая	Вторичный окрас	
Крыло заднее левое	Вторичный окрас	
Крыло переднее правое	Деталь заменена	

Комплектация

Результаты диагностики

Красный - необходимо принять меры, желтый - рекомендуется принять меры, зеленый - внешне в порядке нет записей - не проверялось, или визуальная проверка невозможна				
	Необходимо принять меры (К)	Рекомендуется принять меры (Ж)	Внешне в порядке (З)	Комментарий

Примечание: если какой-либо пункт оставлен пустым, он не проверялся.

Срок действия акта:					
Специалист по оценке и выкупу Мишинский А.В. Подпись:		Подпись:		Телефон:	Дата: