


Акт осмотра автомобиля

г. Москва

11.06.2024

Марка	Kia	Модель	Carens
Год	01/01/2009	Пробег	117676 км
ВИН	XMEFG521290000163	Цвет	Коричневый
Двигатель	1998 см / Бензин	Коробка передач	механическая коробка
Тип кузова	Компактвэн	Привод	передний привод
ПТС	Оригинал	Кол-во регистраций	3
Кол-во ключей	2	Гарантия до	09.09.2014/Нет
Предварительная оценка		Второй комплект колес/шин	Нет

Осмотр состояния ЛКП, мкр



Повреждения экс- и интерьера

Элемент	Состояние ЛКП элемента	Повреждение
Капот		Коррозия
Крыло заднее левое		Вмятина
Крыло заднее правое		Потертость

## Комплектация

- 1 Подушки безопасности 3
- 2 Регулировка руля В 2 направлениях
- 3 Регулировка сиденья переднего пассажира Механическая
- 4 Регулировка сиденья водителя Механическая
- 5 Ксеноновые фары Ближний/дальний свет
- 6 Обогрев сидений Передние
- 7 Проигрыватель аудио CD-магнитола
- 8 Динамики 6
- 9 Система кондиционирования воздуха Климат (1 зона)
- 10 Усилитель руля Гидроусилитель
- 11 Электростеклоподъемники Все
- 12 Тонированные стекла
- 13 Розетка 12 V
- 14 Регулировка руля по высоте и вылету
- 15 Прикуриватель и пепельница
- 16 Поддон в багажнике
- 17 Обогрев зеркал
- 18 Бортовой компьютер
- 19 AUX
- 20 Электрообогрев лобового стекла
- 21 Светодиодные фары
- 22 Электропривод регулировки зеркал
- 23 Центральный замок
- 24 Иммоилайзер
- 25 Isofix/LATCH
- 26 ESP
- 27 Подушки безопасности боковые
- 28 Подушка безопасности пассажира
- 29 Подушка безопасности водителя
- 30 Система контроля давления в шинах
- 31 Антиблокировочная система (ABS)
- 32 Регулировка сидений водителя по высоте
- 33 Камера заднего вида
- 34 Лобовое стекло с подогревом
- 35 USB порт
- 36 Подогрев передних сидений
- 37 Передний центральный подлокотник
- 38 Фаркоп
- 39 ЭРА-ГЛОНАСС
- 40 Isofix(передний ряд)
- 41 Помощи при торможении (BAS, EBD)
- 42 Электроподъемники передние
- 43 Электроподъемники задние
- 44 Отделка кожей рычага КПП
- 45 Лакокрасочное покрытие металлик
- 46 Индикатор внешней температуры
- 47 Затемненное зеркало заднего вида
- 48 Защита картера двигателя

Результаты диагностики

<b>Красный</b> - необходимо принять меры, <b>желтый</b> - рекомендуется принять меры, <b>зеленый</b> - внешне в порядке <b>нет записей</b> - не проверялось, или визуальная проверка невозможна				
	Необходимо принять меры (К)	Рекомендуется принять меры (Ж)	Внешне в порядке (З)	Комментарий

Примечание: если какой-либо пункт оставлен пустым, он не проверялся.

Срок действия акта:				
Специалист по оценке и выкупу Майоров К.А. Подпись:		Артамошкина Е.А. Подпись:	Телефон:	Дата: