


Акт осмотра автомобиля

Московская обл., г. Мытищи

13.06.2024

Марка	Volkswagen	Модель	Tiguan
Год	01/01/2017	Пробег	149880 км
ВИН	XM8ZZZ5NZJG211322	Цвет	Черный
Двигатель	1968 см / Дизель	Коробка передач	коробка-робот
Тип кузова	Внедорожник 5 дв.	Привод	полный привод
ПТС	Оригинал	Кол-во регистраций	2
Кол-во ключей	2	Гарантия до	01.03.2024/Нет
Предварительная оценка		Второй комплект колес/шин	Нет

Осмотр состояния ЛКП, мкр



Повреждения экс- и интерьера

Элемент	Состояние ЛКП элемента	Повреждение
---------	------------------------	-------------

Комплектация

- 1 Подушки безопасности 6
- 2 Регулировка руля В 2 направлениях
- 3 Регулировка сиденья водителя Электропривод
- 4 Динамики 6
- 5 Усилитель руля Электроусилитель
- 6 Электростеклоподъемники Передние
- 7 Тонированные стекла
- 8 Розетка 12 V
- 9 Голосовое управление
- 10 Омыватель фар
- 11 Обогрев зеркал
- 12 Бортовой компьютер
- 13 AUX
- 14 Электрообогрев форсунок стеклоомывателей
- 15 Электрообогрев лобового стекла
- 16 Система адаптивного освещения
- 17 Передние противотуманные фары
- 18 Автоматический корректор фар
- 19 Электропривод регулировки зеркал
- 20 Центральный замок
- 21 Блокировка задних дверей
- 22 Иммобилайзер
- 23 Isofix/LATCH
- 24 ESP
- 25 Датчик усталости водителя
- 26 Подушки безопасности оконные (шторки)
- 27 Подушки безопасности боковые задние
- 28 Подушки безопасности боковые
- 29 Подушка безопасности пассажира
- 30 Подушка безопасности водителя
- 31 Парктроник
- 32 Система распознавания дорожных знаков
- 33 Система контроля за полосой движения
- 34 Система контроля давления в шинах
- 35 Система помощи при подъеме
- 36 Антипробуксовочная система
- 37 Антиблокировочная система (ABS)
- 38 Электропривод крышки багажника
- 39 Система старт-стоп
- 40 Система доступа без ключа
- 41 Парктроник передний
- 42 Камера заднего вида
- 43 Запуск двигателя с кнопки
- 44 Навигационная система
- 45 Bluetooth
- 46 USB порт
- 47 Подогрев задних сидений
- 48 Электронная приборная панель
- 49 Подогрев передних сидений
- 50 Передний центральный подлокотник
- 51 Обогрев рулевого колеса
- 52 Фаркоп
- 53 Электропривод складывания зеркал
- 54 Мультируль
- 55 Открытие багажника без помощи рук
- 56 Розетка 220В
- 57 Регулировка передних по высоте
- 58 Турбированный двигатель
- 59 Электроподъемники задние
- 60 Спортивные передние сидения
- 61 Складывающееся заднее сидение (опция)
- 62 Подрулевые лепестки переключения передач
- 63 Отделка кожей рычага КПП
- 64 Отделка кожей рулевого колеса
- 65 Датчик света
- 66 Датчик дождя
- 67 Защита картера двигателя
- 68 Рейлинги на крыше
- 69 Датчик проникновения в салон (датчик объема)

Результаты диагностики

Красный - необходимо принять меры, желтый - рекомендуется принять меры, зеленый - внешне в порядке нет записей - не проверялось, или визуальная проверка невозможна				
	Необходимо принять меры (К)	Рекомендуется принять меры (Ж)	Внешне в порядке (З)	Комментарий

Примечание: если какой-либо пункт оставлен пустым, он не проверялся.

Срок действия акта:				
Специалист по оценке и выкупу Ситдииков Э.Р. Подпись:		Фазлыева Г.В. Подпись:	Телефон:	Дата: