


Акт осмотра автомобиля

Московская обл., г. Мытищи

13.06.2024

Марка	Audi	Модель	A6 allroad
Год	01/01/2016	Пробег	117036 км
ВИН	WAUZZZ4G0HN035335	Цвет	Серый
Двигатель	2995 см / Бензин	Коробка передач	коробка-робот
Тип кузова	Универсал 5 дв.	Привод	полный привод
ПТС	Оригинал	Кол-во регистраций	3
Кол-во ключей	2	Гарантия до	/Нет
Предварительная оценка		Второй комплект колес/шин	Нет

Осмотр состояния ЛКП, мкр



Повреждения экс- и интерьера

Элемент	Состояние ЛКП элемента	Повреждение
Крыло заднее правое		Вмятина, Скол

Комплектация

- 1 Круиз-контроль Круиз-контроль
- 2 Подушки безопасности 8
- 3 Регулировка руля В 2 направлениях
- 4 Регулировка сиденья переднего пассажира Электропривод
- 5 Регулировка сиденья водителя Электропривод с памятью
- 6 Ксеноновые фары Ближний свет
- 7 Обогрев сидений Передние + задние
- 8 Проигрыватель аудио Аудиоподготовка
- 9 Динамики 7
- 10 Система кондиционирования воздуха Климат (2 зоны)
- 11 Усилитель руля Электроусилитель
- 12 Электростеклоподъемники Все
- 13 Электронная система парковки Перед + зад
- 14 Штатная аудиоподготовка
- 15 Тонированные стекла
- 16 Розетка 12 V
- 17 Регулировка руля по высоте и вылету
- 18 Омыватель фар
- 19 Обогрев зеркал
- 20 Бортовой компьютер
- 21 Светодиодные фары
- 22 Передние противотуманные фары
- 23 Электропривод регулировки зеркал
- 24 Центральный замок
- 25 Блокировка задних дверей
- 26 Противоугонная сигнализация
- 27 Иммоилайзер
- 28 Isofix/LATCH
- 29 ESP
- 30 Подушки безопасности оконные (шторки)
- 31 Подушки безопасности боковые
- 32 Подушка безопасности пассажира
- 33 Подушка безопасности водителя
- 34 Парктроник
- 35 Система контроля давления в шинах
- 36 Система курсовой устойчивости
- 37 Антипробуксовочная система
- 38 Антиблокировочная система (ABS)
- 39 Система доступа без ключа
- 40 Парктроник передний
- 41 Парктроник задний
- 42 Камера заднего вида
- 43 Запуск двигателя с кнопки
- 44 Навигационная система
- 45 Bluetooth
- 46 USB порт
- 47 Подогрев задних сидений
- 48 Электронная приборная панель
- 49 Подогрев передних сидений
- 50 Передний центральный подлокотник
- 51 Память передних сидений
- 52 Обогрев рулевого колеса
- 53 Фаркоп
- 54 Пневмоподвеска
- 55 Мультируль
- 56 Турбированный двигатель
- 57 Темный салон
- 58 Отделка кожей рычага КПП
- 59 Отделка кожей рулевого колеса
- 60 Индикатор внешней температуры
- 61 Датчик света
- 62 Датчик дождя
- 63 Рейлинги на крыше

Результаты диагностики

Красный - необходимо принять меры, желтый - рекомендуется принять меры, зеленый - внешне в порядке нет записей - не проверялось, или визуальная проверка невозможна				
	Необходимо принять меры (К)	Рекомендуется принять меры (Ж)	Внешне в порядке (З)	Комментарий

Примечание: если какой-либо пункт оставлен пустым, он не проверялся.

Срок действия акта:				
Специалист по оценке и выкупу Тажмазов Р.В. Подпись:		Шерстнев Г.В. Подпись:	Телефон:	Дата: