


Акт осмотра автомобиля

Московская обл., г. Мытищи

08.08.2024

Марка	Hyundai	Модель	Sonata
Год	01/01/2021	Пробег	42500 км
ВИН	XMEL341BVMC001623	Цвет	Синий
Двигатель	2497 см / Бензин	Коробка передач	автоматическая коробка
Тип кузова	Седан	Привод	передний привод
ПТС	Оригинал	Кол-во регистраций	1
Кол-во ключей	2	Гарантия до	05.03.2026/Да
Предварительная оценка		Второй комплект колес/шин	Нет

Осмотр состояния ЛКП, мкр



Повреждения экс- и интерьера

Элемент	Состояние ЛКП элемента	Повреждение
---------	------------------------	-------------

Комплектация

- 1 Круиз-контроль Круиз-контроль
- 2 Подушки безопасности 6
- 3 Регулировка руля В 2 направлениях
- 4 Регулировка сиденья переднего пассажира Электропривод
- 5 Регулировка сиденья водителя Электропривод с памятью
- 6 Обогрев сидений Передние + задние
- 7 Проигрыватель аудио Аудиоподготовка
- 8 Динамики 6
- 9 Система кондиционирования воздуха Климат (2 зоны)
- 10 Усилитель руля Электроусилитель
- 11 Электростеклоподъемники Все
- 12 Электронная система парковки Перед + зад
- 13 Штатная аудиоподготовка
- 14 Тонированные стекла
- 15 Розетка 12 V
- 16 Охлаждаемый перчаточный ящик
- 17 Голосовое управление
- 18 Омыватель фар
- 19 Обогрев зеркал
- 20 Бортовой компьютер
- 21 AUX
- 22 Система адаптивного освещения
- 23 Светодиодные фары
- 24 Автоматический корректор фар
- 25 Электропривод регулировки зеркал
- 26 Центральный замок
- 27 Isofix/LATCH
- 28 ESP
- 29 Подушки безопасности оконные (шторки)
- 30 Подушки безопасности боковые
- 31 Подушка безопасности пассажира
- 32 Подушка безопасности водителя
- 33 Парктроник
- 34 Система контроля за полосой движения
- 35 Система контроля давления в шинах
- 36 Антипробуксовочная система
- 37 Антиблокировочная система (ABS)
- 38 Система доступа без ключа
- 39 Парктроник передний
- 40 Парктроник задний
- 41 Камера заднего вида
- 42 Камера 360°
- 43 Запуск двигателя с кнопки
- 44 Вентиляция передних сидений
- 45 Лобовое стекло с подогревом
- 46 Навигационная система
- 47 Bluetooth
- 48 USB порт
- 49 Подогрев задних сидений
- 50 Электронная приборная панель
- 51 Подогрев передних сидений
- 52 Передний центральный подлокотник
- 53 Память передних сидений
- 54 Обогрев рулевого колеса
- 55 Электропривод складывания зеркал
- 56 Мультируль
- 57 ЭРА-ГЛОНАСС
- 58 Электроподъемники передние
- 59 Электроподъемники задние
- 60 Подрулевые лепестки переключения передач
- 61 Отделка кожей рулевого колеса
- 62 Датчик света
- 63 Датчик дождя
- 64 Защита картера двигателя

Результаты диагностики

Красный - необходимо принять меры, желтый - рекомендуется принять меры, зеленый - внешне в порядке нет записей - не проверялось, или визуальная проверка невозможна				
	Необходимо принять меры (К)	Рекомендуется принять меры (Ж)	Внешне в порядке (З)	Комментарий

Примечание: если какой-либо пункт оставлен пустым, он не проверялся.

Срок действия акта:				
Специалист по оценке и выкупу Королев Я.В. Подпись:		Горло К.Ю. Подпись:	Телефон:	Дата: