


## Акт осмотра автомобиля

г. Москва

19.09.2024

Марка	Hyundai	Модель	Elantra
Год	01/01/2014	Пробег	107345 км
ВИН	KMHDH41EBEU242577	Цвет	Черный
Двигатель	1797 см / Бензин	Коробка передач	автоматическая коробка
Тип кузова	Седан	Привод	передний привод
ПТС	Оригинал	Кол-во регистраций	1
Кол-во ключей	2	Гарантия до	26.03.2024/Нет
Предварительная оценка		Второй комплект колес/шин	Нет

## Осмотр состояния ЛКП, мкр



## Повреждения экс- и интерьера

Элемент	Состояние ЛКП элемента	Повреждение
Дверь задняя левая	Вторичный окрас	
Дверь задняя правая	Деталь заменена	
Дверь передняя правая	Деталь заменена	
Капот	Вторичный окрас	
Крыло заднее левое	Ремонт	
Крыло заднее правое	Ремонт	
Крыло переднее левое	Ремонт	
Левая задняя стойка	Вторичный окрас	

## Комплектация

- 1 Подушки безопасности 4
- 2 Регулировка руля В 1 направлении
- 3 Регулировка сиденья переднего пассажира Механическая
- 4 Регулировка сиденья водителя Механическая
- 5 Обогрев сидений Передние
- 6 Проигрыватель аудио Аудиоподготовка
- 7 Динамики 4
- 8 Система кондиционирования воздуха Климат (1 зона)
- 9 Усилитель руля Гидроусилитель
- 10 Электростеклоподъемники Все
- 11 Штатная аудиоподготовка
- 12 Розетка 12 V
- 13 Бортовой компьютер
- 14 AUX
- 15 Автоматический корректор фар
- 16 Имобилайзер
- 17 Isofix/LATCH
- 18 ESP
- 19 Парктроник
- 20 Система курсовой устойчивости
- 21 Антипробуксовочная система
- 22 Антиблокировочная система (ABS)
- 23 Bluetooth
- 24 USB порт
- 25 Мультируль
- 26 Темный салон
- 27 Датчик света

Результаты диагностики

Красный - необходимо принять меры, желтый - рекомендуется принять меры, зеленый - внешне в порядке нет записей - не проверялось, или визуальная проверка невозможна					
		Необходимо принять меры (К)	Рекомендуется принять меры (Ж)	Внешне в порядке (З)	Комментарий
<b>Внешний осмотр</b>					
1	Фары: габариты, ближний, дальний свет			X	
2	Указатели поворота, аварийная сигнализация			X	
3	Передние ПТФ			X	
5	Подсветка номера			X	
6	Задние фонари: габариты, стоп-сигнал			X	
7	Фонари заднего хода			X	
9	Камера заднего хода			X	
10	Ветровое стекло - состояние		X		Сколы не более 3 мм без лучей; Сколы не более 3 мм без лучей
11	Стеклоочиститель передний			X	
14	Работа наружных замков			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Максимов МВ.
Клиент ознакомлен::					
<b>Внутренний осмотр</b>					
1	Подогрев сидений: Водительское сиденье			X	
2	Звуковой сигнал			X	
3	Подогрев сидений: Пассажирское сиденье			X	
4	Проверка работы ЦЗ			X	
5	Внутреннее освещение			X	
6	Подогрев сидений: Заднее левое сиденье			X	
9	Работа привода рег. рулевой колонки			X	
11	Проверка стеклоподъемников	X			Не открывается/закрывается стекло зад. лев. дверь.
12	Проверка наружных зеркал			X	
16	Состояние напольных ковров			X	
17	Состояние панели приборов			X	
18	Состояние обивки потолка			X	
19	Работа системы вентиляции/кондиционирования/отопителя			X	
21	Проверка стояночного тормоза			X	
22	Аудиосистема (мультируль)			X	
24	Обогрев заднего стекла			X	
25	Обогрев рулевого колеса			X	
26	Работа ЦЗ лючка топливного бака			X	
27	Состояние обивки багажного отделения			X	
28	Запасное колесо, домкрат, штатный инструмент			X	
30	Состояние обивки сидений: Водительское сиденье			X	
31	Состояние обивки сидений: Пассажирское сиденье			X	
32	Состояние обивки сидений: Заднее левое сиденье			X	
33	Состояние обивки сидений: Заднее правое сиденье			X	
34	Состояние обивки дверей: Водительская дверь			X	
35	Состояние обивки дверей: Пассажирская дверь			X	
36	Состояние обивки дверей: Задняя левая дверь			X	
37	Состояние обивки дверей: Задняя правая дверь			X	

38	Состояние обивки дверей: Крышка/дверь багажника			X	
40	Состояние рулевого колеса			X	
42	Запуск двигателя: Инерционный привод стартера (Бендикс)			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Максимов М.В.
Клиент ознакомлен::					
<b>Проверка под капотом</b>					
2	Состояние приводных ремней			X	
3	Состояние топливной системы/подтекание			X	
4	Свечи зажигания			X	
5	Катушки зажигания			X	
6	Состояние подушек ДВС			X	
7	Состояние подушек КПП			X	
8	Состояние АКБ			X	
12	Проверка генератора			X	
13	Проверка стартера			X	
14	ДВС/уровень/качество масла/подтекание	X			Течь прокладки клапанной крышки; Течь заднего сальника коленчатого вала; Течь передней крышки ДВС; посторонний звук в двс на хх
15	ДВС: Впускной коллектор			X	
17	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание			X	
18	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Водяной насос			X	
19	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Термостат			X	
20	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Вакуумный усилитель			X	
21	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Главный тормозной цилиндр			X	
22	Насос ГУР/уровень/качество жидкости ГУР/подтекание/шумность: Насос ГУР			X	
23	Насос ГУР/уровень/качество жидкости ГУР/подтекание/шумность: Рулевая рейка			X	
24	Насос ГУР/уровень/качество жидкости ГУР/подтекание/шумность: Червячный механизм (рулевой редуктор)			X	
25	Ремень/цель ГРМшумность/посторонние звуки: Коромысло, направляющие, клапана и распределительный вал			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Максимов М.В.
Клиент ознакомлен::					
<b>Проверки идентификационных номеров и маркировочных табличек</b>					
Комментарии, примечания					
Проверил:					Максимов М.В.
Клиент ознакомлен::					
<b>Проверка с использованием диагностического прибора (заполняется механиком- диагностом)</b>					
1	Работа АКПП / CVT (вариатор) / РКПП / DSG - считывание кодов с расшифровкой, тест-драйв обязателен на проблемных моделях			X	
2	Работа ABS и ESP - считывание кодов с расшифровкой		X		ESP (Электронная система стабилизации движения а/м) 1 Существуют проблемы 1.C1283 Датчик скорости вращения/датчик продольного ускорения/датчик поперечного ускорения: Ошибка сигнала Present
3	Работа SRS (AirBag) - считывание кодов с расшифровкой			X	
4	Работа ремней SRS, проверка года выпуска			X	

6	Работа системы климат-контроля - считывание кодов с расшифровкой			X	
7	Распечатка результатов диагностики с кодами ошибок с расшифровкой			X	
9	Работа ДВС и катализаторов ОГ - считывание кодов и подключение газоанализатора с расшифровкой (при необходимости): Выпускной коллектор			X	
10	Работа АКПП / CVT шумность/вибрация/посторонние : Валы и шестерни			X	

Комментарии, примечания

Проверил:	Максимов МВ.
Клиент ознакомлен::	

**Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Передняя часть**

1	Ступичные подшипники			X	
2	Колодки тормозные			X	
3	Диски тормозные	X			Износ дисков более 80%; Коррозия тормозных дисков
4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо- баллонов		X		Запотевание амортизатора левого; Запотевание амортизатора правого

Комментарии, примечания

Проверил:	Максимов МВ.
Клиент ознакомлен::	

**Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Задняя часть**

1	Ступичные подшипники			X	
2	Колодки тормозные			X	
3	Диски тормозные/барабаны			X	
4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо- баллонов			X	
5	Проверка стояночного тормоза			X	

Комментарии, примечания

Проверил:	Максимов МВ.
Клиент ознакомлен::	

**Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Снаружи автомобиля**

1	Радиатор кондиционера		X		разрушение сот
2	Радиатор охлаждения ДВС/подтекание		X		заменить пробку радиатора / не держит давление
3	Радиатор охлаждения АКПП/подтекание			X	
4	Шины/колесные диски			X	

Комментарии, примечания

Проверил:	Максимов МВ.
Клиент ознакомлен::	

**Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Передняя часть**

1	Рычаги подвески: шаровые опоры, сайлентблоки		X		Растрескивание сайлентблоков нижних передних рычагов
2	Стабилизатор/Стойки/втулки			X	
3	Рулевые тяги/наконечники			X	
4	Рулевая рейка/рулевой редуктор/люфт/посторонние звуки/закусывание/подтекание			X	
5	АКПП/CVT/DSG/МКПП/РКПП, посторонние звуки/подтекание		X		Запотевание правого сальника КПП
6	Тормозные шланги, трубки			X	
8	Наличие защиты картера			X	
11	Карданные валы: люфт, состояние пыльников, сальников / подтекание: ШРУСы			X	

Комментарии, примечания

Проверил:	Максимов МВ.
Клиент ознакомлен::	

**Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Задняя часть**

1	Задняя балка (не подрамник)		X		Растрескивание сайлентблоков
3	Тормозные шланги, трубки			X	
5	Выхлопная система (глушитель)			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:				Максимов М.В.	
Клиент ознакомлен::					
<b>Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Проверка последствий ДТП</b>					
2	Проверка лонжеронов передних			X	
3	Проверка лонжеронов задних			X	
4	Проверка порогов на предмет сварки, замены			X	
5	Проверка передней панели кузова			X	
6	Проверка задней панели кузова			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:				Максимов М.В.	
Клиент ознакомлен::					

**Примечание: если какой-либо пункт оставлен пустым, он не проверялся.**

Срок действия акта:					
Специалист по оценке и выкупу Михалочкин И.Г. Подпись:		Огарков Д.С. Подпись:		Телефон:	Дата: