


Акт осмотра автомобиля

Московская обл., г. Мытищи

12.06.2024

Марка	Kia	Модель	Seed
Год	01/01/2013	Пробег	52000 км
ВИН	XWENH512BE0016260	Цвет	Красный
Двигатель	1591 см / Бензин	Коробка передач	автоматическая коробка
Тип кузова	Хэтчбек 3 дв.	Привод	передний привод
ПТС	Оригинал	Кол-во регистраций	3
Кол-во ключей	2	Гарантия до	/Нет
Предварительная оценка		Второй комплект колес/шин	Нет

Осмотр состояния ЛКП, мкр



Повреждения экс- и интерьера

Элемент	Состояние ЛКП элемента	Повреждение
Бампер передний	x	x
Капот		Царапина
Правый фонарь	x	x

Комплектация

- 1 Круиз-контроль Круиз-контроль
- 2 Регулировка руля В 2 направлениях
- 3 Регулировка сиденья переднего пассажира Механическая
- 4 Регулировка сиденья водителя Механическая
- 5 Обогрев сидений Передние
- 6 Проигрыватель аудио Аудиоподготовка
- 7 Система кондиционирования воздуха Климат (2 зоны)
- 8 Усилитель руля Гидроусилитель
- 9 Электростеклоподъемники Все
- 10 Голосовое управление
- 11 Бортовой компьютер
- 12 AUX
- 13 Автоматический корректор фар
- 14 Центральный замок
- 15 Подушка безопасности пассажира
- 16 Подушка безопасности водителя
- 17 Парктроник
- 18 Антипробуксовочная система
- 19 Камера заднего вида
- 20 Bluetooth
- 21 USB порт
- 22 Обогрев рулевого колеса
- 23 Мультируль
- 24 Подрулевые лепестки переключения передач
- 25 Отделка кожей рулевого колеса
- 26 Датчик света
- 27 Датчик дождя

Результаты диагностики

<p>Красный - необходимо принять меры, желтый - рекомендуется принять меры, зеленый - внешне в порядке нет записей - не проверялось, или визуальная проверка невозможна</p>				
	Необходимо принять меры (К)	Рекомендуется принять меры (Ж)	Внешне в порядке (З)	Комментарий

Примечание: если какой-либо пункт оставлен пустым, он не проверялся.

Срок действия акта:				
Специалист по оценке и выкупу Пронин МА Подпись:		Навоян А.Ю. Подпись:	Телефон:	Дата: