


Акт осмотра автомобиля

Московская обл., г. Видное

19.07.2024

Марка	Ford	Модель	Mondeo
Год	01/01/2008	Пробег	440081 км
ВИН	WF0DXXGBBD8C44043	Цвет	Черный
Двигатель	2198 см / Дизель	Коробка передач	механическая коробка
Тип кузова	Седан	Привод	передний привод
ПТС	Оригинал	Кол-во регистраций	3
Кол-во ключей	1	Гарантия до	09.07.2010/Нет
Предварительная оценка		Второй комплект колес/шин	Нет

Осмотр состояния ЛКП, мкр



Повреждения экс- и интерьера

Элемент	Состояние ЛКП элемента	Повреждение
---------	------------------------	-------------

Комплектация

- 1 Подушки безопасности 6
- 2 Регулировка руля В 1 направлении
- 3 Регулировка сиденья переднего пассажира Электропривод
- 4 Регулировка сиденья водителя Электропривод с памятью
- 5 Обогрев сидений Передние
- 6 Проигрыватель аудио Аудиоподготовка
- 7 Динамики 6
- 8 Система кондиционирования воздуха Климат (2 зоны)
- 9 Усилитель руля Гидроусилитель
- 10 Электростеклоподъемники Все
- 11 Штатная аудиоподготовка
- 12 Регулировка руля по высоте и вылету
- 13 Обогрев зеркал
- 14 Бортовой компьютер
- 15 AUX
- 16 Передние противотуманные фары
- 17 Галогеновые фары
- 18 Автоматический корректор фар
- 19 Электропривод регулировки зеркал
- 20 Центральный замок
- 21 Isofix/LATCH
- 22 ESP
- 23 Ламинированные боковые стекла
- 24 Подушки безопасности оконные (шторки)
- 25 Подушка безопасности пассажира
- 26 Подушка безопасности водителя
- 27 Парктроник
- 28 Система контроля давления в шинах
- 29 Антипробуксовочная система
- 30 Антиблокировочная система (ABS)
- 31 Система доступа без ключа
- 32 Парктроник передний
- 33 Парктроник задний
- 34 Запуск двигателя с кнопки
- 35 Навигационная система
- 36 Bluetooth
- 37 USB порт
- 38 Подогрев передних сидений
- 39 Электропривод складывания зеркал
- 40 Мультируль
- 41 Регулировка передних по высоте
- 42 Помощи при торможении (BAS, EBD)
- 43 Электроподъемники передние
- 44 Электроподъемники задние
- 45 Темный салон
- 46 Отделка кожей рычага КПП
- 47 Отделка кожей рулевого колеса
- 48 Датчик света
- 49 Датчик дождя

Результаты диагностики

Красный - необходимо принять меры, желтый - рекомендуется принять меры, зеленый - внешне в порядке нет записей - не проверялось, или визуальная проверка невозможна				
	Необходимо принять меры (К)	Рекомендуется принять меры (Ж)	Внешне в порядке (З)	Комментарий
Внешний осмотр				
1		X		не горят передние габариты
2			X	
3			X	
4	X			не работает
5		X		не горит
6		X		не горит правый габарит
7			X	
8	X			не работает
10	X			Трещина
11			X	
12	X			не работает
14			X	
Комментарии, примечания				
Проверил:				Максимов МВ.
Клиент ознакомлен::				
Внутренний осмотр				
1			X	
2	X			Не работает сигнал
3			X	
4	X			неисправна кнопка ЦЗ на водительской двери. не работает наружная ручка двери передней правой и задней левой двери
5			X	
11			X	
12		X		не работает обогрев наружных зеркал. не работает механизм складывания зеркал
13			X	
16			X	
17			X	
18			X	
19			X	
20			X	
21			X	
22			X	
23	X			не работает
24			X	
26			X	
27			X	
28			X	
30			X	
31	X			Прожег
32			X	
33			X	
34			X	
35			X	
36			X	
37			X	
38			X	
39			X	
40			X	
41			X	
42			X	
43			X	
Комментарии, примечания				

Проверил:			Максимов МВ.	
Клиент ознакомлен::				
Проверка под капотом				
1	Интеркуллер		X	
2	Состояние приводных ремней		X	
3	Состояние топливной системы/подтекание		X	
6	Состояние подушек ДВС		X	
7	Состояние подушек КПП		X	
8	Состояние АКБ		X	
11	Турбина/посторонние звуки/отсутствие подтеканий	X		Течь с турбокомпрессора; Патрубки в масле
12	Проверка генератора		X	
13	Проверка стартера		X	
14	ДВС/уровень/качество масла/подтекание	X		Течь передней крышки ДВС; течь масла по передей и задней части дсв.течь масла с впускного тракта
15	ДВС: Впускной коллектор		X	
16	Клапанная крышка - уровень/качество масла/подтекание	X		Течь прокладки клапанной крышки
17	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание		X	Уровень антифриза минимум
18	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Водяной насос		X	Запотевание помпы
19	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Термостат		X	
20	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Вакуумный усилитель		X	
21	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Главный тормозной цилиндр		X	
22	Насос ГУР/уровень/качество жидкости ГУР/подтекание/шумность: Насос ГУР		X	Запотевание насоса ГУР
23	Насос ГУР/уровень/качество жидкости ГУР/подтекание/шумность: Рулевая рейка		X	
25	Ремень/Цепь ГРМ/шумность/посторонние звуки: Коромысло, направляющие, клапана и распределительный вал		X	
Комментарии, примечания				
Проверил:			Максимов МВ.	
Клиент ознакомлен::				
Проверки идентификационных номеров и маркировочных табличек				
Комментарии, примечания				
Проверил:			Максимов МВ.	
Клиент ознакомлен::				
Проверка с использованием диагностического прибора (заполняется механиком- диагностом)				
1	Работа ABS и ESP - считывание кодов с расшифровкой		X	
2	Работа SRS (AirBag) - считывание кодов с расшифровкой		X	
3	Работа ремней SRS, проверка года выпуска		X	
5	Работа системы климат-контроля - считывание кодов с расшифровкой		X	
6	Распечатка результатов диагностики с кодами ошибок с расшифровкой		X	присутствуют активные ошибки в блоках управления АМ
7	Проверка наличия НПБ системы SRS, проверка года выпуска		X	
8	Работа ДВС и катализаторов ОГ - считывание кодов и подключение газоанализатора с расшифровкой (при необходимости): Выпускной коллектор		X	
9	Работа АКПП / CVT шумность/вибрация/посторонние : Валы и шестерни		X	
Комментарии, примечания				
Проверил:			Максимов МВ.	
Клиент ознакомлен::				
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Передняя часть				
1	Стуличные подшипники		X	
2	Колодки тормозные		X	Остаток тормозной накладки 7мм - 4 мм
3	Диски тормозные		X	
4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо- баллонов		X	
Комментарии, примечания				

Проверил:		Максимов М.В.		
Клиент ознакомлен:				
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Задняя часть				
1	Стуличные подшипники		X	
2	Колодки тормозные	X		Остаток тормозной накладки 4мм или менее
3	Диски тормозные/барабаны		X	
4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо- баллонов		X	
5	Проверка стояночного тормоза		X	
Комментарии, примечания				
Проверил:		Максимов М.В.		
Клиент ознакомлен:				
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Снаружи автомобиля				
1	Радиатор кондиционера		X	
2	Радиатор охлаждения ДВС/подтекание		X	
3	Шины/колесные диски		X	
Комментарии, примечания				
Проверил:		Максимов М.В.		
Клиент ознакомлен:				
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Передняя часть				
1	Рычаги подвески: шаровые опоры, сайлентблоки		X	
2	Стабилизатор/Стойки/втулки		X	
3	Рулевые тяги/наконечники		X	
4	Рулевая рейка/рулевой редуктор/люфт/посторонние звуки/закусывание/подтекание	X		Люфт рулевой рейки
5	АКПП/CVT/DSG/МКПП/РКПП, посторонние звуки/подтекание	X		Проскальзывания передач
6	Тормозные шланги, трубки		X	
7	Состояние пыльников днища кузова (пластик)		X	повреждены
9	Поддон ДВС/сальники коленвала/подтекание	X		течь на стыке двс и акпп. течь поддона двс
11	Карданные валы: люфт, состояние пыльников, сальников / подтекание: ШРУСы		X	
Комментарии, примечания				
Проверил:		Максимов М.В.		
Клиент ознакомлен:				
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Задняя часть				
2	Рычаги подвески: сайлентблоки, шаровые опоры		X	
3	Тормозные шланги, трубки		X	
4	Стабилизатор/Стойки/втулки		X	
5	Выхлопная система (глушитель)		X	
Комментарии, примечания				
Проверил:		Максимов М.В.		
Клиент ознакомлен:				
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Проверка последствий ДТП				
2	Проверка лонжеронов передних		X	
3	Проверка лонжеронов задних		X	
4	Проверка порогов на предмет сварки, замены		X	
5	Проверка передней панели кузова		X	
6	Проверка задней панели кузова		X	
Комментарии, примечания				
Проверил:		Максимов М.В.		
Клиент ознакомлен:				

Примечание: если какой-либо пункт оставлен пустым, он не проверялся.

Срок действия акта:				
Специалист по оценке и выкупу Непомящий АА Подпись:	Скоринкин И.А. Подпись:	Телефон:	Дата:	