


Акт осмотра автомобиля

Московская обл., г. Мытищи

14.06.2024

Марка	Hyundai	Модель	Creta
Год	01/01/2021	Пробег	84813 км
ВИН	Z94G2813BMR346397	Цвет	Белый
Двигатель	1999 см / Бензин	Коробка передач	автоматическая коробка
Тип кузова	Внедорожник 5 дв.	Привод	передний привод
ПТС	Оригинал	Кол-во регистраций	1
Кол-во ключей	2	Гарантия до	/Нет
Предварительная оценка		Второй комплект колес/шин	Нет

Осмотр состояния ЛКП, мкр



Повреждения экс- и интерьера

Элемент	Состояние ЛКП элемента	Повреждение
---------	------------------------	-------------

Комплектация

- 1 Подушки безопасности 4
- 2 Регулировка руля В 2 направлениях
- 3 Регулировка сиденья переднего пассажира Механическая
- 4 Регулировка сиденья водителя Механическая
- 5 Обогрев сидений Передние
- 6 Динамики 4
- 7 Система кондиционирования воздуха Климат (1 зона)
- 8 Обогрев зеркал
- 9 Передние противотуманные фары
- 10 Электропривод регулировки зеркал
- 11 Противоугонная сигнализация
- 12 Подушки безопасности боковые
- 13 Подушка безопасности пассажира
- 14 Подушка безопасности водителя
- 15 Антиблокировочная система (ABS)
- 16 Лобовое стекло с подогревом
- 17 Передний центральный подлокотник
- 18 Обогрев рулевого колеса
- 19 Мультируль
- 20 Помощи при торможении (BAS, EBD)
- 21 Отделка кожей рулевого колеса
- 22 Индикатор внешней температуры

Результаты диагностики

<p>Красный - необходимо принять меры, желтый - рекомендуется принять меры, зеленый - внешне в порядке нет записей - не проверялось, или визуальная проверка невозможна</p>				
	Необходимо принять меры (К)	Рекомендуется принять меры (Ж)	Внешне в порядке (З)	Комментарий

Примечание: если какой-либо пункт оставлен пустым, он не проверялся.

Срок действия акта:				
Специалист по оценке и выкупу Бржезинский М.В. Подпись:		Абрамова Т.В. Подпись:	Телефон:	Дата: