


Акт осмотра автомобиля

г. Санкт-Петербург

29.07.2024

Марка	Kia	Модель	Optima
Год	01/01/2018	Пробег	76675 км
ВИН	XMEGU411BK0011523	Цвет	Белый
Двигатель	1999 см / Бензин	Коробка передач	автоматическая коробка
Тип кузова	Седан	Привод	передний привод
ПТС	Оригинал	Кол-во регистраций	2
Кол-во ключей	2	Гарантия до	28.03.2024/Нет
Предварительная оценка		Второй комплект колес/шин	Нет

Осмотр состояния ЛКП, мкр



Повреждения экс- и интерьера

Элемент	Состояние ЛКП элемента	Повреждение
---------	------------------------	-------------

Комплектация

- 1 Круиз-контроль Круиз-контроль
- 2 Подушки безопасности 8
- 3 Регулировка руля В 2 направлениях
- 4 Регулировка сиденья переднего пассажира Механическая
- 5 Регулировка сиденья водителя Электропривод с памятью
- 6 Ксеноновые фары Ближний/дальний свет
- 7 Обогрев сидений Передние + задние
- 8 Проигрыватель аудио Аудиоподготовка
- 9 Динамики 7
- 10 Система кондиционирования воздуха Климат (2 зоны)
- 11 Усилитель руля Электроусилитель
- 12 Электростеклоподъемники Все
- 13 Электронная система парковки Зад
- 14 Штатная аудиоподготовка
- 15 Прикуриватель и пепельница
- 16 Обогрев зеркал
- 17 Бортовой компьютер
- 18 AUX
- 19 Электропривод регулировки зеркал
- 20 Центральный замок
- 21 Иммоилайзер
- 22 Isofix/LATCH
- 23 ESP
- 24 Подушки безопасности оконные (шторки)
- 25 Подушки безопасности боковые задние
- 26 Подушки безопасности боковые
- 27 Подушка безопасности пассажира
- 28 Подушка безопасности для защиты коленей водителя
- 29 Подушка безопасности водителя
- 30 Парктроник
- 31 Система распознавания дорожных знаков
- 32 Система помощи при спуске
- 33 Система курсовой устойчивости
- 34 Антипробуксовочная система
- 35 Антиблокировочная система (ABS)
- 36 Система доступа без ключа
- 37 Парктроник передний
- 38 Парктроник задний
- 39 Камера заднего вида
- 40 Запуск двигателя с кнопки
- 41 Лобовое стекло с подогревом
- 42 Навигационная система
- 43 Bluetooth
- 44 USB порт
- 45 Подогрев задних сидений
- 46 Подогрев передних сидений
- 47 Передний центральный подлокотник
- 48 Память передних сидений
- 49 Мультируль
- 50 Isofix(передний ряд)
- 51 Помощи при торможении (BAS, EBD)
- 52 Электроподъемники передние
- 53 Электроподъемники задние
- 54 Отделка потолка черной тканью
- 55 Отделка кожей рычага КПП
- 56 Отделка кожей рулевого колеса
- 57 Индикатор внешней температуры
- 58 Датчик света
- 59 Датчик дождя
- 60 Затемненное зеркало заднего вида
- 61 Защита картера двигателя

Результаты диагностики

Красный - необходимо принять меры, желтый - рекомендуется принять меры, зеленый - внешне в порядке нет записей - не проверялось, или визуальная проверка невозможна					
		Необходимо принять меры (К)	Рекомендуется принять меры (Ж)	Внешне в порядке (З)	Комментарий
Внешний осмотр					
1	Фары: габариты, ближний, дальний свет		X		Не горят лампы подсветки поворотов
2	Указатели поворота, аварийная сигнализация			X	
3	Передние ПТФ			X	
4	Парктроник передний			X	
5	Подсветка номера			X	
6	Задние фонари: габариты, стоп-сигнал			X	
7	Фонари заднего хода			X	
8	Парктроник задний			X	
9	Камера заднего хода			X	
10	Ветровое стекло - состояние		X		Затертости; Сколы не более 3 мм без лучей
11	Стеклоочиститель передний			X	
12	Омыватель фар			X	
13	Стеклоочиститель задний			X	
14	Работа наружных замков			X	
15	Доводчик передней левой двери			X	
16	Доводчик передней правой двери			X	
17	Доводчик задней правой двери			X	
18	Доводчик задней левой двери			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Брушгунов Н.С.
Клиент ознакомлен::					
Внутренний осмотр					
1	Подогрев сидений: Водительское сиденье			X	
2	Звуковой сигнал			X	
3	Проверка работы ЦЗ			X	
4	Подогрев сидений: Пассажи́рское сиденье			X	
5	Внутреннее освещение			X	
6	Подогрев сидений: Заднее левое сиденье			X	
7	Работа люка крыши			X	
8	Подогрев сидений: Заднее правое сиденье			X	
9	Работа привода рег. рулевой колонки			X	
10	Работа привода рег. педального узла			X	
11	Проверка стеклоподъемников			X	
12	Проверка наружных зеркал			X	
13	Электрорегулировка сидений			X	
14	Память сидений			X	
15	Боковые поясничные подпоры/ массаж			X	
16	Состояние напольных ковров			X	
17	Состояние панели приборов			X	
18	Состояние обивки потолка			X	
19	Работа системы вентиляции/кондиционирования/отопителя			X	
20	Проверка работы сцепления			X	
21	Проверка стояночного тормоза			X	
22	Аудиосистема (мультируль)			X	
23	Обогрев ветрового стекла			X	
24	Обогрев заднего стекла			X	
25	Обогрев рулевого колеса			X	
26	Работа ЦЗ лючка топливного бака			X	
27	Состояние обивки багажного отделения			X	
28	Запасное колесо, домкрат, штатный			X	

	инструмент				
29	ГЛОНАСС			X	
30	Состояние обивки сидений: Водительское сиденье			X	Потертость, замятость
31	Состояние обивки сидений: Пассажирское сиденье			X	Потертость, замятость
32	Состояние обивки сидений: Заднее левое сиденье			X	
33	Состояние обивки сидений: Заднее правое сиденье			X	
34	Состояние обивки дверей: Водительская дверь			X	Потертость, замятость
35	Состояние обивки дверей: Пассажирская дверь			X	
36	Состояние обивки дверей: Задняя левая дверь			X	
37	Состояние обивки дверей: Задняя правая дверь			X	
38	Состояние обивки дверей: Крышка/дверь багажника			X	
39	Состояние накладок педалей			X	
40	Состояние рулевого колеса			X	
41	Запуск двигателя: Маховик (Маховик шумность/вибрация/посторонние звуки: Маховик)			X	
42	Запуск двигателя: Инерционный привод стартера (Бендикс)			X	
43	Маховик шумность/вибрация/посторонние звуки: Венец маховика			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Брушгунов Н.С.
Клиент ознакомлен.:					
Проверка под капотом					
1	Интеркуллер			X	
2	Состояние приводных ремней			X	
3	Состояние топливной системы/подтекание			X	
4	Свечи зажигания			X	
6	Состояние подушек ДВС			X	
7	Состояние подушек КПП			X	
8	Состояние АКБ			X	
10	Эндоскопирование цилиндров (при необходимости) и обязательно на проблемных моторах	X			Задиры на зеркале цилиндра
11	Турбина/посторонние звуки/отсутствие подтеканий			X	
12	Проверка генератора		X		Шум подшипников
13	Проверка стартера			X	
14	ДВС/уровень/качество масла/подтекание	X			Следы масла в районе вакуумного насоса
15	ДВС: Впускной коллектор			X	
16	Клапанная крышка - уровень/качество масла/подтекание		X		Запотевание прокладки клапанной крышки
17	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание			X	
18	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Водяной насос			X	
19	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Термостат			X	
20	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Вакуумный усилитель			X	
21	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Главный тормозной цилиндр			X	
22	Насос ГУР/уровень/качество жидкости ГУР/подтекание/шумность: Насос ГУР			X	
23	Насос ГУР/уровень/качество жидкости ГУР/подтекание/шумность: Рулевая рейка			X	

24	Насос ГУР/уровень/качество жидкости ГУР/подтекание/шумность: Червячный механизм (рулевой редуктор)			X	
25	Ремень/цепь ГРМшумность/посторонние звуки: Коромысло, направляющие, клапана и распределительный вал			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Брушнунов Н.С.
Клиент ознакомлен::					
Проверки идентификационных номеров и маркировочных табличек					
1	Номер двигателя (читается, соответствует ПТС)			X	
2	Вин номер (читается, соответствует ПТС)			X	
3	Дублирующие таблички, на стойке, под капотом (их наличие, соответствие ПТС)			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Брушнунов Н.С.
Клиент ознакомлен::					
Проверка с использованием диагностического прибора (заполняется механиком-диагностом)					
1	Работа АКПП / CVT (вариатор) / РКПП / DSG - считывание кодов с расшифровкой, тест-драйв обязателен на проблемных моделях			X	
2	Работа ABS и ESP - считывание кодов с расшифровкой			X	
3	Работа SRS (AirBag) - считывание кодов с расшифровкой			X	
4	Работа ремней SRS, проверка года выпуска			X	18гв
5	Количество сохранённых ключей			X	Два ключа
6	Работа системы климат-контроля - считывание кодов с расшифровкой			X	
7	Распечатка результатов диагностики с кодами ошибок с расшифровкой			X	
8	Проверка наличия НГБ системы SRS, проверка года выпуска			X	
9	Работа ДВС и катализаторов ОГ - считывание кодов и подключение газоанализатора с расшифровкой (при необходимости): Выпускной коллектор			X	
10	Работа АКПП / CVT шумность/вибрация/посторонние : Валы и шестерни			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Брушнунов Н.С.
Клиент ознакомлен::					
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Передняя часть					
1	Ступичные подшипники			X	
2	Колодки тормозные			X	Остаток тормозной накладки 7мм - 4 мм
3	Диски тормозные		X		Износ дисков менее 50%
4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо- баллонов			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Брушнунов Н.С.
Клиент ознакомлен::					
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Задняя часть					
1	Ступичные подшипники			X	
2	Колодки тормозные			X	Остаток тормозной накладки 7мм - 4 мм
3	Диски тормозные/барабаны			X	
4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо- баллонов			X	
5	Проверка стояночного тормоза			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Брушнунов Н.С.

Клиент ознакомлен::					
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Снаружи автомобиля					
1	Радиатор кондиционера			X	
2	Радиатор охлаждения ДВС/подтекание			X	
3	Радиатор охлаждения АКПП/подтекание			X	
4	Шины/колесные диски			X	0921гв
Комментарии, примечания					
Проверил:				Брушгунов Н.С.	
Клиент ознакомлен::					
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Передняя часть					
1	Рычаги подвески: шаровые опоры, сайлентблоки		X		Растрескивание сайлентблоков нижних передних рычагов
2	Стабилизатор/Стойки/втулки			X	
3	Рулевые тяги/наконечники			X	
4	Рулевая рейка/рулевой редуктор/люфт/посторонние звуки/закусывание/подтекание	X			стук рулевой рейки; Люфт рулевой рейки
5	АКПП/СVT/DSG/МКПП/РКПП, посторонние звуки/подтекание			X	
6	Тормозные шланги, трубки			X	
7	Состояние пыльников днища кузова (пластик)	X			Порваны пыльники
8	Наличие защиты картера			X	
9	Поддон ДВС/сальники коленвала/подтекание		X		Масляное запотевание в районе корпуса масляного фильтра
10	Карданные валы: люфт, состояние пыльников, сальников / подтекание: Крестовины и передний карданный вал			X	
11	Карданные валы: люфт, состояние пыльников, сальников / подтекание: ШРУСы			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:				Брушгунов Н.С.	
Клиент ознакомлен::					
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Задняя часть					
1	Задняя балка (не подрамник)			X	
2	Рычаги подвески: сайлентблоки, шаровые опоры			X	
3	Тормозные шланги, трубки			X	
4	Стабилизатор/Стойки/втулки			X	
5	Выхлопная система (глушитель)			X	
6	Карданный валы: люфт, состояние пыльников, сальников/подтекание: Задний карданный вал и крестовины			X	
7	Приводные валы: люфт, состояние пыльников, сальников / подтекание: ШРУСы			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:				Брушгунов Н.С.	
Клиент ознакомлен::					
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Проверка последствий ДТП					
1	Проверка рамы а/м (при наличие)			X	
2	Проверка лонжеронов передних			X	
3	Проверка лонжеронов задних			X	
4	Проверка порогов на предмет сварки, замены			X	
5	Проверка передней панели кузова			X	
6	Проверка задней панели кузова			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:				Брушгунов Н.С.	
Клиент ознакомлен::					

Примечание: если какой-либо пункт оставлен пустым, он не проверялся.

Срок действия акта:				
Специалист по оценке и выкупу Шурманов АИ. Подпись:		Степанова В.В. Подпись:	Телефон:	Дата: