


Акт осмотра автомобиля

г. Санкт-Петербург

13.08.2024

Марка	Opel	Модель	Meriva
Год	01/01/2013	Пробег	214501 км
ВИН	XWFSD9EM1D0001177	Цвет	Синий
Двигатель	1364 см / Бензин	Коробка передач	автоматическая коробка
Тип кузова	Компактвэн	Привод	передний привод
ПТС	Дубль	Кол-во регистраций	5
Кол-во ключей	1	Гарантия до	22.05.2016/Нет
Предварительная оценка		Второй комплект колес/шин	Да

Осмотр состояния ЛКП, мкр



Повреждения экс- и интерьера

Элемент	Состояние ЛКП элемента	Повреждение
---------	------------------------	-------------

Комплектация

- 1 Подушки безопасности 2
- 2 Регулировка руля В 2 направлениях
- 3 Регулировка сиденья переднего пассажира Механическая
- 4 Регулировка сиденья водителя Механическая
- 5 Динамики 4
- 6 Система кондиционирования воздуха Климат (1 зона)
- 7 Легкосплавные диски R16
- 8 Усилитель руля Гидроусилитель
- 9 Розетка 12 V
- 10 Регулировка руля по высоте и вылету
- 11 Обогрев зеркал
- 12 Передние противотуманные фары
- 13 Галогеновые фары
- 14 Электропривод регулировки зеркал
- 15 Центральный замок
- 16 Блокировка задних дверей
- 17 Подушка безопасности пассажира
- 18 Подушка безопасности водителя
- 19 Антиблокировочная система (ABS)
- 20 Регулировка сидений водителя по высоте
- 21 Подогрев передних сидений
- 22 Мультируль
- 23 Электроподъемники передние
- 24 Темный салон
- 25 Отделка кожей рулевого колеса
- 26 Индикатор внешней температуры

Результаты диагностики

Красный - необходимо принять меры, желтый - рекомендуется принять меры, зеленый - внешне в порядке нет записей - не проверялось, или визуальная проверка невозможна					
		Необходимо принять меры (К)	Рекомендуется принять меры (Ж)	Внешне в порядке (З)	Комментарий
Внешний осмотр					
1	Фары: габариты, ближний, дальний свет		X		Следы ремонта
2	Указатели поворота, аварийная сигнализация			X	
3	Передние ПТФ			X	
5	Подсветка номера			X	
6	Задние фонари: габариты, стоп-сигнал			X	
7	Фонари заднего хода			X	
10	Ветровое стекло - состояние	X			Трещина лобового стекла
11	Стеклоочиститель передний			X	
13	Стеклоочиститель задний		X		Неисправен омыватель
14	Работа наружных замков			X	
Комментарии, примечания					
	Проверил:				Максимов МВ.
	Клиент ознакомлен::				
Внутренний осмотр					
1	Подогрев сидений: Водительское сиденье	X			Неисправен
2	Звуковой сигнал			X	
3	Проверка работы ЦЗ			X	
4	Подогрев сидений: Пассажирское сиденье			X	
6	Внутреннее освещение			X	
11	Проверка стеклоподъемников			X	
12	Проверка наружных зеркал			X	
16	Состояние напольных ковров			X	
17	Состояние панели приборов			X	
18	Состояние обивки потолка			X	
19	Работа системы вентиляции/кондиционирования/отопителя			X	
21	Проверка стояноч. тормоза			X	
22	Аудиосистема (мультируль)			X	
24	Обогрев заднего стекла			X	
25	Обогрев рулевого колеса			X	
26	Работа ЦЗ лючка топливного бака			X	
27	Состояние обивки багажного отделения			X	
28	Запасное колесо, домкрат, штатный инструмент			X	
30	Состояние обивки сидений: Водительское сиденье		X		Растрескивание
31	Состояние обивки сидений: Пассажирское сиденье			X	
32	Состояние обивки сидений: Заднее левое сиденье			X	
33	Состояние обивки сидений: Заднее правое сиденье			X	
34	Состояние обивки дверей: Водительская дверь			X	
35	Состояние обивки дверей: Пассажирская дверь			X	
36	Состояние обивки дверей: Задняя левая дверь			X	
37	Состояние обивки дверей: Задняя правая дверь			X	
38	Состояние обивки дверей: Крышка/дверь багажника			X	
39	Состояние накладок педалей			X	Затерты накладки
40	Состояние рулевого колеса		X		Потертости

41	Запуск двигателя: Маховик (Маховик шумность/вибрация/посторонние звуки: Маховик)			X	
42	Запуск двигателя: Инерционный привод стартера (Бендикс)			X	
44	Состояние рукоятки КПП			X	Затерта рукоятка
45	Проверка показания одометра/Оценка пробега			X	
46	Запуск двигателя			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Максимов М.В.
Клиент ознакомлен.:					
Проверка под капотом					
1	Интеркуллер	X			Нарушена герметичность
2	Состояние приводных ремней и роликов	X			Износ Посторонний шум от навесного оборудования
3	Состояние топливной системы/подтекание			X	
6	Состояние подушек ДВС	X			Вибрация при работе ДВС
7	Состояние подушек КПП	X			Просадка подушки КПП верхняя; Просадка подушки КПП нижняя
8	Состояние АКБ			X	
11	Турбина/посторонние звуки/отсутствие подтеканий	X			Патрубки в масле
12	Проверка генератора			X	
13	Проверка стартера			X	
14	Двигатель		X		Шумная работа ДВС
16	Клапанная крышка - уровень/качество масла/подтекание			X	
17	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание	X			Уровень антифриза ниже минимум; течь патрубков охлаждения
18	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Водяной насос			X	
19	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Термостат			X	
20	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Вакуумный усилитель			X	
21	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Г главный тормозной цилиндр			X	
22	Насос ГУР/уровень/качество жидкости ГУР/подтекание/шумность: Насос ГУР	X			Течь бака ГУР; Течь насоса ГУР
23	Рулевая рейка/рулевой редуктор/люфт/посторонние звуки/закусывание/подтекание: Рулевая рейка		X		Запотевание рулевой рейки; Имеется историческая ошибка по рулевой рейке
25	Ремень/цепь ГРМшумность/посторонние звуки: Коромысло, направляющие, клапана и распределительный вал			X	
26	Тормозная система/ уровень / качество тормозной жидкости / подтекание			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Максимов М.В.
Клиент ознакомлен.:					
Проверки идентификационных номеров и маркировочных табличек					
1	Номер двигателя (читается, соответствует ПТС)			X	
2	Вин номер (читается, соответствует ПТС)			X	
3	Дублирующие таблички, на стойке, под капотом (их наличие, соответствие ПТС)			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Максимов М.В.
Клиент ознакомлен.:					
Проверка с использованием диагностического прибора (заполняется механиком- диагностом)					

1	Работа АКПП / CVT (вариатор) / РКПП / DSG - считывание кодов с расшифровкой, тест-драйв обязателен на проблемных моделях			X	
2	Работа ABS и ESP - считывание кодов с расшифровкой		X		Ошибки C0161-00 U0100-00
3	Работа SRS (AirBag) - считывание кодов с расшифровкой			X	
4	Работа ремней SRS, проверка года выпуска			X	
6	Работа системы климат-контроля - считывание кодов с расшифровкой			X	
7	Распечатка результатов диагностики с кодами ошибок с расшифровкой		X		Ошибки C0000-71 U0073-00 U0100-00
8	Проверка наличия НПС системы SRS, проверка года выпуска			X	
9	Работа ДВС и катализаторов ОГ - считывание кодов и подключение газоанализатора с расшифровкой (при необходимости)			X	
11	Проверка работы вентилятора охлаждения ДВС, считывание кодов неисправностей		X		Установлен нештатно
12	Проверка работы турбокомпрессора, считывание кодов неисправностей			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Максимов МВ.
Клиент ознакомлен::					
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Передняя часть					
1	Передние ступичные подшипники			X	
2	Колодки тормозные передние		X		Остаток тормозной накладки 4мм или больше
3	Диски тормозные		X		Износ дисков менее 50%
4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо- баллонов	X			Перекаты левого опорного подшипника; Перекаты правого опорного подшипника
5	Проверка переднего тормозного суппорта, свободный ход направляющих, состояние пыльников, течь тормозной жидкости			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Максимов МВ.
Клиент ознакомлен::					
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Задняя часть					
1	Задние ступичные подшипники			X	
2	Колодки тормозные задние		X		Остаток тормозной накладки 4мм или больше
3	Диски тормозные/барабаны		X		Износ дисков менее 50%
4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо- баллонов			X	
5	Проверка стояночного тормоза			X	
6	Проверка заднего тормозного суппорта, свободный ход направляющих, состояние пыльников, течь тормозной жидкости			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Максимов МВ.
Клиент ознакомлен::					
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Снаружи автомобиля					
1	Радиатор кондиционера			X	
2	Радиатор охлаждения ДВС/подтекание			X	
3	Радиатор охлаждения АКПП/подтекание	X			Течь трубки охлаждения АКПП
4	Шины/колесные диски			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Максимов МВ.
Клиент ознакомлен::					
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Передняя часть					
1	Рычаги подвески: шаровые опоры, сайлентблоки		X		Растрескивание сайлентблоков нижних передних рычагов
2	Стойки/ втулки стабилизатора передние			X	
3	Рулевые тяги/наконечники			X	

4	Рулевая рейка/рулевой редуктор/люфт/посторонние звуки/закусывание/подтекание	X			стук рулевой рейки; Люфт рулевой рейки
5	Коробка переключения передач			X	
6	Тормозные шланги, трубки		X		Коррозия
7	Состояние пыльников днища кузова (пластик)	X			Повреждения
9	Поддон ДВС/сальники коленвала/подтекание	X			Течь переднего сальника коленвала; Течь поддона ДВС; Течь технических жидкостей не локализовать Следы с/у агрегатов не штатная укладка проводки патрубков и магистралей в подкапотном пространстве
11	Передние приводные валы:люфт, состояние пыльников, сальников/подтекание: ШРУСЫ	X			Люфт внутреннего переднего левого ШРУС; Люфт внешнего переднего левого ШРУС; Люфт внутреннего переднего правого ШРУС; Люфт внешнего переднего правого ШРУС
12	Выпускной коллектор, катализаторы (наличие)			X	

Комментарии, примечания

Проверил: Максимов М.В.

Клиент ознакомлен:.

Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Задняя часть

1	Задняя балка (не подрамник)		X		Растрескивание сайлентблоков
3	Тормозные шланги, трубки		X		Коррозия
5	Выхлопная система (глушитель)	X			Счет гофра

Комментарии, примечания

Проверил: Максимов М.В.

Клиент ознакомлен:.

Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Проверка последствий ДТП

2	Проверка лонжеронов передних			X	
3	Проверка лонжеронов задних		X		Имеется коррозия на левом лонжероне; Имеется коррозия на правом лонжероне
4	Проверка порогов на предмет сварки, замены		X		Имеется коррозия на левом пороге; Имеется коррозия на правом пороге
5	Проверка передней панели кузова		X		Следы ремонта
6	Проверка задней панели кузова		X		Имеется коррозия на панели
7	Проверка днища кузова		X		Имеется эксплуатационная коррозия днища (не сквозная)

Комментарии, примечания

Проверил: Максимов М.В.

Клиент ознакомлен:.

Примечание: если какой-либо пункт оставлен пустым, он не проверялся.

Срок действия акта:				
Специалист по оценке и выкупу Никитин С.С. Подпись:		Доманский Л.В. Подпись:	Телефон:	Дата: