


Акт осмотра автомобиля

г. Москва

26.06.2024

Марка	Audi	Модель	A4
Год	01/01/2015	Пробег	100878 км
ВИН	WAUZZZF43GA025617	Цвет	Белый
Двигатель	1395 см / Бензин	Коробка передач	коробка-робот
Тип кузова	Седан	Привод	передний привод
ПТС	Оригинал	Кол-во регистраций	2
Кол-во ключей	2	Гарантия до	/Нет
Предварительная оценка		Второй комплект колес/шин	Нет

Осмотр состояния ЛКП, мкр



Повреждения экс- и интерьера

Элемент	Состояние ЛКП элемента	Повреждение
---------	------------------------	-------------

Комплектация

- 1 Круиз-контроль Круиз-контроль
- 2 Подушки безопасности 6
- 3 Регулировка сиденья переднего пассажира Механическая
- 4 Регулировка сиденья водителя Механическая
- 5 Обогрев сидений Передние
- 6 Проигрыватель аудио Аудиоподготовка
- 7 Динамики 7
- 8 Система кондиционирования воздуха Климат (2 зоны)
- 9 Усилитель руля Электроусилитель
- 10 Электростеклоподъемники Все
- 11 Электронная система парковки Перед + зад
- 12 Штатная аудиоподготовка
- 13 Тонированные стекла
- 14 Прикуриватель и пепельница
- 15 Поддон в багажнике
- 16 Бортовой компьютер
- 17 Электропривод регулировки зеркал
- 18 Центральный замок
- 19 Имобилайзер
- 20 Isofix/LATCH
- 21 ESP
- 22 Подушки безопасности оконные (шторки)
- 23 Подушки безопасности боковые задние
- 24 Подушки безопасности боковые
- 25 Подушка безопасности пассажира
- 26 Подушка безопасности водителя
- 27 Парктроник
- 28 Система помощи при подъеме
- 29 Система курсовой устойчивости
- 30 Антипробуксовочная система
- 31 Антиблокировочная система (ABS)
- 32 Система старт-стоп
- 33 Система доступа без ключа
- 34 Парктроник передний
- 35 Парктроник задний
- 36 Bluetooth
- 37 USB порт
- 38 Подогрев передних сидений
- 39 Передний центральный подлокотник
- 40 Мультируль
- 41 ЭРА-ГЛОНАСС
- 42 Isofix(передний ряд)
- 43 Помощи при торможении (BAS, EBD)
- 44 Темный салон
- 45 Отделка кожей рычага КПП
- 46 Отделка кожей рулевого колеса
- 47 Датчик света
- 48 Датчик дождя
- 49 Затемненное зеркало заднего вида

Результаты диагностики

Красный - необходимо принять меры, **желтый** - рекомендуется принять меры, **зеленый** - внешне в порядке
нет записей - не проверялось, или визуальная проверка невозможна

	Необходимо принять меры (К)	Рекомендуется принять меры (Ж)	Внешне в порядке (З)	Комментарий
Внешний осмотр				
1			X	
2			X	
4			X	
5			X	
6			X	
7			X	
8			X	
10			X	
11			X	
12	X			Не работает мотор омывателя фар
14			X	
Комментарии, примечания				
Проверил:				Максимов МВ.
Клиент ознакомлен::				
Внутренний осмотр				
1			X	
2			X	
3			X	
4			X	
5			X	
11			X	
12			X	
16			X	
17			X	
18			X	
19			X	
21			X	
22			X	
24			X	
26			X	
27			X	
28			X	
30			X	
31			X	
32			X	
33			X	
34			X	
35			X	
36			X	
37			X	
38			X	
39			X	
40			X	
41			X	
42			X	
43			X	
Комментарии, примечания				
Проверил:				Максимов МВ.
Клиент ознакомлен::				
Проверка под капотом				
2			X	
3			X	

5	Катушки зажигания			X	
6	Состояние подушек ДВС			X	
7	Состояние подушек КПП			X	
8	Состояние АКБ			X	
11	Турбина/посторонние звуки/отсутствие подтеканий			X	
12	Проверка генератора			X	
13	Проверка стартера			X	
14	ДВС/уровень/качество масла/подтекание			X	
15	ДВС: Впускной коллектор			X	
16	Клапанная крышка - уровень/качество масла/подтекание			X	
17	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание			X	
18	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Водяной насос			X	
19	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Термостат			X	
20	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Вакуумный усилитель			X	
21	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Главный тормозной цилиндр			X	
25	Ремень/цепь ГРМ/шумность/посторонние звуки: Коромысло, направляющие, клапана и распределительный вал			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Максимов МВ.
Клиент ознакомлен::					
Проверки идентификационных номеров и маркировочных табличек					
Комментарии, примечания					
Проверил:					Максимов МВ.
Клиент ознакомлен::					
Проверка с использованием диагностического прибора (заполняется механиком- диагностом)					
1	Работа АКПП / CVT (вариатор) / РКПП / DSG - считывание кодов с расшифровкой, тест- драйв обязателен на проблемных моделях			X	
2	Работа ABS и ESP - считывание кодов с расшифровкой			X	
3	Работа SRS (AirBag) - считывание кодов с расшифровкой			X	
4	Работа ремней SRS, проверка года выпуска			X	
6	Работа системы климат-контроля - считывание кодов с расшифровкой			X	
9	Работа ДВС и катализаторов ОГ - считывание кодов и подключение газоанализатора с расшифровкой (при необходимости): Впускной коллектор			X	
10	Работа АКПП / CVT шумность/вибрация/посторонние : Валы и шестерни			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Максимов МВ.
Клиент ознакомлен::					
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Передняя часть					
1	Ступичные подшипники			X	
2	Колодки тормозные			X	
3	Диски тормозные			X	
4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо- баллонов			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Максимов МВ.
Клиент ознакомлен::					
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Задняя часть					
1	Ступичные подшипники			X	
2	Колодки тормозные			X	
3	Диски тормозные/барабаны			X	
4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо- баллонов	X			Течь амортизатора левого; Течь амортизатора правого
5	Проверка стояночного тормоза			X	
Комментарии, примечания					

Проверил:		Максимов МВ.		
Клиент ознакомлен:				
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Снаружи автомобиля				
1	Радиатор кондиционера			X
2	Радиатор охлаждения ДВС/подтекание			X
4	Шины/колесные диски			X
Комментарии, примечания				
Проверил:		Максимов МВ.		
Клиент ознакомлен:				
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Передняя часть				
1	Рычаги подвески: шаровые опоры, сайлентблоки		X	
Растрескивание сайлентблоков верхних передних рычагов; Растрескивание сайлентблоков нижних передних рычагов				
2	Стабилизатор/Стойки/втулки			X
3	Рулевые тяги/наконечники			X
4	Рулевая рейка/рулевой редуктор/люфт/посторонние звуки/закусывание/подтекание			X
5	АКПП/СVT/DSG/МКПП/РКПП, посторонние звуки/подтекание			X
6	Тормозные шланги, трубки			X
7	Состояние пыльников днища кузова (пластик)			X
9	Поддон ДВС/сальники коленвала/подтекание		X	
Запотевание заднего сальника коленвала				
11	Карданные валы: люфт, состояние пыльников, сальников / подтекание: ШРУСы			X
Комментарии, примечания				
Проверил:		Максимов МВ.		
Клиент ознакомлен:				
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Задняя часть				
2	Рычаги подвески: сайлентблоки, шаровые опоры			X
3	Тормозные шланги, трубки			X
4	Стабилизатор/Стойки/втулки			X
5	Выхлопная система (глушитель)			X
Комментарии, примечания				
Проверил:		Максимов МВ.		
Клиент ознакомлен:				
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Проверка последствий ДТП				
Комментарии, примечания				
Проверил:		Максимов МВ.		
Клиент ознакомлен:				

Примечание: если какой-либо пункт оставлен пустым, он не проверялся.

Срок действия акта:				
Специалист по оценке и выкупу Чапурин В.О. Подпись:		Комков Д.Е. Подпись:	Телефон:	Дата: