


Акт осмотра автомобиля

г. Санкт-Петербург

18.04.2024

Марка	Infiniti	Модель	G
Год	01/01/2008	Пробег	257000 км
ВИН	JN1B8NV36U0400393	Цвет	Черный
Двигатель	3498 см / Бензин	Коробка передач	автоматическая коробка
Тип кузова	Седан	Привод	полный привод
ПТС	Оригинал	Кол-во регистраций	12
Кол-во ключей	2	Гарантия до	01.01.2024/Нет
Предварительная оценка		Второй комплект колес/шин	Нет

Осмотр состояния ЛКП, мкр



Повреждения экс- и интерьера

Элемент	Состояние ЛКП элемента	Повреждение
Дверь задняя левая	Окрашено	
Дверь задняя правая	Окрашено	
Дверь передняя левая	Окрашено	
Дверь передняя правая	Окрашено	
Крыло заднее правое	Окрашено, Ремонт	
Крыло переднее левое	Окрашено	
Правая задняя стойка	Окрашено, Ремонт	

Комплектация

- 1 Круиз-контроль Круиз-контроль
- 2 Подушки безопасности 6
- 3 Регулировка руля В 2 направлениях
- 4 Регулировка сиденья переднего пассажира Электропривод
- 5 Регулировка сиденья водителя Электропривод с памятью
- 6 Ксеноновые фары Ближний/дальний свет
- 7 Обогрев сидений Передние
- 8 Проигрыватель аудио CD-магнитола
- 9 Динамики 6
- 10 Система кондиционирования воздуха Климат (2 зоны)
- 11 Усилитель руля Гидроусилитель
- 12 Электростеклоподъемники Все
- 13 Розетка 12 V
- 14 Регулировка руля по высоте и вылету
- 15 Прикуриватель и пепельница
- 16 Поддон в багажнике
- 17 Омыватель фар
- 18 Обогрев зеркал
- 19 Бортовой компьютер
- 20 AUX
- 21 Передние противотуманные фары
- 22 Центральный замок
- 23 Блокировка задних дверей
- 24 Иммобилайзер
- 25 Isofix/LATCH
- 26 ESP
- 27 Подушки безопасности оконные (шторки)
- 28 Подушки безопасности боковые
- 29 Подушка безопасности пассажира
- 30 Подушка безопасности водителя
- 31 Парктроник
- 32 Система курсовой устойчивости
- 33 Антипробуксовочная система
- 34 Антиблокировочная система (ABS)
- 35 Электрорегулировка руля
- 36 Система доступа без ключа
- 37 Регулировка сидений водителя по высоте
- 38 Парктроник задний
- 39 Камера заднего вида
- 40 Запуск двигателя с кнопки
- 41 USB порт
- 42 Регулировка руля с памятью положения
- 43 Подогрев передних сидений
- 44 Передний центральный подлокотник
- 45 Память передних сидений
- 46 Электропривод складывания зеркал
- 47 Люк
- 48 Мультируль
- 49 Регулировка передних по высоте
- 50 Помощи при торможении (BAS, EBD)
- 51 Электроподъемники передние
- 52 Электроподъемники задние
- 53 Светлый салон
- 54 Подрулевые лепестки переключения передач
- 55 Отделка кожей рычага КПП
- 56 Отделка кожей рулевого колеса
- 57 Индикатор внешней температуры
- 58 Датчик света
- 59 Датчик дождя
- 60 Затемненное зеркало заднего вида
- 61 Защита картера двигателя

Результаты диагностики

Красный - необходимо принять меры, желтый - рекомендуется принять меры, зеленый - внешне в порядке нет записей - не проверялось, или визуальная проверка невозможна				
	Необходимо принять меры (К)	Рекомендуется принять меры (Ж)	Внешне в порядке (З)	Комментарий
Внешний осмотр				
1		X		Правый габарит не горит
2			X	
3			X	
5		X		Не горят лампы
6			X	
7			X	
8			X	
9			X	
10			X	Установлено не оригинальное стекло
11			X	
12	X			Не работает мотор омывателя фар
14			X	
Комментарии, примечания				
Проверил:				Веселов Д.Ю.
Клиент ознакомлен::				
Внутренний осмотр				
1			X	
2			X	
3			X	
4			X	
6		X		Правый плафон не горит
7			X	
9			X	
11			X	
12			X	
13			X	
14	X			Не работает
15			X	
16			X	
17			X	
18			X	
19	X			Не работает АС; Отсутствует фреон
21	X			Не работает
22			X	
24			X	
26			X	
27			X	
28			X	
30		X		Сильная продавленность
31			X	
32			X	
33			X	
34			X	Потертость, замятость
35			X	
36			X	Потертость, замятость
37			X	
38			X	
39			X	
40		X		Потертости
41			X	
42			X	
Комментарии, примечания				
Проверил:				Веселов Д.Ю.

Клиент ознакомлен::		Проверка под капотом			
2	Состояние приводных ремней			X	
3	Состояние топливной системы/подтекание			X	
6	Состояние подушек ДВС		X		Просадка левой подушки; Просадка правой подушки
7	Состояние подушек КПП			X	
8	Состояние АКБ			X	
12	Проверка генератора			X	
13	Проверка стартера			X	
14	ДВС/уровень/качество масла/подтекание	X			Течь прокладки клапанной крышки; Течь передней крышки ДВС; Не стабильная работа двс, плавают обороты
15	ДВС: Впускной коллектор	X			Пропускает воздух
16	Клапанная крышка - уровень/качество масла/подтекание	X			Течь прокладки клапанной крышки
17	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание			X	
18	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Водяной насос			X	
19	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Термостат			X	
20	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Вакуумный усилитель			X	
21	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Главный тормозной цилиндр			X	
22	Насос ГУР/уровень/качество жидкости ГУР/подтекание/шумность: Насос ГУР	X			Течь насоса ГУР
23	Насос ГУР/уровень/качество жидкости ГУР/подтекание/шумность: Рулевая рейка			X	
24	Насос ГУР/уровень/качество жидкости ГУР/подтекание/шумность: Червячный механизм (рулевой редуктор)			X	
25	Ремень/цепь ГРМ/шумность/посторонние звуки: Коромысло, направляющие, клапана и распределительный вал			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Веселов Д.Ю.
Клиент ознакомлен::					
Проверки идентификационных номеров и маркировочных табличек					
1	Номер двигателя (читается, соответствует ПТС)			X	
2	Вин номер (читается, соответствует ПТС)			X	
3	Дублирующие таблички, на стойке, под капотом (их наличие, соответствие ПТС)			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Веселов Д.Ю.
Клиент ознакомлен::					
Проверка с использованием диагностического прибора (заполняется механиком- диагностом)					
1	Работа АКПП / CVT (вариатор) / РКПП / DSG - считывание кодов с расшифровкой, тест- драйв обязателен на проблемных моделях	X			Рывки КПП при трогании; Толчки при выборе режимов передач, толчок с R на D
2	Работа ABS и ESP - считывание кодов с расшифровкой			X	
3	Работа SRS (AirBag) - считывание кодов с расшифровкой			X	
4	Работа ремней SRS, проверка года выпуска			X	
6	Работа системы климат-контроля - считывание кодов с расшифровкой	X			Нет фреона в системе
7	Распечатка результатов диагностики с кодами ошибок с расшифровкой			X	
8	Проверка наличия НПБ системы SRS, проверка года выпуска			X	
9	Работа ДВС и катализаторов ОГ - считывание кодов и подключение газоанализатора с расшифровкой (при необходимости): Выпускной коллектор	X			Отсутствует кислородный датчик; Вырезан катализатор
10	Работа АКПП / CVT шумность/вибрация/посторонние : Валы и шестерни			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Веселов Д.Ю.
Клиент ознакомлен::					
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Передняя часть					
1	Ступичные подшипники	X			Гул/перекат/люфт ступичного подшипника переднего правого
2	Колодки тормозные			X	

3	Диски тормозные			X	
4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо- баллонов			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Веселов Д.Ю.
Клиент ознакомлен::					
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Задняя часть					
1	Ступичные подшипники			X	
2	Колодки тормозные			X	
3	Диски тормозные/барабаны		X		Износ
4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо- баллонов			X	
5	Проверка стояночного тормоза			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Веселов Д.Ю.
Клиент ознакомлен::					
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Снаружи автомобиля					
1	Радиатор кондиционера		X		Забиты соты радиатора
2	Радиатор охлаждения ДВС/подтекание	X			Течь радиатора
4	Шины/колесные диски	X			Резина изношена свыше 80%
Комментарии, примечания					
Проверил:					Веселов Д.Ю.
Клиент ознакомлен::					
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Передняя часть					
1	Рычаги подвески: шаровые опоры, сайлентблоки		X		Растрескивание сайлентблоков нижних передних рычагов
2	Стабилизатор/Стойки/втулки			X	
3	Рулевые тяги/наконечники			X	
4	Рулевая рейка/рулевой редуктор/люфт/посторонние звуки/закусывание/подтекание			X	
5	АКПП/СVT/DSG/МКПП/РКПП, посторонние звуки/подтекание			X	
8	Тормозные шланги, трубки			X	
9	Состояние переднего редуктора/люфт/посторонние звуки/подтекание		X		Запотевание хвостовика редуктора
11	Состояние пыльников днища кузова (пластик)	X			Порваны пыльники
13	Поддон ДВС/сальники коленвала/подтекание		X		Запотевание переднего сальника коленвала; Запотевание поддона ДВС
14	Карданные валы: люфт, состояние пыльников, сальников / подтекание: Крестовины и передний карданный вал			X	
15	Карданные валы: люфт, состояние пыльников, сальников / подтекание: ШРУСы	X			Люфт переднего правого ШРУС; Порван внешний правый пыльник переднего ШРУС
Комментарии, примечания					
Проверил:					Веселов Д.Ю.
Клиент ознакомлен::					
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Задняя часть					
2	Рычаги подвески: сайлентблоки, шаровые опоры	X			Люфт шаровой опоры левой; Износ сайлентблоков рычагов
4	Состояние заднего редуктора/люфт/посторонние звуки/подтекание			X	
5	Тормозные шланги, трубки			X	
6	Стабилизатор/Стойки/втулки	X			Люфт правой стойки стабилизатора
7	Выхлопная система (глушитель)	X			Износ гофры
8	Карданный валы: люфт, состояние пыльников, сальников/подтекание: Задний карданный вал и крестовины			X	
9	Приводные валы: люфт, состояние пыльников, сальников / подтекание: ШРУСы	X			Люфт заднего левого ШРУС
Комментарии, примечания					
Проверил:					Веселов Д.Ю.
Клиент ознакомлен::					
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Проверка последствий ДТП					
2	Проверка лонжеронов передних			X	
3	Проверка лонжеронов задних			X	
4	Проверка порогов на предмет сварки, замены			X	
5	Проверка передней панели кузова	X			Следы ДТП, некачественный кузовной ремонт; Поврежден
6	Проверка задней панели кузова		X		Замята нижняя часть панели
Комментарии, примечания					
Проверил:					Веселов Д.Ю.

Клиент ознакомлен::	
---------------------	--

Примечание: если какой-либо пункт оставлен пустым, он не проверялся.

Срок действия акта:				
Специалист по оценке и выкупу Семина М.В. Подпись:		Сулейманов С.Г. Подпись:	Телефон:	Дата: