


Акт осмотра автомобиля

г. Санкт-Петербург

12.07.2024

Марка	Geely	Модель	Atlas
Год	01/01/2021	Пробег	62999 км
ВИН	Y4K8762DXMB307948	Цвет	Белый
Двигатель	2378 см / Бензин	Коробка передач	автоматическая коробка
Тип кузова	Внедорожник 5 дв.	Привод	полный привод
ПТС	Оригинал	Кол-во регистраций	1
Кол-во ключей	2	Гарантия до	14.03.2026/Да
Предварительная оценка		Второй комплект колес/шин	Нет

Осмотр состояния ЛКП, мкр



Повреждения экс- и интерьера

Элемент	Состояние ЛКП элемента	Повреждение
Крыло переднее левое		Вторичный окрас детали

Комплектация

- 1 Круиз-контроль Круиз-контроль
- 2 Регулировка сиденья переднего пассажира Электропривод
- 3 Регулировка сиденья водителя Электропривод
- 4 Обогрев сидений Передние + задние
- 5 Система кондиционирования воздуха Климат (2 зоны)
- 6 Светодиодные фары
- 7 ESP
- 8 Парктроник
- 9 Антиблокировочная система (ABS)
- 10 Система доступа без ключа
- 11 Камера 360°
- 12 Мультируль
- 13 Рейлинги на крыше

Результаты диагностики

Красный - необходимо принять меры, желтый - рекомендуется принять меры, зеленый - внешне в порядке нет записей - не проверялось, или визуальная проверка невозможна				
	Необходимо принять меры (К)	Рекомендуется принять меры (Ж)	Внешне в порядке (З)	Комментарий
Внешний осмотр				
1			X	
2			X	
3			X	
4			X	
5			X	
6			X	
7			X	
8			X	
9			X	
10		X		Сколы не более 3 мм без лучей
11			X	
13			X	
14		X		Закисла личинка
Комментарии, примечания				
Проверил:				Максимов МВ.
Клиент ознакомлен::				
Внутренний осмотр				
1			X	
2			X	
3			X	
4			X	
5			X	
6			X	
7			X	
11			X	
12			X	
13			X	
15			X	
16			X	
17			X	
18			X	
19			X	
21			X	
22			X	
24			X	
26			X	
27			X	
28		X		Отсутствует домкрат
29			X	
30			X	
31			X	
32			X	
33			X	
34		X		Загрязненность
35		X		Загрязненность
36		X		Загрязненность
37		X		Сильная продавленность
38		X		Загрязненность
39			X	
40			X	
42			X	
Комментарии, примечания				
Проверил:				Максимов МВ.
Клиент ознакомлен::				

Проверка под капотом

2	Состояние приводных ремней	X			Посторонний шум навесного оборудования
3	Состояние топливной системы/подтекание			X	
6	Состояние подушек ДВС			X	
7	Состояние подушек КПП			X	
8	Состояние АКБ			X	
12	Проверка генератора			X	
13	Проверка стартера			X	
14	ДВС/уровень/качество масла/подтекание	X			Посторонний шум двигателя Сечёт выпуск Не открывается крышка расширительного бачка
15	ДВС: Впускной коллектор			X	
16	Клапанная крышка - уровень/качество масла/подтекание			X	
17	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание			X	
18	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Водяной насос			X	
19	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Термостат			X	
20	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Вакуумный усилитель			X	
21	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Главный тормозной цилиндр			X	
25	Ремень/цепь ГРМ/шумность/посторонние звуки: Коромысло, направляющие, клапана и распределительный вал			X	

Комментарии, примечания

Проверил:	Максимов МВ.
Клиент ознакомлен:	

Проверки идентификационных номеров и маркировочных табличек

1	Номер двигателя (читается, соответствует ПТС)			X	
2	Вин номер (читается, соответствует ПТС)			X	
3	Дублирующие таблички, на стойке, под капотом (их наличие, соответствие ПТС)			X	

Комментарии, примечания

Проверил:	Максимов МВ.
Клиент ознакомлен:	

Проверка с использованием диагностического прибора (заполняется механиком-диагностом)

3	Работа SRS (AirBag) - считывание кодов с расшифровкой	X			Горит индикатор неисправности диагностика не подключается
4	Работа ремней SRS, проверка года выпуска			X	
5	Количество сохранённых ключей			X	
7	Распечатка результатов диагностики с кодами ошибок с расшифровкой	X			Нет распечатки результатов; Не подключается
8	Проверка наличия НПБ системы SRS, проверка года выпуска	X			Горит индикатор не исправности Подушки безопасности на месте разъёмы подключены требуется дополнительная диагностика
9	Работа ДВС и катализаторов ОГ - считывание кодов и подключение газоанализатора с расшифровкой (при необходимости): Впускной коллектор	X			Прогорел коллектор
10	Работа АКПП / CVT шумность/вибрация/посторонние : Валы и шестерни			X	

Комментарии, примечания

Проверил:	Максимов МВ.
Клиент ознакомлен:	

Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Передняя часть

1	Стуличные подшипники			X	
2	Колодки тормозные		X		Остаток тормозной накладки 4мм или менее
3	Диски тормозные	X			Износ дисков более 80%; Коррозия тормозных дисков
4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо- баллонов			X	

Комментарии, примечания

Проверил:	Максимов МВ.
Клиент ознакомлен:	

Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Задняя часть

1	Стуличные подшипники			X	
2	Колодки тормозные		X		Остаток тормозной накладки 4мм или менее
3	Диски тормозные/барабаны		X		Износ Подклинивание тормозных механизмов
4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо- баллонов			X	

5	Проверка стояночного тормоза			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Максимов МВ.
Клиент ознакомлен:					
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Снаружи автомобиля					
1	Радиатор кондиционера		X		Забиты соты радиатора
2	Радиатор охлаждения ДВС/подтекание		X		Забит радиатор
4	Шины/колесные диски			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Максимов МВ.
Клиент ознакомлен:					
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Передняя часть					
1	Рычаги подвески: шаровые опоры, сайлентблоки			X	
2	Стабилизатор/Стойки/втулки			X	
3	Рулевые тяги/наконечники			X	
4	Рулевая рейка/рулевой редуктор/люфт/посторонние звуки/закусывание/подтекание	X			стук рулевой рейки
5	АКПП/СVT/DSG/МКПП/РКПП, посторонние звуки/подтекание			X	
8	Тормозные шланги, трубки			X	
9	Состояние переднего редуктора/люфт/посторонние звуки/подтекание			X	
11	Состояние пыльников днища кузова (пластик)	X			Отсутствуют
13	Поддон ДВС/сальники коленвала/подтекание			X	
14	Карданные валы: люфт, состояние пыльников, сальников / подтекание: Крестовины и передний карданный вал			X	
15	Карданные валы: люфт, состояние пыльников, сальников / подтекание: ШРУСы			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Максимов МВ.
Клиент ознакомлен:					
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Задняя часть					
2	Рычаги подвески: сайлентблоки, шаровые опоры			X	
4	Состояние заднего редуктора/люфт/посторонние звуки/подтекание			X	
5	Тормозные шланги, трубки			X	
6	Стабилизатор/Стойки/втулки			X	
7	Выхлопная система (глушитель)	X			Сечет гофра
8	Карданный валы: люфт, состояние пыльников, сальников/подтекание: Задний карданный вал и крестовины	X			Люфт задней крестовины; Люфт передней крестовины
9	Приводные валы: люфт, состояние пыльников, сальников / подтекание: ШРУСы			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Максимов МВ.
Клиент ознакомлен:					
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Проверка последствий ДТП					
2	Проверка лонжеронов передних			X	
3	Проверка лонжеронов задних			X	
4	Проверка порогов на предмет сварки, замены			X	
5	Проверка передней панели кузова			X	
6	Проверка задней панели кузова			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Максимов МВ.
Клиент ознакомлен:					

Примечание: если какой-либо пункт оставлен пустым, он не проверялся.

Срок действия акта:				
Специалист по оценке и выкупу Даташвили Т.Р. Подпись:	Журилкина Е.Л. Подпись:		Телефон:	Дата: