


## Акт осмотра автомобиля

г. Санкт-Петербург

22.10.2024

Марка	BMW	Модель	7 серии
Год	01/01/2012	Пробег	290921 км
ВИН	X4ЖКС01180DR98188	Цвет	Белый
Двигатель	2993 см / Дизель	Коробка передач	автоматическая коробка
Тип кузова	Седан	Привод	полный привод
ПТС	Оригинал	Кол-во регистраций	4
Кол-во ключей	2	Гарантия до	/Нет
Предварительная оценка	1520000	Второй комплект колес/шин	Нет

## Осмотр состояния ЛКП, мкр



## Повреждения экс- и интерьера

Элемент	Состояние ЛКП элемента	Повреждение
---------	------------------------	-------------

## Комплектация

- 1 Круиз-контроль Круиз-контроль
- 2 Подушки безопасности 4
- 3 Регулировка руля В 2 направлениях
- 4 Регулировка сиденья переднего пассажира Электропривод
- 5 Регулировка сиденья водителя Электропривод с памятью
- 6 Обогрев сидений Передние
- 7 Проигрыватель аудио Аудиоподготовка
- 8 Динамики 4
- 9 Система кондиционирования воздуха Климат (2 зоны)
- 10 Усилитель руля Гидроусилитель
- 11 Электростеклоподъемники Все
- 12 Омыватель фар
- 13 Обогрев зеркал
- 14 Бортовой компьютер
- 15 AUX
- 16 Автоматический корректор фар
- 17 Электропривод регулировки зеркал
- 18 Подушки безопасности боковые задние
- 19 Подушка безопасности пассажира
- 20 Подушка безопасности для защиты коленей водителя
- 21 Подушка безопасности водителя
- 22 Парктроник
- 23 Система контроля слепых зон
- 24 Система контроля давления в шинах
- 25 Система помощи при спуске
- 26 Антиблокировочная система (ABS)
- 27 Система старт-стоп
- 28 Система доступа без ключа
- 29 Запуск двигателя с кнопки
- 30 Bluetooth
- 31 USB порт
- 32 Мультируль
- 33 Помощи при торможении (BAS, EBD)
- 34 Электроподъемники передние
- 35 Электроподъемники задние
- 36 Датчик света
- 37 Датчик дождя

Результаты диагностики

Красный - необходимо принять меры, желтый - рекомендуется принять меры, зеленый - внешне в порядке нет записей - не проверялось, или визуальная проверка невозможна					
		Необходимо принять меры (К)	Рекомендуется принять меры (Ж)	Внешне в порядке (З)	Комментарий
<b>Внешний осмотр</b>					
1	Фары: габариты, ближний, дальний свет			X	
2	Указатели поворота, аварийная сигнализация			X	
3	Передние ПТФ	X			Повреждены
4	Парктроник передний			X	
5	Подсветка номера			X	
6	Задние фонари: габариты, стоп-сигнал			X	
7	Фонари заднего хода			X	
8	Парктроник задний			X	
9	Камера заднего хода	X			Неисправна камера
10	Ветровое стекло - состояние			X	
11	Стеклоочиститель передний			X	
12	Омыватель фар	X			Неисправен
14	Работа наружных замков			X	
15	Доводчик передней левой двери	X			Не работает
16	Доводчик передней правой двери			X	
17	Доводчик задней правой двери			X	
18	Доводчик задней левой двери			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Максимов М.В.
Клиент ознакомлен.:					
<b>Внутренний осмотр</b>					
1	Подогрев сидений: Водительское сиденье			X	
2	Звуковой сигнал			X	
3	Подогрев сидений: Пассажирское сиденье			X	
4	Проверка работы ЦЗ			X	
6	Внутреннее освещение			X	
9	Работа привода рег. рулевой колонки			X	
11	Проверка стеклоподъемников			X	
12	Проверка наружных зеркал	X			Не складывается левое зеркало
13	Электрорегулировка сидений			X	
14	Память сидений			X	
15	Боковые поясничные подпоры/ массаж			X	
16	Состояние напольных ковров			X	
17	Состояние панели приборов			X	
18	Состояние обивки потолка			X	
19	Работа системы вентиляции/кондиционирования/отопителя	X			Не работает АС
21	Проверка стояночного тормоза			X	
22	Аудиосистема (мультируль)			X	
24	Обогрев заднего стекла			X	
26	Работа ЦЗ лючка топливного бака			X	
27	Состояние обивки багажного отделения			X	
30	Состояние обивки сидений: Водительское сиденье			X	
31	Состояние обивки сидений: Пассажирское сиденье			X	
32	Состояние обивки сидений: Заднее левое сиденье			X	
33	Состояние обивки сидений: Заднее правое сиденье			X	
34	Состояние обивки дверей: Водительская дверь			X	

35	Состояние обивки дверей: Пассажирская дверь			X	
36	Состояние обивки дверей: Задняя левая дверь			X	
37	Состояние обивки дверей: Задняя правая дверь			X	
38	Состояние обивки дверей: Крышка/дверь багажника			X	
39	Состояние накладок педалей			X	
40	Состояние рулевого колеса			X	
41	Запуск двигателя: Маховик ( Маховик шумность/вибрация/посторонние звуки: Маховик)			X	
42	Запуск двигателя: Инерционный привод стартера (Бендикс)			X	

Комментарии, примечания

Проверил:	Максимов М.В.
Клиент ознакомлен::	

**Проверка под капотом**

1	Интеркуллер			X	
2	Состояние приводных ремней			X	
3	Состояние топливной системы/подтекание		X		Запотевание топливной аппаратуры
6	Состояние подушек ДВС		X		Просадка левой подушки; Просадка правой подушки
7	Состояние подушек КПП		X		Просадка подушки КПП нижняя
8	Состояние АКБ	X			Не держит заряда
11	Турбина/посторонние звуки/отсутствие подтеканий	X			Течь с турбокомпрессора; Патрубки в масле; Неисправен актуатор управления турбокомпрессором
12	Проверка генератора			X	
13	Проверка стартера			X	
14	ДВС/уровень/качество масла/подтекание	X			Течь прокладки клапанной крышки; Течь поддона двигателя; Течь передней крышки ДВС; Течь масла не локализовать
16	Клапанная крышка - уровень/качество масла/подтекание	X			Течь прокладки клапанной крышки
17	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание			X	
18	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Водяной насос			X	
19	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Термостат			X	
20	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Вакуумный усилитель			X	
21	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Главный тормозной цилиндр			X	
22	Насос ГУР/уровень/качество жидкости ГУР/подтекание/шумность: Насос ГУР	X			Течь насоса ГУР; Течь шланга ГУР; Требуется замена масла ГУР; Шум насоса ГУР
23	Насос ГУР/уровень/качество жидкости ГУР/подтекание/шумность: Рулевая рейка	X			Люфт рулевой рейки; стук рулевой рейки
25	Ремень/цепь ГРМ/шумность/посторонние звуки: Коромысло, направляющие, клапана и распределительный вал			X	

Комментарии, примечания

Проверил:	Максимов М.В.
Клиент ознакомлен::	

**Проверки идентификационных номеров и маркировочных табличек**

1	Номер двигателя (читается, соответствует ПТС)			X	
2	Вин номер (читается, соответствует ПТС)			X	
3	Дублирующие таблички, на стойке, под капотом (их наличие, соответствие ПТС)			X	

Комментарии, примечания

--	--

Проверил:		Максимов М.В.			
Клиент ознакомлен::					
<b>Проверка с использованием диагностического прибора (заполняется механиком-диагностом)</b>					
1	Работа АКПП / CVT (вариатор) / РКПП / DSG - считывание кодов с расшифровкой, тест-драйв обязателен на проблемных моделях			X	Имеются исторические ошибки
2	Работа ABS и ESP - считывание кодов с расшифровкой			X	Имеются исторические ошибки
3	Работа SRS (AirBag) - считывание кодов с расшифровкой			X	
4	Работа ремней SRS, проверка года выпуска			X	
6	Работа системы климат-контроля - считывание кодов с расшифровкой	X			Не работает компрессор кондиционера
7	Распечатка результатов диагностики с кодами ошибок с расшифровкой	X			Многочисленные ошибки см диагностику
9	Работа ДВС и катализаторов ОГ - считывание кодов и подключение газоанализатора с расшифровкой (при необходимости): Выпускной коллектор	X			Вырезан катализатор
Комментарии, примечания					
Проверил:		Максимов М.В.			
Клиент ознакомлен::					
<b>Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Передняя часть</b>					
1	Ступичные подшипники	X			Гул/пережат/люфт ступичного подшипника переднего левого; Гул/пережат/люфт ступичного подшипника переднего правого
2	Колодки тормозные			X	
3	Диски тормозные			X	
4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо- баллонов			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:		Максимов М.В.			
Клиент ознакомлен::					
<b>Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Задняя часть</b>					
1	Ступичные подшипники			X	
2	Колодки тормозные			X	
3	Диски тормозные/барабаны			X	
4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо- баллонов			X	
5	Проверка стояночного тормоза			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:		Максимов М.В.			
Клиент ознакомлен::					
<b>Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Снаружи автомобиля</b>					
1	Радиатор кондиционера	X			Замят радиатор; Сгнили соты радиатора
2	Радиатор охлаждения ДВС/подтекание		X		Забит радиатор
4	Шины/колесные диски		X		Износ резины свыше 60%
Комментарии, примечания					
Проверил:		Максимов М.В.			
Клиент ознакомлен::					
<b>Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Передняя часть</b>					
1	Рычаги подвески: шаровые опоры, сайлентблоки	X			Люфт шаровой опоры левой; Люфт шаровой опоры правой; Разрыв сайлентблоков нижний передний левый рычаг; Разрыв сайлентблоков нижний передний правый рычаг
2	Стабилизатор/Стойки/втулки			X	
3	Рулевые тяги/наконечники	X			Люфт левой рулевой тяги; Люфт правой рулевой тяги; Люфт левого рулевого наконечника; Люфт правого рулевого наконечника
4	Рулевая рейка/рулевой редуктор/люфт/посторонние звуки/закусывание/подтекание	X			стук рулевой рейки; Люфт рулевой рейки

5	АКПП/СVT/DSG/МКПП/РКПП, посторонние звуки/подтекание		X		Запотевание поддона КПП
6	Раздаточная коробка (РКП) посторонние звуки/подтекание	X			Гул РКП
8	Тормозные шланги, трубки		X		Коррозия
9	Состояние переднего редуктора/люфт/посторонние звуки/подтекание		X		Запотевание хвостовика редуктора; Зпотевание сальника левой оси; Зпотевание сальника правой оси
11	Состояние пыльников днища кузова (пластик)	X			Порваны пыльники
12	Наличие защиты картера	X			Отсутствует
13	Поддон ДВС/сальники коленвала/подтекание	X			Течь поддона ДВС; Течь масла не локализовать
14	Карданные валы: люфт, состояние пыльников, сальников / подтекание: Крестовины и передний карданный вал		X		Видны следы ремонта
15	Карданные валы: люфт, состояние пыльников, сальников / подтекание: ШРУСы	X			Люфт переднего левого ШРУС; Люфт переднего правого ШРУС

Комментарии, примечания

Проверил:	Максимов М.В.
Клиент ознакомлен::	

**Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Задняя часть**

2	Рычаги подвески: сайлентблоки, шаровые опоры	X			Люфт шаровой опоры левой; Люфт шаровой опоры правой; Порваны сайлентблоки подрамника; Износ сайлентблоков подвески Люфт ШС
4	Состояние заднего редуктора/люфт/посторонние звуки/подтекание	X			Гул редуктора
5	Тормозные шланги, трубки		X		Коррозия
6	Стабилизатор/Стойки/втулки			X	
7	Выхлопная система (глушитель)			X	
8	Карданный валы: люфт, состояние пыльников, сальников/подтекание: Задний карданный вал и крестовины	X			Вибрация при движении заднего кардана
9	Приводные валы: люфт, состояние пыльников, сальников / подтекание: ШРУСы			X	

Комментарии, примечания

Проверил:	Максимов М.В.
Клиент ознакомлен::	

**Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Проверка последствий ДТП**

2	Проверка лонжеронов передних			X	
3	Проверка лонжеронов задних			X	
4	Проверка порогов на предмет сварки, замены			X	
5	Проверка передней панели кузова		X		Следы монтажных работ
6	Проверка задней панели кузова			X	

Комментарии, примечания

Проверил:	Максимов М.В.
Клиент ознакомлен::	

**Примечание: если какой-либо пункт оставлен пустым, он не проверялся.**

Срок действия акта:				
Специалист по оценке и выкупу Аназаров С.Э. Подпись:		Качарян АА. Подпись:	Телефон:	Дата: