


Акт осмотра автомобиля

г. Санкт-Петербург

17.07.2024

Марка	Skoda	Модель	Rapid
Год	01/01/2017	Пробег	180828 км
ВИН	XW8AT4NH2JK109863	Цвет	Синий
Двигатель	1395 см / Бензин	Коробка передач	коробка-робот
Тип кузова	Лифтбек	Привод	передний привод
ПТС	Оригинал	Кол-во регистраций	3
Кол-во ключей	1	Гарантия до	/Нет
Предварительная оценка		Второй комплект колес/шин	Нет

Осмотр состояния ЛКП, мкр



Повреждения экс- и интерьера

Элемент	Состояние ЛКП элемента	Повреждение
---------	------------------------	-------------

Комплектация

- 1 Подушки безопасности 6
- 2 Регулировка руля В 2 направлениях
- 3 Регулировка сиденья переднего пассажира Механическая
- 4 Регулировка сиденья водителя Механическая
- 5 Обогрев сидений Передние
- 6 Динамики 6
- 7 Система кондиционирования воздуха Климат (2 зоны)
- 8 Усилитель руля Гидроусилитель
- 9 Электростеклоподъемники Все
- 10 Электронная система парковки Перед + зад
- 11 Обогрев зеркал
- 12 AUX
- 13 Галогеновые фары
- 14 Подушки безопасности оконные (шторки)
- 15 Подушки безопасности боковые задние
- 16 Подушки безопасности боковые
- 17 Подушка безопасности пассажира
- 18 Парктроник
- 19 Антипробуксовочная система
- 20 Антиблокировочная система (ABS)
- 21 Парктроник передний
- 22 Парктроник задний
- 23 Bluetooth
- 24 USB порт
- 25 Мультируль
- 26 Isofix(передний ряд)
- 27 Турбированный двигатель
- 28 Темный салон
- 29 Отделка кожей рычага КПП
- 30 Датчик света
- 31 Датчик дождя

Результаты диагностики

Красный - необходимо принять меры, желтый - рекомендуется принять меры, зеленый - внешне в порядке нет записей - не проверялось, или визуальная проверка невозможна				
	Необходимо принять меры (К)	Рекомендуется принять меры (Ж)	Внешне в порядке (З)	Комментарий

Примечание: если какой-либо пункт оставлен пустым, он не проверялся.

Срок действия акта:				
Специалист по оценке и выкупу Грицких АА Подпись:		Подпись:		Телефон:
				Дата: