


Акт осмотра автомобиля

г. Москва

11.06.2024

Марка	Honda	Модель	Civic
Год	01/01/2006	Пробег	127580 км
ВИН	SHHFK28606U028706	Цвет	Голубой
Двигатель	1799 см / Бензин	Коробка передач	коробка-робот
Тип кузова	Хэтчбек 5 дв.	Привод	передний привод
ПТС	Оригинал	Кол-во регистраций	4
Кол-во ключей	2	Гарантия до	23.03.2010/Нет
Предварительная оценка	700000	Второй комплект колес/шин	Нет

Осмотр состояния ЛКП, мкр



Повреждения экс- и интерьера

Элемент	Состояние ЛКП элемента	Повреждение
---------	------------------------	-------------

Комплектация

- 1 Круиз-контроль Круиз-контроль
- 2 Обогрев сидений Передние
- 3 Система кондиционирования воздуха Кондиционер
- 4 Электростеклоподъемники Все
- 5 Розетка 12 V
- 6 Прикуриватель и пепельница
- 7 Поддон в багажнике
- 8 Обогрев зеркал
- 9 Бортовой компьютер
- 10 АУХ
- 11 Галогеновые фары
- 12 Центральный замок
- 13 Блокировка задних дверей
- 14 Замок руля
- 15 Замок капота
- 16 Блокиратор КПП
- 17 Подушки безопасности боковые
- 18 Подушка безопасности пассажира
- 19 Подушка безопасности для защиты коленей водителя
- 20 Подушка безопасности водителя
- 21 Антиблокировочная система (ABS)
- 22 Лобовое стекло с подогревом
- 23 USB порт
- 24 Передний центральный подлокотник
- 25 Мультируль
- 26 Электроподъемники передние
- 27 Электроподъемники задние
- 28 Темный салон
- 29 Подрулевые лепестки переключения передач
- 30 Отделка кожей рулевого колеса
- 31 Защита картера двигателя

Результаты диагностики

Красный - необходимо принять меры, желтый - рекомендуется принять меры, зеленый - внешне в порядке нет записей - не проверялось, или визуальная проверка невозможна				
	Необходимо принять меры (К)	Рекомендуется принять меры (Ж)	Внешне в порядке (З)	Комментарий

Примечание: если какой-либо пункт оставлен пустым, он не проверялся.

Срок действия акта:				
Специалист по оценке и выкупу Кондус Н.А. Подпись:		Маслихин Н.Ю. Подпись:	Телефон:	Дата: