


Акт осмотра автомобиля

г. Санкт-Петербург

29.07.2024

Марка	Renault	Модель	Kaptur
Год	01/01/2020	Пробег	117000 км
ВИН	X7LASRA3965041375	Цвет	Серый
Двигатель	1332 см / Бензин	Коробка передач	коробка-вариатор
Тип кузова	Внедорожник 5 дв.	Привод	передний привод
ПТС	Оригинал	Кол-во регистраций	
Кол-во ключей	2	Гарантия до	03.04.2024/Нет
Предварительная оценка		Второй комплект колес/шин	Нет

Осмотр состояния ЛКП, мкр



Повреждения экс- и интерьера

Элемент	Состояние ЛКП элемента	Повреждение
---------	------------------------	-------------

Комплектация

- 1 Круиз-контроль Круиз-контроль
- 2 Подушки безопасности 6
- 3 Регулировка руля В 2 направлениях
- 4 Регулировка сиденья переднего пассажира Механическая
- 5 Регулировка сиденья водителя Механическая
- 6 Обогрев сидений Передние + задние
- 7 Проигрыватель аудио Аудиоподготовка
- 8 Динамики 6
- 9 Система кондиционирования воздуха Климат (1 зона)
- 10 Усилитель руля Электроусилитель
- 11 Электростеклоподъемники Все
- 12 Электронная система парковки Перед + зад
- 13 Штатная аудиоподготовка
- 14 Тонированные стекла
- 15 Розетка 12 V
- 16 Регулировка руля по высоте и вылету
- 17 Прикуриватель и пепельница
- 18 Охлаждаемый перчаточный ящик
- 19 Поддон в багажнике
- 20 Обогрев зеркал
- 21 Бортовой компьютер
- 22 AUX
- 23 Светодиодные фары
- 24 Передние противотуманные фары
- 25 Автоматический корректор фар
- 26 Электропривод регулировки зеркал
- 27 Центральный замок
- 28 Isofix/LATCH
- 29 ESP
- 30 Ламинированные боковые стекла
- 31 Датчик усталости водителя
- 32 Подушки безопасности оконные (шторки)
- 33 Подушки безопасности боковые задние
- 34 Подушки безопасности боковые
- 35 Подушка безопасности пассажира
- 36 Подушка безопасности для защиты коленей водителя
- 37 Подушка безопасности водителя
- 38 Парктроник
- 39 Система контроля давления в шинах
- 40 Система помощи при спуске
- 41 Система помощи при подъеме
- 42 Система курсовой устойчивости
- 43 Антипробуксовочная система
- 44 Антиблокировочная система (ABS)
- 45 Система доступа без ключа
- 46 Регулировка сидений водителя по высоте
- 47 Парктроник передний
- 48 Парктроник задний
- 49 Камера заднего вида
- 50 Камера 360°
- 51 Запуск двигателя с кнопки
- 52 Лобовое стекло с подогревом
- 53 Навигационная система
- 54 Bluetooth
- 55 USB порт
- 56 Подогрев задних сидений
- 57 Подогрев передних сидений
- 58 Передний центральный подлокотник
- 59 Обогрев рулевого колеса
- 60 Электропривод складывания зеркал
- 61 Мультируль
- 62 Регулировка передних по высоте
- 63 ЭРА-ГЛОНАСС
- 64 Isofix(передний ряд)
- 65 Помощи при торможении (BAS, EBD)
- 66 Турбированный двигатель
- 67 Электроподъемники передние

- 68 Электроподъемники задние
- 69 Функция складывания спинки сиденья пассажира
- 70 Темный салон
- 71 Складывающееся заднее сидение (опция)
- 72 Отделка кожей рулевого колеса
- 73 Алюминиевые накладки на педали
- 74 Индикатор внешней температуры
- 75 Датчик света
- 76 Датчик дождя
- 77 Затемненное зеркало заднего вида
- 78 Защита картера двигателя
- 79 Штатная сигнализация

Результаты диагностики

Красный - необходимо принять меры, желтый - рекомендуется принять меры, зеленый - внешне в порядке нет записей - не проверялось, или визуальная проверка невозможна				
	Необходимо принять меры (К)	Рекомендуется принять меры (Ж)	Внешне в порядке (З)	Комментарий

Примечание: если какой-либо пункт оставлен пустым, он не проверялся.

Срок действия акта:				
Специалист по оценке и выкупу Бабкин К.А. Подпись:		Подпись:	Телефон:	Дата: